



Rapport for miljøtilsyn hos Erenfred Pedersen A/S, Rebslagervej 7, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08.04.2025		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98137722	CVR nr.	16731803
E-mail	mbp@ep.dk	P. nr.	1002983719

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-03-2023	Aftale	Efterkommet	På tilsynet kunne det konstateres, at belægningen i den ene af lagerhallerne bestod af SF-sten. I hallen blev der bl.a. opbevaret olie og kemikalier både med og uden spildbakke. SF-sten anses ikke som en tæt belægning ved opbevaring af olie og kemikalier. Olie og kemikalier både som råvarer og som affald skal derfor placeres på spildbakker eller på en oplagsplads, jf. Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, samt råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald. Efter tilsynet er der sendt fotodokumentation for at en palle med sprinklervæsken er flyttet til en lagerhal med fast og tæt belægning.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet på Rebslagervej 3 klargør og reparer entreprenørmaskiner, mens rebslagervej 5, 7 og 9 fungerer som kontor og lager samt udstillingslokaler for entreprenørmaskiner m.m.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
600	4	7-15		
	Miljøledelse			

Dette var et prioriteret tilsyn.

Ved tilsynet oplyste virksomheden, at de havde afholdt et åbent hus-arrangement, hvor de blandt andet demonstrerede et pumpesystem, som virksomheden sælger. I forbindelse med demonstrationen blev der pumpet vand op fra åen, som efterfølgende blev ledt tilbage igen. Virksomheden understregede, at pumpeanordningen kun blev anvendt den pågældende dag og i en kort periode.

Problemet opstod, fordi virksomheden ikke fik ryddet op efter arrangementet, hvilket kunne give indtryk af, at der var tale om en egentlig vandindvinding fra åen. Jeg tog derfor kontakt til virksomheden, og kort tid efter blev pumpeanordningen fjernet.

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
1	Båndpudser	Slibestøv		Cyklon og filter
2	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

2		1,0					
---	--	-----	--	--	--	--	--

Rumopvarmning:
Fjernvarme.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsug fra svejsested, båndpudser og fra udstødningssasser.
Luft, afkast	Begge afkast er ført til mindst 1 meter over tag (tagryg).
Luft, filtre	Der er installeret cyklon og filter på udsug fra båndpudser. Virksomheden skifter selv filtret minimum 2 gange årligt i forbindelse med kontrol og eftersyn af anlæg.
Lugt	Der var ikke noget at bemærke.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Afkast		Udendørs, ingen støjdæmpning
2	Vaskeplads		Indendørs i bygning
3	Intern transport		
4	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener. Virksomheden har aldrig modtaget klager.
Støjkloder, indendørs	Alment værkstedsarbejde
Støjkloder, udendørs	Almen kørsel, vareimport og -eksport, samt test af større maskiner

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads			Liter	Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har en udendørs vaskeplads, hvor der vaskes med hvedvandsrensere. Der anvendes ingen kemikalier. Vaskepladsen er en støbt betonplads med afløb til sandfang og olieudskiller og videre til offentlig-kloak. Der vaskes ca. en maskine om ugen.

Olje- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er tømningss aftale med S.P.Jensen
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Tømmes halv- eller helårligt. Sidste tømning var den 30. september 2022.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Jern og metal				Ikke relevant		Indendørs	2023
Kemikalier				Baller/bundter		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2023
Olie				Baller/bundter		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	På tilsynet kunne det konstateres, at belægningen i den ene af lagerhalerne bestod af SF-sten. I hallen blev der bl.a. opbevaret olie og kemikalier både med og uden spildbakke. SF-sten anses ikke som en tæt belægning ved opbevaring af olie og kemikalier. Olie og kemikalier både som råvarer og som affald skal derfor placeres på spildbakker eller på en oplagsplads, jf. Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, samt råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				

Andet farligt affald	150	Kg	Beholder		Indendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Batterier	40	Kg	Beholder		Indendørs	Danbrit Akkumulator Aalborg A/S	Boliden Bergsøe A/S	
Blyakkumulatorer	500	Kg	Beholder		Indendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Dagrenovation	5	Ton	Ikke oplyst		Indendørs og uden-dørs	Marius Pedersen A/S	I/S Reno-Nord Energianlæg Aalborg	
Hydraulikslanger			Beholder		Indendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Metalaffald	2	Ton	Ingen beholder		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Olieaffald *	200	Liter	Tromle		Indendørs og uden-dørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Olieudskiller og sandfang	1	Ton	Olieudskiller		Nedgravet tank	S. P. Jensen A/S	S. P. Jensen A/S	
Papir og pap	3	Ton	Container - lukket		Indendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Plast	200	Kg	Beholder		Indendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Sand fra sandfang	2	Ton	Olieudskiller		Nedgravet tank	S. P. Jensen A/S	S. P. Jensen A/S	
Spildolie	200	Liter	Tromle		Indendørs og uden-dørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Spraydåser	32	Kg	Beholder		Indendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Alt ok
Affald, farligt	Alt ok
Affald, anmeldelse af farligt affald	
Affald, sortering	Alt ok
Affald, opbevaring	Alt ok
Affald, bortskaffelse	Alt ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald, belægninger	
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 3.1.H3 Rebslagervej - Let erhvervsområde. Virksomhedens karakter vurderes at være i overensstemmelse hermed. Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Bæredygtighed*	Virksomheden arbejder aktivt med bæredygtighed, hvor der specielt er fokus på verdensmål 3, 7 og 12, som er henholdsvis sundhed og trivsel, bæredygtig energi, og ansvarligt forbrug og produktion. Siden sidste tilsyn er der skiftet til LED belysning i alle bygninger, og der er installeret lyssensorer på lageret og andre lignende steder. Endvidere er der installeret en automatisk port mellem lager og udstillingslokalerne, således at der kan spares på varme.