

# Web Tilsynsrapport miljø

## Miljøtilsyn - Hasle Havns modtageplads for olieaffald, Havnen 23, 3790 Hasle

Virksomhedens navn	Hasle Havns modtageplads for olieaffald
Virksomhedens adresse	Havnen 23, 3790 Hasle
CVR-nummer	24198871
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring af farligt affald, 50 tons K203
Dato for tilsynet	21.10.2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, varslet
Tilsynet omfattede	modtageplads for olieaffald
Håndhævelser ifm tilsynet	Ingen håndhævelse relevant.

Egenkontrol, konklusion	udfører relevante egenkontroller
Jordforurening, konklusion	Der er ikke konstateret jordforurening

### Aktindsigt:

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 22. oktober 2025