



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Torben Clausen A/S
Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	17.11.2020
Til stede ved tilsyn:	Helge Godtfeldt og Michael Feidenhansl, virksomheden Jonas Tjørnelund og David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	503b2 Bortskaf/nyttig Ikke-farligt > 75 t/dg, forbrænd.
-------------	---

Telefon	74524723	Hjemmeside	www.torbenclausen.dk
E-mail	adm@torbenclausen.dk	CVR nr.	14163581
Fax	74524747	P. nr.	1000691346

Matrikler	17 Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev
	244 Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev
	1035 Haderslev
	1436 Haderslev
	4665 Haderslev

Acadre sagsnr.:	2017/3157
-----------------	-----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Virksomhedens aktiviteter, bestående af affaldsgenanvendelse, er opført under:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1-listens punkt 5.1, som omfatter: bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, ... (dvs. oplag og behandling af arsen/kreosotbehandlet træaffald) 2. Bilag 1-listens punkt 5.3 b, som omfatter: nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald,...hvor en eller flere af følgende aktiviteter finder sted: <ol style="list-style-type: none"> ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding (dvs oplag og behandling af dagrenovation- og dagrenovationslignende affald) 3. Bilag 1-listens punkt 5.5, som omfatter: Midlertidig opbevaring af farligt affald...(i dette tilfælde farligt byggeaffald). 4. Bilag 2-listens punkt K 214, som omfatter: komposteringsanlæg 5. Bilag 2-listens punkt K 206 og K 212, som omfatter: anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald eller anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald ... forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse (hvilket omfatter virksomhedens øvrige aktiviteter).
Godkendelse/tilladelse	<p>Der er den 17. august 2016 meddelt miljøgodkendelse af nye aktiviteter samt revurdering af eksisterende miljøgodkendelser for hele virksomheden.</p> <p>Den 18. august 2016 meddeles nedsivnings- og udledningstilladelse til tagvand, overfladevand, m.v.</p> <p>Et tillæg til miljøgodkendelsen blev meddelt den 2. september 2016, hvor der tillades modtagelse og oplagring af flere affaldstyper.</p> <p>I forbindelse med flisebelægning af en af de bagerste pladser er der den 15. august 2017 meddelt en nedsivningstilladelse for overfladevandet fra pladsen.</p> <p>Der meddeles den 17. april 2020 et tillæg til miljøgodkendelse samt en revurdering af de eksisterende miljøgodkendelser i forbindelse med, at der søges om tilladelse til modtagelse og behandling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald, kompostering af have- og parkaffald samt modtagelse af jernbaneskærver.</p> <p>Revurdering er foretaget på grund af EU-kommissionens tidligere offentliggørelse af BAT-konklusioner for affaldsbehandling.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Helge Godtfeldt og Michael Seidenhansl fra virksomheden.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.

Produktionsforhold	<p>Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste basistilsyn.</p> <p>Ifølge seneste miljøgodkendelse har virksomheden fået tilladelse til modtagelse og behandling af jernbaneskærver og kompostering af have- og parkaffald. Disse aktiviteter har endnu ikke været taget i brug.</p> <p>Under tilsynet blev følgende affaldsoplagspladser gennemgået:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jordhotellet kan inddeles i 2 pladser - én med 'småbokse' til mindre mængder jord og én, hvor jorden kan lægges i større miler, 2) plads til metalaffald - kølemøbler, alm. metalaffald (der ses et par tomme, åbne olietanke, armeringsjern mm), 3) plads med lukkede containere til eksempelvis asbestaffald, 4) plads til træaffald. Under tilsynet foregik der flisning af træaffald og have- og parkaffald. Flisning blev udført af Biosupply, der sørger for al videre bortskaffelse af det flisede materiale, 5) plads til opbevaring af tegl, mursten og beton. Knusning af beton foregik under tilsynet, 6) plads til opbevaring af brugte dæk, tagpap, landbrugsplast/folier, PCB-holdigt affald (under grænseværdien), 7) hal 6, hvor der var et mindre oplag af asbestholdigt affald - pakket ind i plastik, 8) hal 7, hvor der foregår sortering af affald i de forskellige fraktioner - brændbart, deponi, plast, papir, glas, elektronik mm, 9) hal 5, hvor der var et mindre oplag af brugte batterier indsamlet fra husholdninger. Der er givet tilladelse til midlertidig oplag af denne affaldstype og 10) hal 4, hvor der var et oplag af træflis.
Miljøledelse/grønt regnskab	Det påmindes, jf. vilkår 16 i den seneste miljøgodkendelse, at et miljøledelsessystem skal være implementeret senest 17. august 2022.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Registrering af affaldsstrømme, herunder jordflytning i forbindelse med jordhotellet, fortsætter på samme måde som før. Virksomheden påmindes at føre driftsjournal i henhold til vilkår 23 i den seneste miljøgodkendelse.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Olieprodukter, maling og lignende opbevares i værkstedet, hvor der foretages mindre vedligeholdelsesarbejder på virksomhedens egen vognpark, affaldscontainere mm.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er ikke foretaget ændringer i værkstedet. Se bemærkningerne fra tidligere tilsyn vedrørende afkast fra værkstedet.</p> <p>Der kan forekomme støvgener i forbindelse med knusning/flisning. Det vurderes, at støvet forbliver indenfor virksomhedens skel.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Støjforholdene på virksomheden - kørsel, nedknusningsaktiviteter o.l. er blevet beskrevet i forbindelse med tidligere ansøgning om miljøgodkendelse.</p> <p>Der er foretaget måling og beregning, der viser, at de fastsatte støjgrænser er overholdte.</p> <p>Under tilsynet foregik der knusning af beton (med bl.a. armeringsjern) og flisning af træaffald i den bagerste del af grunden. Støjen vurderes ikke at være særlig høj - især støjen fra flisanlægget. Der foregik både flisning af træaffald og flisning af grenaffald, herunder mindre stammer.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er meddelt udledningstilladelse til tag- og overfladevand fra den sydlige del af virksomheden (haller og pladser) til et nærliggende vandløb, medens der er givet nedsivningstilladelse for tag- og overfladevand fra de nordlige dele. Evt. spildevand fra hal 6 og 7 ledes ud i lukket brønd, der tømmes efter behov af slamsuger.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>2 gange om året, tømmer og kontrollerer Haderslev Slamsugerservice de 4 olieudskillere og 3 sandfang på ejendommen.</p> <p>Hvert andet år tømmes også gaderistene.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Ifølge seneste BBR-udskrift er der 6 olietanke på virksomheden.</p> <p>Det blev oplyst, at manometeret i tilknytning til den nedgravede, dobbeltvæggede olietank checkes hver gang, der fyldes diesel i den.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Affaldsoplagene blev gennemgået i forbindelse med gennemgangen af virksomheden - se afsnittet vedr. produktionsforholdene.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark er pt i gang med kortlægningsarbejdet på ejendommen i henhold til Jordforureningsloven.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Det er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede forhold. Det aftales, at kopi af skriftlige procedurer for kontrol, håndtering og registrering af ind- og udført affald - se vilkår 17 i miljøgodkendelsen, sendes til kommunen senest 1. april 2021.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder