



## Rapport for miljøtilsyn hos Hytek v/AMU Nordjylland - Køreteknisk Anlæg, Lufthavnsvej 32, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

|                              |                       |                |          |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 06.12.2022            |                |          |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Basistilsyn - varslet |                |          |
| <b>Telefon</b>               | 96332257              | <b>CVR nr.</b> | 10255384 |
| <b>E-mail</b>                | md@amunordjylland.dk  | <b>P. nr.</b>  |          |

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Virksomhedstype</b>                   | H201, Motor/knallertbaner, køretekniske anlæg |
| <b>Godkendelsesdato</b>                  | 14.07.2015                                    |
| <b>Tilslutningstilladelse spildevand</b> | 16.05.1989                                    |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Status      | Kommentar                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-10-2016 | Aftale | Efterkommet | Der skal indgås en aftale om tømning af olieudskillere.                                                                                                                  |
| 06-12-2022 | Aftale | Meddelt     | Det undersøges om dieseltank er inspiceret og tæthedstestet i 2020, hvis ikke det er sket, aftales det, at den tæthedstestet snarest muligt og senest i 1. kvartal 2023. |
| 06-12-2022 | Aftale | Meddelt     | Tanke anmeldes i BBR.                                                                                                                                                    |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse                                                                                                                              |                              |                  |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Der er ikke sket ændringer af banens udformning siden sidste tilsyn. Der er civil anvendelse af banen ca. 80% af tiden og militær anvendelse ca. 20 % af tiden. Banen råder over 23 køretøjer. |                              |                  |         |                    |
| Køretøjerne serviceres ikke på eget værksted. Her udføres der alene småreparationer som hjulskift, efterfyldning af olie og reparation af skader på karosseri.                                 |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                             | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|                                                                                                                                                                                                | 3                            | 7-22             | 7-16    | 8-16               |
|                                                                                                                                                                                                | Miljøledelse                 |                  |         |                    |
|                                                                                                                                                                                                | Nej                          |                  |         |                    |

## Luftemissioner

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Luftvarmepumpe |

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft                            | Ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                            |
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse | Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for banen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig.<br><br>Der blev ikke konstateret støvgener i forbindelse med tilsynet. |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støj         | Eneste støjkilde er kørsel på banen.<br><br>Det er ved tilsynet på banen i 2016 oplyst, at anlægget ikke vil blive anvendt til motorsportsaktiviteter og at anlægget ikke vil udnytte de muligheder for udvidede åbningstider, som anlægget fik mulighed for i forbindelse med ny miljøgodkendelse i 2015. Anlægget vil således blive drevet med de åbningstider, der hidtil (eller til 14.07.2015 - udvidelsen, der blev meddelt her har ikke været udnyttet) har været gældende, bortset fra om |

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>søndagen, hvor driften vil være 8-16, tidligere var den 8-12. Der vil kun være tale om personbiler og max. 12 ad gangen om søndagen.</p> <p>Det blev desuden oplyst, at der ikke ønskes, afholdt motorsportsaktiviteter.</p> <p>Ovenstående er stadig gældende.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Støjkluder, indendørs           | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Støjkluder, udendørs            | Kørsel på banen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | <p>Der er fastsat grænseværdier i miljøgodkendelsen.</p> <p>I vilkår 8 er fastsat krav om, at der skal etableres støjafskærmning inden udgangen af 2016, samt at den udvidede åbningstid, som der blev mulighed for i 2015 ikke må udnyttes inden der er etableret støjafskærmning.</p> <p>På baggrund af, at der ikke vil forekomme motorsportsaktiviteter på banen og at åbningstiden ikke udvides i det omfang, der var grundlaget for miljøgodkendelsen og kravet om støjvolde, er det accepteret, at der ikke etableres støjafskærmning om anlægget.</p> <p>Der vil være en overskridelse af grænseværdierne i forhold til de nærmest beliggende områder, som i kommuneplanen er udlagt til rekreativt område, område 2.4.R3. Disse områder er dog ikke umiddelbart tilgængelige for offentligheden. Med en videreførsel af driften med begrænset udvidet åbningstid vil der ikke være en overskridelse af støjgrænser ved boliger.</p> |

## Spildevand

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand                | <p>Spildevand fra vaske- og tankplads samt opholdsbygning udledes via olie- og benzinudskillere til renseanlæg på Flyvestation Aalborg. Spildevand fra opholdsbygning afledes ligeledes til dette renseanlæg.</p> <p>Vaskepladsen anvendes kun i begrænset omfang, dvs. 1-2 gange årligt til egne køretøjer.</p> <p>Virksomheden bedes være opmærksom på, at der ikke må anvendes olieemulgerende rensedmidler, da disse ødelægger olieudskillernes funktion (vilkår 43 i miljøgodkendelsen).</p> |
| Spildevand, procesvand    | Der forekommer ikke andet processpildevand fra virksomheden end spildevandet fra tank-/vaskepladsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spildevand, overfladevand | Virksomheden har et opsamlingsbassin for regnvand, der anvendes til udsprøjtning på arealer til glatførekørsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Det er et krav i godkendelsen (vilkår 38), at opsamlingsbassinet skal renses efter behov og mindst 1 gang årligt. Dette fortsætter flyvestationen med at gøre.<br>Bassinet er senest rensat i august 2022.                                                                                                                 |
| Spildevand, tilslutningstilladelse       | Der er meddelt tilslutningstilladelse d. 14.07.15.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Betonbelægning.<br><br>Jævnfør vilkår 19 i miljøgodkendelsen, så skal arealer med tætte belægninger være i god vedligeholdelsesstand og kontrol heraf skal foretages mindst en gang årligt. Utætheder skal udbedres så hurtigt, det er muligt.<br><br>Det blev ved tilsynet oplyst, at eftersyn og udbedring sker løbende. |

## Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskilleranlæg                     | Olieudskiller indgår i flyvestationens tømningsordning, som fører tilsyn med den mindst 1 gang om året. Hvis der forekommer olie i udskilleren, skal den tømmes mindst en gang årligt. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Er senest tømt/efterset d. 28. september 2022. Der er aftale med S. P. Jensen A/S.                                                                                                     |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke                                | 2 brændstoftanke á 12.000 l. Der er elektronisk overvågning. Tankene overvåges af DCC Energi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Olietanke, opstilling/placering          | Underjordiske.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Olietanke, tankattest/tankskilt          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Olietanke, registrering i BBR            | Tankene fremgår ikke af BBR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningspl | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp | Begge tanke blev inspiceret og tæthedsprøvet i oktober 2010. For tank 1 (benzin) blev det vurderet, at tankens tilstand ikke var god og at den kun havde 1 års levetid. Tanken er sløjfet og der er etableret en ny ved siden af i 2014.<br><br>For tank 2 (diesel) blev det vurderet, at tankens tilstand var god og at den burde inspiceres indenfor 10 år. Tanken burde således være tæthedsprøvet og inspiceret senest i 2020.<br><br>Det kunne ved tilsynet ikke oplyses om den var blevet det. |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Det blev aftalt, at det undersøges om dieseltank er inspiceret og tæthedstestet i 2020, hvis ikke dette er sket, aftaltes det, at den tæthedstestet snarest og senest i 1. kvartal 2023.</p> <p>Tankene er omfattet af Oletankbekendtgørelsen, BEK nr 1257 af 27/11/2019. §42 heri fastsætter krav til intervaller for inspektion og tæthedsprøvning.</p> |
| Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Råvarer

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer                            | Vejstribemaling, olie, fedt, sprinklervæske. Opbevares i aflåst miljøcontainer i værksted. |
| Råvarer, opbevaring                | Ok                                                                                         |
| Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse | Der er vilkår til opbevaring, se vilkår 13.                                                |

## Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Affald       | Alm. husholdningsaffald fra kontor/mødelokaler. |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn*   | Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Generelle bemærkninger                   | <p>AMU Nordjylland lavede i 2016 en 6-årig forpagtningsaftale med Forsvaret om baneanlægget.</p> <p>Denne er efterfølgende forlænget til udgangen af 2025</p> <p>Det er et vilkår i godkendelsen, at banen skal være aflåst uden for åbningstid.</p> <p>Der er etableret en låge ved indkørslen til området som er aflåst både uden og inden for driftstiden.</p> |
| Planforhold                              | Anlægget er beliggende i landzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Der føres journal over kørslen på banen, jf. vilkår 33 i miljøgodkendelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bæredygtighed*                           | Anlægget anvender dieselolieprodukt til GTL fuel, primært fordi der er færre lugtgener ved dette produkt. GTL er udvundet af naturgas og sænker Nox- og partikeludledningen.                                                                                                                                                                                      |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>Der er tidligere blevet lavet et energieftersyn af administrationsbygningen med kontor- og undervisningsfaciliteter.</p> <p>Det tilstræbes at undgå tomgangskørsel. Der er automatisk regulering af lyset på banen, så det slukkes, når den ikke anvendes.</p> <p>Der er ikke mere fast personale på anlægget, så der spares på varme og lys i administrationsbygningen ved det.</p> |