

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Ellevej 3 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 3-09-2019
<b>Ejer:</b> Dan Christensen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> ½ time
<b>CVR nr.:</b> 19979083	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 14/8-2019
<b>CHR nr.:</b> 28964	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ og DEHJ
<b>Betaler:</b> Dan Christensen Ellevvej 3,8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Dan
<b>Andre ejendomme:</b> Skrejrupvej 35, 8410 Rønde	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn - Uanmeldt
---	-------------------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Nej
-------------------------	-----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion		Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært kvæghold &gt;15-75 DE Med Tilladelse efter HL</b>
<b>Kategori:</b> 2	§ 10

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,73	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,73
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Nej
--

<b>Oplag:</b> Nej	<b>Antal:</b> 0
-------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> Forhold på møddingspladsen fra forrige tilsyn er bragt i orden.  Opsamlingsbeholder var fuld.- pumpen i stykker. Hjælp var tilkaldt.  Et rør til gyllevognen var utæt og der sev ajle ud på jorden. Se tilsynsbrev.  Erklæring om aftale om opbevaring på anden ejendom efterspurgt og fremsendt.
---

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40 36 87 89 / 41 28 65 28

Ejers mail: odasminde@hotmail.com

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning	
Møddingsplads	01-01-1990	70	140			
				Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>					x	Se tilsynsbrev
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>				x		
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>				x		Opsamlingsbeholders kapacitet (6 m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)				x		Se tilsynsbrev
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>				x		
<b>Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>					x	
<b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>				-	-	Der var oplag på tilsynstidspunktet
<b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>				-	-	Der var oplag på tilsynstidspunktet
<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"><li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li><li>• udlæg i gødningskegle</li><li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li></ul>					x	Der er udlægning i gødningskegle
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>					x	
<b>Bemærkninger:</b>						

## SPILDEVAND

Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:

Kanaler i stalden

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	14-8-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,73	