

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Dansk Special Lakering	Dato for tilsyn: 22. november 2019
Tilsynsadresse: Industrivej 6, Thorsager	Postnummer og by: 8410 Rønde
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR nr. 29425221	Matrikel: 7gd Thorsager By, Thorsager
Kontaktperson: Jeppe Knudsen	Planforhold: Kommuneplanramme nr. 10.1.E1 Erhvervsområde ved Industrivej og Fjernvarmeværket.
E-mailadresse: jeppe@dsli.dk	Tilsynsførende: Kirsten W. Lohmann

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autolakering
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	☒	Kampagnetilsyn	☐	§ 9 tilsyn	☐
Prioriteret tilsyn	☐	Opstartstilsyn	☐	Øvrige tilsyn	☐

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn	☐	Fysisk tilsyn	☒
-----------------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	☒	Tanke	☒
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	☒	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	☒
Spildevand/afløbsforhold	☐	Beskyttelse af jord og grundvand	☒
Råvarer – opbevaring og håndtering	☒	Andet	☐

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Ja	Dato herfor: 18. december 2019
---	---------------------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)	Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)
OK ☐ Ikke OK ☐ Ikke relevant ☒	Påbud ☐ Forbud ☐ Indskærpelse(-r) ☐

Jordforurening (hvis det er relevant): Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.
--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Mindre forhold at bemærke vedrørende opbevaring af farligt affald.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 19/37270

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Oletanksbekendtgørelsen⁶
- VOC-produktbekendtgørelsen⁷

Godkendelser og tilladelser

- Der er den 2. februar 2016 meddelt dispensation fra afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsen i forbindelse med en planlagt udvidelse af virksomheden. I henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen bortfalder en anmeldelse om udvidelse (og dermed også en dispensation), såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Autolakering. • Karosseriarbejde (buleudretning, men ingen svejsning). • Slibning. <i>Der foretages slibning og lakering af veteranbiler, møbler og emner til industrien.</i>
Produktionsareal	Virksomheden har et areal på ca. 742 m ² . Arealet omfatter: Slibehal, malekabine, teknikrum, blanderum, klargøringshal og showroom. Der er etableret en isoleret container til kompressor og filteranlæg til slibestøv. Grundareal er ca. 2.500 m ² .
Indretning	Værkstedet er indrettet med: • Lifte. • Kompressor. • slibemaskiner med automatisk udsugning. • malerkabiner. Udendørs findes: • parkerede biler.

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

² Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

⁷ Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.

	• container med farligt affald. • container til bl.a. kompressor, afkast for slibning samt cyklon til opsamling af slibestøv.
Etableret på nuværende adresse	Thorsager Autolakering er startet op på adressen i 1978. Firmaoverdragelse til Jeppe Knudsen den 1.10.2008 og omdøbt til <i>Danske Special Lakering med nyt CVR nr.</i>
Udvidelse /ændringer	Der er i 2009 meddelt dispensation fra afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsen, i forbindelse med en planlagt udvidelse af virksomheden (inkl. ny malerkabine). <i>Dispensationen blev aldrig udnyttet, da der ikke blev etableret en malerkabine i denne bygning. Bygningen anvendes i dag til slibning.</i> <i>I 2016 er der givet dispensation til indretning af malerkabine, klargøringsområde og blanderum i en ny tilbygning der på tilsynstidspunktet ikke er opført endnu. Opførelse af bygningen blev aldrig til noget, da virksomheden i stedet valgte at købe en bygning i Viby til udvidelse af virksomhedens aktiviteter.</i> <i>Begge dispensationer er siden bortfaldet, da de ikke har været udnyttet indenfor et år.</i>
Antal ansatte	Der er i alt beskæftiget 5 personer på virksomheden, heraf 3 i værkstedet inkl. Jeppe Knudsen.
Driftstid	Mandag ca. kl. 8-16, tirsdag til torsdag ca. kl. 7-16 og fredag kl. 7 – 12. Lørdag og søndag: Som udgangspunkt ingen drift, dog kan der forekomme lidt arbejde i weekender, hvor der er hasteopgaver eller ved stort arbejdspress.
Driftsforstyrrelser og uheld	---
Egenkontrol / driftsjournal	---
Bemærkning	---

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Der var ingen håndhævelser ved tilsynet i 2014. Forholdene der blev påpeget ved tilsyn i 2013 er alle efterkommet ved tilsynet i 2014.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor (stempel)	Udendørs i isoleret container (kølecontainer)
2	Slibemaskine	I slibehal
3	Til- og frakørsel	Udendørs
4	Udsugning/ventilation	I teknikrum og udendørs i isoleret container.
Bemærkninger		Det er oplyst, at der altid arbejdes for lukket port og lukkede vinduer ved støjende aktiviteter. Den udendørs container er placeret nordvest for bygningen (længst væk fra nærmeste beboelse) ud mod Ryomvej. I containeren er der etableret ventilationsåbninger for køling af udstyret i containeren. I forbindelse med indretning af værkstedet i 2010 er der anvendt støjsvage ventilationsanlæg mv. samt punktudsugning til slibemaskiner, som selv tænder/slukker afhængig af, om den enkelte slibemaskine er i brug.

Ved tilsynet var der ikke drift i bygningerne. Der blev derfor ikke vurderet på støjniveauet fra virksomheden. Kommunen har ikke modtaget klager over støjgener siden sidste tilsyn.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsug fra sliberum	Ca. 1,5 meter over container	Cyklon i udendørs container for opsamling af slibestøv
2	Punktudsug fra ny slibehal		
3	Rumventilation fra ny slibehal (sug i gulv)	Ca. 1 meter over tag	Filter i gulv
4	Malerkabine	12 meter over terræn	2 filtre (tør filtre) hhv. loft og gulv
5	Punktudsug i blanderum	Ca. 2 meter over tag	Nej
6	Centraludsugning (klargøring)	1 meter over terræn	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja. Malerkabine: Filter i gulv skiftes ca. hver 3. uge afhængig af hvor meget kabinen anvendes, mens loffilter skiftes af leverandøren ca. hver 6. mdr. Punktudsug fra slibehallerne: Ved cyklonen er der opsamlingsbakke til slibestøv. <i>Bakken og filtret kontrolleres og tømmes efter behov, da udsugningen ikke kører optimalt, hvis filteret ikke er i orden.</i> Filtrene i rumventilationen i den nye slibehal har en forholdsvis lang levetid. Virksomheden forventer at filtrene skal udskiftes én gang årligt.	
Bemærkninger:		<u>Blanderum:</u> Punktudsug ved vægt, blandeskab, vask til rensning af sprøjtepestol mv. Afkastet er ført 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. Dette afkast overholder dermed kravet. <u>Klargøring:</u> Centraludsugning/rumventilation. <u>Malerkabinen:</u> Udsug fra gulv og loft med samlet afkast. <u>Punktudsugning fra slibehal/rum:</u> Luft fra punktudsug i den nye slibehal ledes til det eksisterende afkast for sliberum. Rumventilationen for den nye slibehal har en udsugningskapacitet på 16.000-18.000 m³ luft pr. time. Vedr. den nye slibehal, skelnes der imellem punktudsugningen og den generelle rumudsugning i gulvet. Højden på afkastet for rumudsugningen er derfor ok. På tilsynet var der ikke drift i bygningerne og det var derfor ikke muligt at vurdere på støv – og lugtgener.	

Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.

Opvarmning

Type	Rumopvarmning ved fjernvarme og gasfyr til malerkabine
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme og et gasfyr.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Nej
Bemærkning	Det blev oplyst, at der kun udledes sanitært spildevand. Der er ingen gulvafløb fra værksteder eller malekabiner. Rensning af sprøjteledning/pistol foregår i et rensekar i blanderum. Der udføres ikke bilvask. Der er ingen sandfang eller olieudskillere.

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Mængde	Opbevaring (hvor)
Klar lak og hærder	Dunke/bøtter mv.	---	Lager
Fortynder (sprøjtefortynder)	5 l dunke	---	Indendørs i blanderum
Maling på vandbasis	Dunke/bøtter	---	Indendørs i blanderum
Cellulosefortynder (rensefortynder til rengøring)	200 L tromle		Udendørs i lukket oplagsrum (på spildbakke)
Bemærkning	<i>De producenter af malinger, lakker mv. der stod på lager og i blanderummet er alle registreret indenfor EU og dermed er det vurderet, at reglerne vedrørende indhold af VOC i de enkelte produkter overholder VOC-produktbekendtgørelsen.</i> Alle farver er på vandbasis. Klar lak er på fortynder-basis. <i>Der anvendes ca. 3.250 liter farve og lak pr. år (2018-tal).</i> Der anvendes desuden rensefortynder (cellulosefortynder) til rengøring af sprøjtepistol mv. Dette leveres i 200 l tromler af firmaet <i>Brenntag Nordic A/S</i>. I blanderum er der fast gulv (<i>fliser med fuger</i>) uden gulvafløb. Der er opkant ind mod værksted, samt lille kant ved yderdør. Dette vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til de opbevarede råvarer. Rensefortynder opbevares i et lille lukket oplagsrum med spildbakke, udendørs på bagsiden af bygningen. Dette pga. brandsikkerhed.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Etableret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Afblændet	---	1978 jf. BBR	---	Nej, da afblænding ikke er anmeldt til kommunen.
3	F-gas	Overjordisk	5 m ³	2016	---	---
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						---
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		I 2014 blev det på tilsynet oplyst, at tanken til fyringsolie er blevet afblændet og forventes gravet op i foråret 2014. Afmeldingen af fyringsolietanken er endnu ikke sket og det indskræpes derfor, at olietanken afmeldes inden den 15. januar 2020. Dette gøres ved, at rette henvendelse til Syddjurs Kommune, Miljø og Klima. Der er i 2016 givet byggetilladelse til en 5 m³ F-gas tank på virksomheden.				

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Maling/lak med fortynder		Dunke	Blanderum	Bent Hansen Malervarer ApS	Bent Hansen Malervarer ApS
Maling på vandbasis		Dunke	Blanderum	Bent Hansen Malervarer ApS	Bent Hansen Malervarer ApS
<u>Øvrig affald:</u>					
Blandet brandbart	---	Container	Udendørs	HTS	HTS
Tomme metalbeholdere fra maling/lak		Container	Udendørs	HTS	HTS
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Al spild (maling, lak og fortynder) hældes på mindre dunke i blanderummet. Når dunken er fyldt, fyldes det over på en 200 liters tromle. Tomme beholdere fra maling/lak bortskaffes til Bent Hansen Malervarer ApS. Virksomheden er godkendt til at modtage spildfortynder med malingsrester i				

Energistyrelsens Affaldsregister. Der har ikke været bortskaffet tromler med malingsrester i 2018.

Det blev efter tilsynet, telefonisk, oplyst at de tomme metalbøtter fra maling og lak afleveres i containeren til blandet affald der afhentes af HTS.

Fremadrettet skal tomme metalbeholdere afleveres som jernaffald. Eventuelle indtørrede og udhærdede malingsrester på beholderne er af underordnet betydning. Beholdere, hvor der stadig er maling i, skal bortskaffes som farligt affald uanset typen af beholdere.

På tilsynet stod der 3 dunke indholdene malingsspild med låg udenfor, bag bygningen. Disse stod på fliser og uden overdækning. Indholdet i dunkene betragtes som farligt affald og skal dermed stå på spildbakker eller lignende og under overdækning. Dette er for, at sikre at eventuelt spild ikke kan løbe til jord og grundvand i tilfælde af lækage eller at spild på dunkene ikke vaskes af og løber til jord og grundvand, når det regner. Det indskræpes, at dunkene fremadrettet opbevares på spildbakke og under tag.

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der er fast gulv indendørs i virksomheden.
- Råvare opbevares uden fare for spild til jord og grundvand.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	I en afstand af 200 til 500 meter fra virksomheden, er der registreret beskyttede vandløb (Saksvad Bæk), der er i moderat økologisk tilstand og en beskyttet sø.
Følsomme brugerområder	I en afstand af 200 til 500 meter fra virksomheden, er der lokalplanudlagt boligområde.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende indenfor et område med drikkevandsinteresser og indenfor 200 meter af virksomheden, er der registreret indvindingsopland til Thorsager vandværk (udenfor område med særlige drikkevandsinteresser). I en afstand af 200 – 500 meter fra virksomheden er der udpeget et BNBO-område (BoringsNær BeskyttelsesOmråde).

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

1. Opbevaring af farligt affald.
2. Afmelding af olietank.

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

3. Bortskaffelse af tomme bøtter fra maling og lak.