



Rapport for miljøtilsyn hos Gravsholtvej 34, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02-10-2018		
Ejer Adresse	Simon Christiansen Gravsholtvej 34, 9310 Vodskov		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31115
Mobiltelefon		CVR nr.	13233888
E-mail		P. nr.	1000525676
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	171,46 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	178,39

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-06-2012	Indskærpelse		Indskærpelse om at overholde tilladt dyrehold
22-06-2016	Aftale	Efterkommet	Træer omkring den lille gyllebeholder skal fældes eller fjernes
31-03-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Der er en for stor proudktion af køer på bedriften.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	99	132,00	13-04-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,32	13-04-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	67	34,11	13-04-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50	0,81	13-04-2015	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,22	13-04-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	98	138,13	1.468,44	1.133,50
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	4,91	0,00	58,30
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	71	34,10	520,71	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	46	0,49	0,00	4,88
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	1	0,20	1,75	4,19
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	1	0,56	6,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der blev i udgangen af planåret 2017-18 lavet en opfølgning på tidligere indskærpelse om overproduktion. Dyreholdet er ifølge kvægdata-basen for ovennævnte planår blevet reduceret til det tilladte niveau, og indskærpelsen er blevet registreret som efterkommet. Indskærpelsen gik på at antallet af årskøer skulle reduceres.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdata-basen i planåret 2017/18.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2000	75	150		Byggedato samt volumen er ikke oplyst.
Vaskeplads	01-01-2000	10	10		Befæstet areal foran ensilageplads benyttes

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast mæg	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Alt fast mæg ligges i markstakke, og det vurderes derfor at kapaciteten er ok.
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage, sidebegrænsning	Der er en ensilageplads på ejendommen, som er opdelt i to plansiloer. Begge har tilstrækkeligt sidebegrænsning og sidebegrænsning. På ejendommen opbevares der desuden ensilageoplæg i marken - Placeringen af disse er ok, jf. ortofoto fra sommeren 2018.
Ensilage, afløb	Der er afløb ved ensilage/vaskepladsen. Afløb var fri ved tilsyn.
Ensilage, tag/overfladevand	Der er ingen risiko for tilløb af tag- og overfladevand til ensilagen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-06-1979	22-04-2009	0	500		Brev sendt vedr. rep af beholder. spjældet er muret til men følg op på næste kontrol
Gyllebeholdere	01-06-1990	22-04-2009	0	975		Denne beholder har ingen spjæld
Gyllekanaaler	01-01-1900		0	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger om beholdernes tilstand. Der var ingen beplantning omkring beholderne.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere kontrolleret den 22. april 2009. Der er krav om 10 års beholderkontrol for begge beholdere, og skal derfor så skal kontrolleres igen inden sommeren 2019.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om alarm på beholderne
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Begge beholdere var næsten tomme ved tilsynet, da der for nyligt var blevet kørt ud. Forholdet vurderes at være okay. Der føres logbog for begge beholdere.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på beholderen
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ejer står selv for tømningen med sugetårn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilledning	Fra stald, ensilageplads og vaskeplads. Gyllen bliver først ført over i den mindste gyllebeholder fra 1979 og pumpet videre til den store beholder.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være ok. Begge beholdere er for nyligt blevet tømt, således at ejer er helt sikker på at der er kapacitet nok indtil foråret.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke aktuelt
Gyllebeholder, øvrige	Ingen øvrige kommentarer

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen ved tilsyn	0
Kompost, øvrige	Den faste mæg fra husdyrbruget bliver lagt i markstakke. Ved tilsynet var der ingen markstakke på ejendommen, da der for nyligt var blevet spredt ud.	

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der leveres ikke fast mæg eller gylle til biogasanlæg. Der er ingen biogasanlæg i nærheden af ejendommen, og ejer er tilfreds med sin nuværende løsning.
Energiforbrug/besparels er*	Belysning i stalde er blevet udskiftet til LED og der er installeret frekvensstyret vakuumpumpe. Der blev lavet en energigennemgang af ejendommen for ca. 3 år siden. Her blev der ifølge ejer ikke fundet væsentligt steder der kunne spares på energien.
Vandforbrug*	Vand fra mælkekøling anvendes til drikkevand i stalde. Der benyttes drikkekopper, som reducerer vandspild.
Natur/sø*	På ejendommen er der et par gamle mergelgrave, som idag er søer. Ejer har valgt at der ikke drives jagt på sin ejendom. SEGES folder med 10 konkrete råd, der gavner bierne blev udleveret ved tilsynet.
Ressourcer og genanvendelse*	Vi havde en snak om genanvendelse af affald - herunder genanvendelse af hårde plastdunke. Ejer er bekymret om andre borgeres reaktion, hvis hvis sådanne rengjorte dunke afleveres på genbrugspladsen - Altså borgere som ikke er bekendte med at de kan genanvendes. Kommunens vejledning om sortering af affald blev udleveret ved tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej