

Frederikshavn Affald A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Att Anne Dorthe Iversen & Svann Lundholm
E-mail: forsyningen@forsyningen.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. juli 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos Genbrugspladsen - Ousenvvej - Sæby, Ousenvvej 16 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 27.07.2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Svann Lundholm, Bjarne Nielsen og Peter Hansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K211 Genbrugspladser jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende anbefalinger og påtaler:

- **Der kunne ikke fremvises en samlet dokumentation i form af driftsjournaler mv., jf. miljøgodkendelsens vilkår 87. Forholdet blev påtalt og bør forbedres til næste tilsyn.**
- **Der kunne ikke fremvises dokumentation for tømning og inspektion af genbrugspladsens sandfang og olieudskillere jf. miljøgodkendelsens vilkår 86. Forholdet blev påtalt. Dokumentation skal sendes til Frederikshavn Kommune.**
- **Registreringer vedr. seneste brug af nødoverløb fra komposteringsanlæggets opsamlingsbassin til forsinkelsesbassin og udledning til recipient kunne ikke forevises. Forholdet blev påtalt. Dokumentation skal sendes til Frederikshavn Kommune.**

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Sagsnummer:
GEO-2007-02130
Sagsbehandler:
Jesper Ø. Christensen
Direkte telefon.:
+45 98 45 6358
Mail:
jecr@frederikshavn.dk

- **Det anbefales, at Frederikshavn Affald har skærpet opmærksomhed på overlødevandet fra komposteringsområdet, så der ikke opstår risiko for nødafkastninger til Sæby å i vinterperioden.**
- **Prøveudtagningsprogram vedr. udledning fra forsinkelsesbassin til recipient fortsætter uændret.**

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse


Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen



Jesper Ø. Christensen
Miljømedarbejder

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98468154	CVR nr.	30179358
Fax		P. nr.	1013799292

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Åbningstid: Man - fre kl. 09.00 - 18.00 Lørdag kl. 08.00 - 16.00 Søndag kl. 10.00 - 16.00</p> <p>Pladsen er indrettet med containere og bure, kuber m.v., så relevante affaldsfraktioner kan indsamles.</p> <p>Derudover er pladsen indrettet med komposteringsanlæg for haveaffald</p> <p>Skiltning og sorteringsanvisninger på pladsen vurderes som tilstrækkelige.</p> <p>Containere til jern- og metalaffald er åbne og placeret på tæt betonbelægning med særskilt afløb til sandfang og olieudskillere.</p> <p>Driften af komposteringsanlægget er ændret, således at en stor del af affaldet efter neddeling og sortering bortskaffes som biobrændsel. Sorteringsresten afhændes som "landbrugskompost" uden egentlig kompostering.</p> <p>Opsamlingsbassinet for overfladevand og perkulat fra kompostingsområdet var oprindeligt dimensioneret således at der var ligevægt mellem vand brugt til komposteringsprocessen og den nedbør der falder på pladsen.</p> <p>Selv om der pt. ikke aktivt bruges vand til komposteringsprocessen har der ikke været behov for nødaflastning til Sæby å. Driftspersonalet tilskriver dette at der sker en stor fordampning fra pladsen.</p> <p>Det anbefales, at Frederikshavn Affald har skærpet opmærksomhed på dette, så der ikke bliver behov for nødaflastninger til Sæby å i vinterperioden.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Vilkår 87: Generelt</p> <p>Der kunne ikke fremvises en samlet dokumentation, jf. miljøgodkendelsens vilkår 87 i forhold til driftsjournaler og visuel kontrol for genbrugspladsområdet og for</p>

	<p>komposteringsområdet. Forholdet blev påtalt og bør forbedres til næste tilsyn.</p> <p>Vilkår 86: Spildevand Sandfang og olieudsiller Pkt. 14 & 15: Tømning og inspektion - dokumentation kunne ikke fremvises. Pkt. 29: Driftsjournal kunne ikke forevises</p> <p>Nødoverløb - komposteringsanlæg Pkt. 35: Tidspunktet for seneste brug af nødoverløbet - kunne ikke forevises.</p> <p>Udledning til Sæby Å Pkt. 39-46: Der har været problemer med overholdelse af udlederkravet for total N. Seneste prøve har været ok, men indtil videre fortsætter prøveudtagningsprogrammet uændret.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Genbrugspladsen er omfattet af miljøgodkendelse og udledningstilladelse af 26. april 2011.</p> <p>Vilkår 86.44 vedr. udlederkrav for overfladevand er ændret 13.11.2014 og vilkår 4 vedr. åbningstid er ændret 23.10.2015.</p>
Forurennet jord	<p>Ingen bemærkninger - genbrugspladsens kørearealer og befæstede arealer vurderes til at være i god vedligeholdelsesstand.</p> <p>Der blev ikke visuelt konstateret utætheder.</p>
I øvrigt	<p>CTM har ingen klager over støv, støj, lugt m.v.</p>



Oversigtsplan med afløb



Biobrændsel



Aflæsning af haveaffald



Opsamlingsbassin for overfladevand og perkulat fra komposteringsområde



Nødpumpeanlæg for vand fra opsamlingsbassin til recipient via genbrugspladsens forsinkelsesbassin



Forsinkelsesbassin fra genbrugspladsen (tilgroet)



Prøveudtagningsbrønd, sandfang og olieudskiller på afløb fra forsinkelsesbassin



Sandfang og olieudskiller på afløb fra vaskeplads samt jern og metalcontainer.



Afløb ved indkørsel til genbrugsområdet udbedret - eks. på hændelse til driftsjournalen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen bemærkninger - Ingen klager.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger - Ingen klager.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Se egenkontrol

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Afløbet fra forsinkelsesbassin til Sæby Å: Koalescensudskiller og flydelukke etableret, jf. vilkår 86 pkt. 8 (Se egenkontrol) Afløb fra vaskeplads samt jern & metalcontainer: Koalescensudskiller og sandfang, jf. vilkår 86 pkt. 20. (Se egenkontrol)

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Spildolietank i kemilaliehus



Tanke

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevaring, jf. Vilkår 24 - 31 - ingen bemærkninger.
Affald, generelt	<p>Der er fokus på jern og metalcontaineren for at undgå, at der kommer emner i containeren som kan indeholde olie og andre væsker som kan forurene jord og spildevand.</p> <p>Frederikshavn Affald har anskaffet "afluknings måtter" til pladsens afløbsriste - der kan anvendes ved uheld med olie eller andre væsker.</p>



Farligt affald