

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 17/3349

Billund Kommune har den 14.11.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Kompetencecenter Billund på Tårnvej 135, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Bettina Andersen og Henrik Lund Bak

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

"A53 - Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2 "

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

"E52 - Savværk, møbelfabriker og maskinsnedkeri"

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
1ma	1360252	GRINDSTED BY, GRINDSTED

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.	Adresse beskyttet
Billund kommune	Jorden Rundt 1	7200 Grindsted	Nej

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	Kompetencecenter Billund, Tårnvej 135, 7200 Grindsted Attention: Bettina Andersen CVR nr: 29189765
Tlf. / mobil	72131164 / 79 72 78 00
e-mail	bean@billund.dk
CVR- / P-nummer	29189765 / 1019496658
Etableringsdato	24.06.2014
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	Ingen
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Ingen
Kort beskrivelse	Træværksted, malekabine og metalværksted – til nytteindsats – 3 – 5 ledige pr. uge
Antal ansatte:	20 i alt inkl. FGU-skole
Produktionsareal (m ²):	Ca. 2000 m ²
Driftstider (kl.):	Hverdage: 07:00 – 16:00 Lørdage: Lukket Søn- og helligdage: Lukket
Afstand til boliger	200 m til boligområde

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-02-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Håndhævelser

Håndhævelses dato
Ingen

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Virksomhedens aktiviteter omfatter: 1) Træværksted 2) Malekabine 3) Metalværksted (mindre omfang) 4) Undervisning - generelt 5) Borgerforløb - 100 pr. uge for ledige 6) Nytteindsats - 3-5 ledige pr. uge

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Ingen bemærkninger
Regional kortlægning	Virksomheden er beliggende på areal som er V1-kortlagt og områdeklassificeret

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages, at jorden kan være lettere forurenset. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer: 1) Brændbart - Udendørs 2) Metal - Udendørs 3) Farligt affald - beholdere indendørs Nye krav pr. 01-01-2023 om sortering af husholdningslignende affald i 10 fraktioner - gerne samlet i 5 - er implementeret med nye beholdere overalt på virksomheden.

Luft, lugt og støvemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder: 1) Afkast fra metalværksted - 1 svejsekabine 2) Afkast fra træværksted 3) Afkast fra malekabine Filtre og afkast serviceres iht aftale Der er ikke modtaget klager over hverken luft, lugt eller støvemissioner siden seneste tilsynsbesøg.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	1) Træ 2) Paller 3) Smykkeæsker 4) Chokolade

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret opland - GR 50.1 1) Sanitært spildevand - til offentlig kloak 2) Tag- og overfladevand - til offentlig kloak 3) Ingen processpildevand

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støjkilder: 1) Luftafkast Ingen øvrige kilder bidrager væsentligt til udendørs støjniveau.

Olietanke og andre tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Ingen tanke

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Ingen bemærkninger
Generelle forhold	Fjernvarme

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk

Dokumentdato: 14-11-2023