

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22.10.2024	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	14177299	
P-nummer	1014436010	
Virksomhed	Aarhus Cementvarefabrik A/S	
Adresse	Flinthøj 1	
Postnummer og by	8520 Lystrup	
Telefon	86221233	
Mobil		
e-mail	jla@aarhuscementvarefabrik.dk	
Kontaktperson	Jørgen Lauritsen	
Branchekode	B202	Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år
Biaktiviteter	K206	Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Jørgen Lauritsen (direktør) & Torben Hollesen (intern teknisk konsulent)	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman & Lis Bach	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 23.05.2013, tillægsgodkendelse af 17.04.2015 samt tilslutningstilladelse af 04.04.2006. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Miljømæssige bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen, som bl.a. regulerer krav til indretning, drift og sløjfningstermin for virksomhedens fyringsolie-tank.
Miljømæssige bemærkninger	1. Virksomheden kunne på tilsynet oplyse, at der nedkneses beton i fællesskab med IBF belægningssten og IBF fabriksbeton, der ligger umiddelbart syd for Aarhus Cementvarefabrik. Nedknusningen foregik tidligere på det areal, hvor IBF fabriksbeton ligger nu. Ifølge miljøgodkendelsen af 23. maj 2013, skal nedknusningen foregå på virksomhedens eget areal. Det er ved mailkorrespondance af december/januar 2020/2021 mellem virksomheden og Aarhus Kommune, imidlertid accepteret, at nedknusningen foregår i det fjerneste østlige hjørne af IBF fabriksbetons arealer, da det 1) principielt stadig er samme matrikel og 2) ligger længst muligt væk fra naboboligerne og uden naboer mod syd. Virksomheden skal fremover fortsat anmelde eventuelle nedknusningsaktiviteter. 2. Virksomheden har et indendørs oplag af råvarer af forskellige syntetiske olier og luftblandingsmidler, der alle indgår i hærdnings- og formgivningsprocessen af betonprodukterne. Disse blev alle opbevaret indendørs i produktionen, hvor eventuelt spild kunne løbe til afløb. Virksomheden oplyste, at der ville blive sat spildbakker med opsamlingskapacitet under oplaget. Virksomheden skal inden 1. december 2024, fremsende dokumentation for udførelse. 3. Ifølge virksomheden afsyres betonvareprodukterne ikke længere med saltsyre, da dampende herfra var stærkt korroderende på fabrikkens stålkonstruktion samt ud fra arbejdsmiljøhensyn. Afsyringen foregår i stedet med BPB Kraft Gel V2A, som virksomheden fremlagde datablad for på tilsynet. Virksomheden udbedes journaler over pH-værdi og

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	koncentration af farlige stoffet i spildevandet, som følge af brug af det nye produkt, samt årligt forbrug af BPB Kraftgel V2V med henblik på udarbejdelse af en ny spildevandstilladelse. Oplysningerne skal senest 1. december 2024 fremsendes til tilsynsmyndigheden. 4. Virksomheden har tilladelse til batchvis udledning af neutraliseret processpildevand i forbindelse med afsyring af hærdede produkter, jf. spildevandstilladelse af 4. april 2006. Det syreholdige spildevand opbevares i en nedgravet betontank inden batchvis udledning til det offentlige spildevandssystem. Spildevandstilladelsen stiller bl.a. følgende krav: - Spildevandet skal neutraliseres inden udledning. Der skal føres journal over udledning fra opsamlingstanken. - Tanken skal årligt tømmes og kontrolleres for utætheder (egenkontrol). Virksomheden havde ikke fremfundet journalen ifm. tilsynet. Det indskræpes, at journalen for tømning samt egenkontrol af betontankens tæthedskontroller eftersendes senest 1. december 2024. 5. Den nedgravede betontank til opbevaring af syreholdigt spildevand fra afsyring/vaskeplads skal i henhold til miljøgodkendelse af 23.05.2013, vilkår 3.9.7 bundtømmes og tæthedskontrolleres mindst hvert 5. år af en ekstern uvildig fagperson. Det var ifølge virksomheden ikke blevet gjort siden seneste tilsyn, hvor virksomheden oplyste, at de ikke havde fået det gjort. Det indskræpes, at denne kontrol foretages snarest muligt og senest inden årets udløb (2024). 6. Virksomheden skal føre journal og egenkontroller som angivet i miljøgodkendelsens vilkår 3.10.6 og tillægsgodkendelsens vilkår 3.9.2. Virksomheden havde ikke fremfundet journalen ifm. tilsynet. Det indskræpes derfor, at journalen eftersendes senest 1. december 2024. Der er krav om følgende løbende egenkontrol og journalføring: - Træpillefyret skal løbende serviceres (skal føres i journal). Denne blev udleveret på tilsynet. - Virksomhedens årlige produktion. - Kvitteringer for bortskaffelse af affald indeholdende angivne mængder. - Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 3.10.1 og 3.10.2. - Dato for og resultatet af ekstern kontrol af filtre samt evt. foretaget vedligeholdelse og udskiftning af filtre, jf. vilkår 3.10.3. Denne blev udleveret på tilsynet. - Dato for og årsag til evt. hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger. - Dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 3.10.4.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af gruber, opsamlingskar og af tætte belægnings, jf. vilkår 3.10.5. - Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 7. Der var et blandet oplag af råvarer og affald rundt på matriklen. Blandt andet hydraulikolie, vævslim, akkumulatorer og brugte fugepatroner. Dette blev opbevaret uden spildbakker eller tag over. Det indskærpes at dette ryddes op jf. pkt. 3.8.5 i miljøgodkendelsen af 23. maj 2013. Fremover skal farligt affald og flydende råvarer opbevares efter samme punkt i miljøgodkendelse af 23. maj 2013.
Klagevejledning	Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende regler – jf. nævnte vilkår, kan der ikke klages til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven. Der kan anlægges en sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelsen. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ved tilsynet d. 15.11.2021, blev det aftalt, at afkastet fra punktudsugningen i metalværkstedet skulle føres mindst 1 meter over tag. På tilsynet kunne det konstateres, at dette var udbedret. Virksomheden havde ikke, som aftalt på tilsynet d. 15.11.2021, fremfundet eller fremsendt journaler for egenkontroller af flg.: - Virksomhedens årlige produktion. - Kvitteringer for bortskaffelse af affald indeholdende angivne mængder. - Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 3.10.1 og 3.10.2. - Dato for og årsag til evt. hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger. - Dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 3.10.4. - Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af gruber, opsamlingskar og af tætte belægnings, jf. vilkår 3.10.5. - Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført miljøledelse.


INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er et betonstøberi, som producerer belægningssten og specialprodukter i beton. Virksomheden modtager råvarer, afvejer og blander beton, støber beton, oplagrer og bortkører færdige betonprodukter. Virksomheden er miljøgodkendt som betonstøberi med en produktion på mere end 20.000 tons/år. Der er meddelt en miljøgodkendelse den 23.05.2013 og en tillægsgodkendelse den 17.04.2015 til nogle ændringer og udvidelser. Godkendelsen fra 2013 er stadfæstet ved Natur- og Miljøklagenævnet den 27.02.2015 med få ændringer, mens godkendelsen fra 2015 er stadfæstet ved Miljø- og Fødevareklagenævnet med få ændringer. Virksomhedens driftstid er godkendt til kl. 7-22 på hverdage. Yderligere er produktion i hal 3 tilladt på lørdage kl. 7-14. Levering og læsning af materialer og færdige produkter må kun foregå i tidsrummet kl. 7-18. Opblæsning af træpiller i silo er kun tilladt på hverdage kl. 7-18 og ikke samtidig med nedknusning af beton, som tillades 10 sammenhængende hverdage én gang årligt. Nedknusningen skal ifølge Miljøgodkendelse af 2013 altid meldes i forvejen.
Produktionsareal (m ²):	Aarhus Cementvarefabrik 2.826 m² indendørs produktionsareal. IBF belægningssten 1.839 m² indendørs produktionsareal. Ca. 27.000 m² udendørs lagerareal, hvor der foregår truck- og lastbilkørsel.
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 12 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområderne 270502ER og 270507ER, der begge er udlagt til erhvervsområde. Umiddelbart mod nord og øst grænser virksomheden op mod kommuneplanområde 270508BL, der er udlagt til blandet bolig- og erhverv, hvorfor der er boliger i umiddelbar nærhed af virksomheden. Virksomheden er beliggende i OSD-område.
-------------	---



Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer i form af støvende pulver opbevares i siloer. Vasket grus, sand o.l. opbevares i betonbokse. Virksomheden har et oplag af flydende råvarer, herunder forskellige syntetiske olier og luftblandingsmidler, der står i forlængelse af produktionshallen. Råvarerne står uden opsamlingskapacitet i rum, hvor eventuelt spild kan løbe i afløb. Virksomheden oplyste på tilsynet, at der ville blive etableret spildbakker under råvarerne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Opbevaring af flydende råvarer uden spildbakke med opsamlingskapacitet. Opbevaring af flydende råvarer uden spildbakker. Der er afløb mellem de to palletanke.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er boliger umiddelbart mod nord og øst for virksomheden.
Væsentlige støjkloder	Der er en lang række støjkloder, som er nærmere beskrevet i støj-kortlægningen ifm. meddelelse af miljøgodkendelse. De væsentligste er følgende: - transport med lastbiler - truckkørsel - transportbånd - vibrator i blokstensmaskinen (indendørs i hal 3) - råvareleverancer (lastbil samt indblæsning i siloer) - rensning af silofiltre (automatisk med trykluft) - nedknusning af beton (ca. en gang årligt) - rumbler (indendørs)
Vurdering af støj	Naboerne har flere gange klaget over støjgener fra virksomheden. Virksomheden har ved støjmålinger og -beregninger dokumenteret, at virksomheden overholder de i miljøgodkendelsen stillede støjvilkår når forudsætningerne overholdes. Der er modtaget en enkelt støjklage siden seneste miljøtilsyn i 2021. Klagen er fra 2022, hvor virksomheden var nødsaget til at lede last-biltrafik via Flinthøjvej i stedet for Lægårdsvej, på grund af vejar-bejde i offentlig vej. Den trafikale situation er siden blevet løst og der foreligger ikke yderligere klager herfor.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	- Røggas fra skorsten til 250 kW træpillefyr. Skorstenen er ført op til 8,5 meter over terræn. - Fortrængningsluft fra råvaresiloerne. Der er etableret filtre der automatisk renses efter behov med trykluft. - Udsugning fra støvende processer (cement). Udsuget luft renses i posefiltre og afledes over tag til fri fortynding. - Udsugning fra træværksted (træstøv). Udsuget luft renses i pose-filtre og afledes over tag til fri fortynding. - Svejsning på metalværkstedet foretages med punktudsug-ning. Afkastet er jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.6.8 ført 1 meter over tag. - Diffust støv fra transport og håndtering af sand, grus og beton. Støvgener undgås ved fejning og vanding med en

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	støvbinder på kørearealerne efter behov. Virksomheden oplyste, at man fejer mindst en gang om ugen på kørearealerne. Siden seneste tilsyn i 2021, er der etableret nyt filter og udsugning på IBF belægningssten-fabrikken, for at nedbringe fugtigheden i produktionshallen. Udsugningen er ifølge virksomheden mere effektiv, og erstatter dermed den gamle. Til sikring af, at der ikke opstår støvgener ifm. leverancer af pulverformige råvarer, er der i miljøgodkendelsen af 23.5.2013, vilkår 3.2.1 - 3.2.6 stillet en række vilkår vedr. indretning og drift.
Rumopvarmning	Der er etableret et 250 kW træpillefyr til opvarmning af produktionshaller og kontorer. Fyret er miljøgodkendt ved tillægsgodkendelse af 17.4.2015. De tre gamle oliefyr er bibeholdt som reserve i tilfælde af nedbrud på træpillefyret.



Afkast til svejserøg ført minimum 1 meter over tagfod.



Ny ventilation til fabrikshallen for belægningssten.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der forekommer ingen processer, hvor der benyttes organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ingen processer der giver anledning til lugtgener.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	04.04.2006

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden har tilladelse til batchvis udledning af neutraliseret processpildevand i forbindelse med afsyring af hærdede produkter (jf. spildevandstilladelse af 4. april 2006). Det syreholdige spildevand opbevares i en nedgravet betontank inden batchvis udledning til det offentlige spildevandssystem. Spildevandstilladelsen stiller bl.a. følgende krav: - Spildevandet skal neutraliseres inden udledning. - Der skal føres journal over udledning fra opsamlingstanken. - Tanken skal årligt tømmes og kontrolleres for utætheder. Virksomheden oplyste, at den nedgravede betontank tømmes flere gange årligt og her inspiceres visuelt, men at man ikke har fået den inspiceret hver 5. år af et uvildigt eksternt firma, jf. 3.9.7 i miljøgodkendelsen af 2013. Yderligere oplyst virksomheden, at man ikke har brugt saltsyre til afsyringsprocessen siden 2017, men i stedet bruger BPB Kraftgel V2A. Virksomheden er blevet udbedt dokumentation for pH-værdier, produktkoncentrationer ved udledning til kloakken samt anvendt årlig mængde med henblik på en ny spildevandstilladelse, se afsnittet "Miljømæssige bemærkninger".

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen olie- og benzinudskillere på virksomheden.
Tømning / kontrol af udskiller	Ikke relevant.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ingen sandfang på virksomheden.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie: Gearolie fra maskiner m.m. i mindre mængder (max. 200 liter) opbevares indendørs i tromle med spildsikring. Affaldet afhentes til genanvendelse af Avista Oil. Der var blandet oplag af råvarer og affald rundt på matriklen. Blandt andet hydraulikolie, vævslim, maling og brugte fugepatroner. Forholdet er indskærpet, se afsnittet "Miljømæssige bemærkninger."  Blandet oplag af flydende råvarer og farligt affald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Blandet oplag, blandt andet hydraulikolie, opbevaret udendørs uden spildsikring under sættevogn.
Øvrigt affald	Betonbrokker: Opbevares normalt på grunden og der foreligger godkendelse til at affaldet må nedknuses ca. en gang årligt med en mobil nedknuser. Nedknust beton genanvendes til stabilisering til erstatning for nye råstoffer (stabilgrus), men benyttes ligeledes til erstatning af sand i egne betonprodukter. Nedknusningen foregår syd-øst for virksomheden. Betonslam: Opsamles i nedgravet betontank ifm. afsyring og bortskaffes som betonaffald ifm. tømning af tanken. Støvende affald: Dette opstår fra luftfilteranlægget i hal 3. Dette tømmes sammen med virksomhedens betonbrokker. Affaldet befugtes i forbindelse med tømning, så materialet ikke længere er støvende. Efter befugtning vil det støvende affald hærde op og vil kunne håndteres med virksomhedens øvrige betonaffald. Brændbart affald: Opbevares i VIP container og bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg af vognmand Johs. Sørensen. Træaffald og træspåner fra posefilter: Dette tages retur til hovedafdelingen IBF i Ikast. Det blev oplyst, at hovedafdelingen har tilladelse til at flishugge træet og benytte det til fyring. Metal: Opbevares i container, som tømmes af Stena Metal efter behov.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Metallaffald opbevaret i udendørs container.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontakinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en olietank. - 1800 liters fyringsolietank fra 2000. Tanken er registreret i BBR.
Rørføringer til olietanke	Fyringsolietanken står i en produktionshal og forsyner 3 oliefyr i forskellige lokaler. Rørføringer mellem fyrene og tanken består af kobberør, som er nedstøbte i gulvet. Virksomheden skal være opmærksom på, at når fyringsolietanken i 2030 falder for forældelsesfristen og skal udskiftes, så skal rørføringerne ligeledes fornyes så de opfylder de nye krav i olietankbekendtgørelsen.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet

af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ikke længere en diesololietank. Tankning foregår hos eksterne tanksteder.
Belægninger	Belægninger, hvor der er risiko for at spild af forurenende komponenter kan forekomme, vurderes at være i god stand. Evt. spild kan ikke trænge ned i jorden under belægningerne. Den nedgravede betontank til opbevaring af syreholdigt spildevand fra afsyring/vaskeplads skal i henhold til miljøgodkendelse af 23.05.2013, vilkår 3.9.7 bundtømmes og tæthedskontrolleres mindst hvert 5. år af en ekstern uvildig. Dette var ifølge virksomheden ikke blevet gjort. Aarhus Kommune har indskærpet forholdet, se afsnittet "Miljømæssige bemærkninger".
Jordforurening	Der blev visuelt ikke observeret forhold der giver mistanke om forhold der kan have givet anledning til ny jordforurening.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER:

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 2028 1791
e-mail: hsiho@aarhus.dk