



Rapport for miljøtilsyn hos Knallertbanen i Svenstrup, Flødalvej 20, 9230 Svenstrup

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| Tilsynsdato | 09.09.2020 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - uvarslet | | |
| Telefon | 98380050 | CVR nr. | 16130990 |
| E-mail | | P. nr. | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Virksomhedstype | H201, Motor/knallertbaner, køretekniske anlæg | | |
| Godkendelsesdato | 13.05.1997 | | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | | | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------|------|--------|-----------|
| | | | |
| | | | |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Kørsel med crossmaskiner. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | | | | |
| Miljøledelse | | | | |
| | | | | |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Støj | Ved tilsynet var der ingen aktivitet på banen. |
| Støjkloder, indendørs | Ingen |
| Støjkloder, udendørs | Kørsel på banen |
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Krav om at maskinerne er støjdæmpet i henhold til DMU's regler. Krav om kontrol heraf. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---------------------|
| Spildevand | Alm. husspildevand. |

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

| Mat r.nr. | Fab . år | Fab .nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
|-----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------------|
| 10q | | | 1911 | Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | 6.000 | Nedgravet | 1971 | Tanken er afblændet | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Olietanke | Ingen |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Råvarer, opbevaring | Blev ikke besigtiget ved tilsynet, men det er tidligere oplyst at: Brændstof – oplag heraf på 20-30 liter, som hentes på tankstation i dunk og opbevares i det tidligere sprøjtelakeringsrum. Er aflåst når banen ikke er i brug. Oplag af affedningsmiddel på ca. 40 l, som opbevares i aflåst rum. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Affald | Almindeligt husholdsaffald. |
| Affald, farligt | Blev ikke besigtiget ved tilsynet, men det er tidligere oplyst at: Begrænset mængde spildolie, max. 5 l årligt, som afleveres på genbrugsplads. Tom emballage samt klude og kattegrus medtages. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet, |
| Generelle bemærkninger | - |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | - |
| Bæredygtighed* | - |