

Danish Agro Dronninglund  
Dregårdsvej 1  
9330 Dronninglund

danisda

**Plan og Miljø**

Dato: 26-09-2018  
Sags. nr.: 06.01.00-K08-8495-08  
Sagsbeh.: Tine Eis  
Lokaltf.: +4599455420  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
CVR 29189501  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn**

Brønderslev Kommune foretog den 20. september 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 31. august 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Åse Hansen, Danish Agro
- Vagn Kristensen, Danish Agro Dronninglund
- Lars Sørensen, Danish Agro Dronninglund
- Erik Rydborg, Brønderslev Kommune
- Tine Eis, Brønderslev Kommune

Virksomheden er reguleret af følgende påbud, tilladelser og godkendelser fra Brønderslev Kommune:

- Miljøgodkendelse af 17. marts 2003
- Tilladelse til afledning af spildevand af 29. april 2004

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

**Generelt**

I 2012 indstillede virksomheden den del af driften, som vedrører produktion af foder. Tilbage er oplag af korn, foderstof mv, tørring af korn samt oplag af gødning. Da produktionen har været indstillet i mere end to år er vilkårene herfor bortfaldet og en eventuel opstart vil derfor kræve at Brønderslev Kommune underrettes (jf. vilkår 2 og vilkår 5). Ved tilsynet fortalte virksomheden, at en genoptagelse af produktionen ikke er aktuel p.t.

Den gødning, der opbevares på virksomheden, er ikke omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser. Der er ej heller planer om at opbevare gødning omfattet heraf på virksomheden.

**Afkast**

Afkast i forbindelse med produktionen benyttes ikke. Ved tilsynet blev det gennemgået og præciseret, hvilke afkast, der fortsat benyttes, se nedenstående tabel (numre og beskrivelse stammer fra miljøgodkendelsens vilkår 24).

Afkast	Status
1. Nyt kedelcentralafkast	Benyttet ikke
2. Kedelcentral	Benyttet ikke
3+4. Korntørreri	Benyttet
5. Nyt påslag	Benyttet ikke
6. Eksisterende påslag	Benyttet

### Affald

Virksomheden sorterer affald i fraktionerne:

- Metal
- Pap
- Blandet affald
- Spildolie – spildolie er farligt affald og det afleveres på AVV's genbrugsplads (som er virksomhedens nærmeste nabo).

Udsortering af plastik blev drøftet. Det vurderes, at virksomhedens mængde af plastaffald er så begrænset, at dette ikke er nødvendigt.

### Spildevand

Spildevandsmængden er begrænset efter produktionen er indstillet. Modtagestation Vendsyssel tømmer olieudskilleren hvert år. Kvitteringer herfor blev fremvist ved tilsynet.

### Støj

Ved tilsynet var der ingen støjende aktivitet. Hverken virksomheden eller Brønderslev Kommune har modtaget klager fra naboer over støj.

### Tanke

I henhold til BBR findes en 2500 l indendørs tank til dieselolie. Virksomheden informerede ved tilsynet om, at der for ganske nylig er blevet installeret endnu en olietank på adressen. Denne tank skal forsyne fyret til rumopvarmning med fyringsolie. Virksomheden vil hurtigst muligt anmelde olietanken til kommunen.

### Opbevaring af olie og kemikalier

Spildolie opbevares i egnet beholder på spildebakke indendørs i en hal.

### Slukningsvand

Den asfalterede plads mellem kornhallerne og gødningshallerne i virksomhedens nordvestlige hjørne skal være afgrænset af en 30 cm høj jordvold, jf. miljøgodkendelsens vilkår 78. Grunden hertil er, at opsamling af slukningsvand ved brand skal muliggøres. Enkelte steder var jordvolden under de 30 cm. Brønderslev Kommune *henstiller* til, at jordvolden repareres/vedligeholdes, således at hele jordvolden er 30 cm høj.

### Egenkontrol

Virksomhedens driftsjournal for kontrol af filtre blev gennemgået og fundet tilfredsstillende.

### Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

## **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

## **Offentliggørelse og aktindsigt**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tine Eis

*Praktikant*

Tine.Eis@99454545.dk

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)