




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1854
Ref. AMKLO
Dato: 24.01.2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba Kruså Mejeri
Virksomhedens adresse	Aabenraavej 2A, 6340 Kruså
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	05.01.2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	26. november 2021
Deltagere fra virksomheden	Jonas Philip Gade - QEHS manager Mette Lolk Hansen - EHS Jill Laurette Jean-Francois Morales - Arla Viby J
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Anne Mette Kloster og Laura Møller
Tilsynet omfattede	Udendørs arealer. Gennemgang af mejeriet indendørs samt renselanlægget
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
18-09-2019	Indskærpelse	Overskridelse af transportvilkår BI5. Vilkår 20 i miljøgodkendelse af 1. januar 2014. Sag afsluttet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Virksomheden egenkontrol registreres i miljøledelsessystem. Overholdt
Støj	Opdateret kortlægning er iværksat i forbindelse med revurdering af virksomheden miljøgodkendelser.
Spildevand	Gennemgang af indsendt data for 2020 viser overholdelse af vilkår.

Jordforurening

Tilsynet af udendørs arealer gav ikke anledning til formodning om mulige jordforureninger. Kloaksystemet er underlagt virksomhedens vedligeholdelsesplan og alle trækninger gennemgås minimum hvert 4. år med tv-inspektion.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse, 3. december 2014
- Miljøgodkendelse til etablering af renseanlæg, 11. maj 2009
- Miljøgodkendelse renseanlæg, vilkårsændring 1. januar 2014

Gennemgang af miljøforhold

Tilsynet omfattede basistilsyn med virksomheden.

Indretning og drift

Udendørsarealer fremstår vedligeholdte og rene.

Indendørs produktionsarealer, indvejning, oplag blev besigtiget. Der var ingen bemærkninger til oplag. Kemi står på spildebakker.

Langt de fleste aktiviteter foregår indendørs. Herunder indvejning og affaldsoplag.

Luftforurening

Eftersyn og kontrolmålinger af energianlæg er lagt i virksomhedens miljøledelsessystem og viser kravoverholdelse.

Lugt

Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til lugt over for omgivelserne.

Der kunne ikke konstateres lugt fra produktion eller renseanlæg eller kloaker ved rundgang på virksomheden.

Spildevand

Gennemgang af virksomhedens indsendte spildevandsdata viser overholdelse af vilkår.

Virksomheden arbejder fortløbende med tiltag for at reducere risiko for spild til renseanlægget.

Flere projekter er gennemført, hvilket sikrer en yderligere frasortering af produktrester på produktionsanlægget.

Virksomheden har senest igangsat et projekt med yderligere et rensetrin på renseanlægget. Herved forrenses vegetabilsk olie fra spildevandet i et første rensetrin, hvilket minimerer påvirkningen af bakteriekulturen på selve renseanlægget.

Støj

Seneste kortlægning viser, at virksomheden overholder gældende støjgrænser. Den fysiske rundgang omkring virksomheden gav ikke anledning til at antage, at virksomheden udsender støj over de faste støjgrænser.

Affald

Affaldssortering og oplag foregår indendørs og fremstod organiseret og ryddeligt. Der sker løbende opdateringer i antal affaldsfraktioner, når der åbner sig nye muligheder for genanvendelse. Det vurderes, at virksomheden arbejder grundigt med mulighederne for affaldssortering og optimering.

Siden sidste tilsyn er en ny affaldsfraktion blevet indført, hvor der frasorteres klar plastfolie til genbrug.

Jord og grundvand

Der er ingen olietanke eller oplag af mineralsk olie på virksomheden.

Virksomheden har et enkelt sandfang på kloaksystemet, som ved tilfælde af spild af vegetabilsk olie fra produktionen, har en lukkefunktion. Sandfanget tømmes og efterses med faste intervaller, og registreres i miljøledelsessystemet.

Kloaksystemet er overalt på virksomheden maksimalt 10-15 år gammelt, idet der løbende er sket udskiftning.

Virksomhedens vedligeholdelsesplan sikrer at kloaksystemet løbende gennemgår videoinspektion.

Indberetning/rapportering

Virksomheden gennemgik data fra miljøledelsessystemet over for Miljøstyrelsen, som gennemgang af virksomhedens miljøgodkendelser og vilkår.

Driftsforstyrrelser og uheld

Procedure for driftsforstyrrelser og uheld er kendt af personalet.

Ophør

Der er relevante vilkår for evt. ophør

Siden sidst

Der har ikke været klager over driften til virksomheden eller Miljøstyrelsen.

Virksomheden arbejder fortsat med en miljøgruppe som består af relevante medarbejdere fra hele virksomheden. Det sikrer, at der er kort vej fra personale til ledelse omkring miljøforbedrende tiltag. Virksomheden arbejder fortløbende med optimeringer.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Efter tilsynet er eftersendt dokumentation fra miljøledelsessystem for opfølgning på vilkår i miljøgodkendelsen. Herunder som eksempel den seneste årlige udførte dokumentation af vilkår F4, årlig gennemgang af beregningsforudsætninger for støjberegning, i revurdering af 3. december 2014.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.