



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Sagsnr.:	09.20.02-K08-63-17	Dato:	6. november 2017
Titel:	Tilsynsrapport for miljøtilsyn på Birthe & Mogens Kloe ApS, Fuglebækvej 10, 3300 Frederiksværk		
Sagsbehandler:	Merete Kjær Specialkonsulent - miljø		

Tilsynsrapport – miljøtilsyn	
Virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer	Birthe & Mogens Kloe Fuglebækvej 10 3300 Frederiksværk CVR-nr. 81678111
Virksomhedstype	Brugerbetaling Autoværksted, omfattet af bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder
Tilsynsdato	10. oktober 2017
Baggrund for tilsynet	Rutinemæssigt basistilsyn
Tilsynets omfang	Tilsynet omfattede hele virksomheden og alle miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er spild omkring spildolietanken. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at der kun er tale om overfladisk spild, men kan ikke afvise at spildet kan have forårsaget en jordforurening under SF-stenene.
Blev der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet?	Indskærpelse i forhold til opbevaring af spildolie.
Gav virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol anledning til påbud, forbud eller indskærpelser	Nej
Karakter af virksomheden	Intet at bemærke.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.