



QuickPoint A/S
Frederikssundsvej 256
2700 Brønshøj

Tilsynsrapport: QuickPoint A/S

Virksomhed:	QuickPoint A/S
Adresse:	Frederikssundsvej 256 -258
CVR nr. / P nr.	17033875 / 1018273442
Tilsynsdato:	13. august 2024
Deltagere:	Ronni Jespersen, QuickPoint A/S Anna Fabrin Røjkjær, Teknik- og Miljøforvaltningen
Virksomhedstype:	Autoværksted
Tilslutningstilladelse:	Meddelt den 13. oktober 2015 (2015-0203696-3)
Tilsynstype:	Varslet basistilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet.
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Relevant egenkontrol er gennemgået i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

19. september 2024

Sagsnr.
2024-0257822

Dokumentnr.
2024-0257822-2

Sagsbehandler
Anna Fabrin Røjkjær

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Anna Fabrin Røjkjær
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Autoværksted

Antal ansatte

Ca. 10

Driftstid

07.30 – 16.00


Støj

Nærmeste boligområde er beliggende ca. 45 m fra virksomheden.

Autoværkstedbekendtgørelsens § 9 om begrænsning af støjgener:

Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.

Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.



Figur 1 Fra KK Kort den 15. juli 2024.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden forrige tilsyn.

Der blev ikke observeret støjgener i forbindelse med tilsynet.

Luft

Virksomheden udfører slibning. Der er etableret udsugning med støvfilter.

Der foretages kun svejsning i et mindre omfang. Svejsning udføres med udsugning.

Der er desuden etableret slanger til udsugning af udstødningsgasser i værkstedet.

Egenkontrol:

Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Der er udført vedligehold på værkstedets ventilationsanlæg i 2024. Virksomheden har fremsendt en kvittering for arbejdet efter tilsynet.

Spildevand

Virksomheden har en tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand fra vaskehal til kloak via sandfang og biologisk renseanlæg (2015-0203696-3).

Virksomheden har i forbindelse med tilsynet oplyst, at vaskehallen ikke længere i drift.

Beskyttelse af jord og vand

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
--	-----------------------------	---

Belægning

Der er ikke gulvafløb i værkstedet.

Opbevaring af råvarer

Olie og kemikalier opbevares i værkstedet på en spildbakke. Spraydåser opbevares i skab. Der er ikke risiko for spild til jord og kloak.

Der er opsugningsmateriale tilgængeligt i værkstedet.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie, andet flydende farligt affald og fast farligt affald opbevares i egnede beholdere i værkstedet.

Egenkontrol:

Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er leveret.

Virksomheden har efter tilsynet fremsendt en årsopgørelse fra ABAS over mængden af farligt affald der er afhentet i 2023.

Olietanke

Oversigt over tanke i brug

Tank	Størrelse	Etableret	Placering	Bemærkninger

Virksomheden har ingen olietanke.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer og krav om tankinspektion. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside <https://www.kk.dk/olietanke>