

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Præstevej 1, 6980 Tim
CVR:	25197887
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 01-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Det blev aftalt, at boringen DGU nr. 83.1506 skulle beskyttes med en overbygning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato Sidste tilladelse Tilladte dyreenheder	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 17-05-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse den 17. maj 2021 er udnyttet, idet der er dyr i de 2 stalde.
Staldtype	I miljøtilladelsen fra 17. maj 2021 fremgår: De eksisterende stalde er med fulldrænet gulv og spalter. Fulldrænet gulv og spalter er ikke et BAT gulv til slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv er BAT gulv til opstaldning af slagtesvin. Der er indsendt en scenarieberegning der viser, at det vejledende BAT-emissionskrav er opfyldt, hvis der anvendes delvis spaltegulv i kombination med teltoverdækning af de 3 gyllebeholdere.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er telt på de 3 gylletanke. Luerne er lukket på de 2 mindste gylletanke. Ifølge ejer står lugen åben på den største tank, idet den tømmes pt. af Viftrup Biogas. Reglerne for lukning af luger med teltoverdækning er nedfor beskrevet. Det er et helpdisk svar fra Miljøstyrelsen fra 25-1-2018 Spørgsmål Hvordan kan man håndhæve at gyllebeholder med teltoverdækning, for lukket deres teltoverdækning igen, når de er færdige med at kører gylle ud. Svar Lige meget om overdækningen er et krav i en miljøgodkendelse eller bliver brugt istedet for undtagelsen hvor flydelag og logbog kan bruges som alternativ, skal krav om lukning af teltoverdækning håndhæves. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode når der udkøres gylle. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1 at beholderen skal være forsynet med en overdækning. Set i sammenhæng med teltoverdækningens miljøeffekt på reduktion af ammoniak og lugt skal teltoverdækningen som udgangspunkt være lukket, før paragraffens formål er opfyldt.

	<p>I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vilkårsforslag ved udarbejdelse af miljøgodkendelser, hvor de samme principper gælder på husdyrbrug uden godkendelse.</p> <p>Vurdering Det vurderes, at lugen midlertidigt er åben pga. tømning/fyldning af tanken.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra staldanlægget.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

Indsæt oversigtskort

Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Slagtesvin 1	Ja	453	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	17-02-2022
2	Slagtesvin 2	Ja	419	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	17-02-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Produktionsarealer er uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 17. maj 2021.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Markstakke			Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak ikke set ved tilsynet.		

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- interval	Dato/	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning

Gyllebeholder	01-01-1991	25-08-2020	10	163	652	Teltdug	Beholder kontrolleret 25-08-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2000	25-08-2020	10	225	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 25-08-2020 med bemærkninger: 3 elementer til højre for spændelement er der slået en stor skal af et element på indvendig side ca. halvvejs nede på element. Skal støbes ud når beholder er tom. Skaden er udbedret primo oktober 2020.
Gyllebeholder	01-01-2004	25-08-2020	10	1.000	4.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 25-08-2020 med bemærkninger: Kabel nr. 9+11 er sprunget og skal skiftes. Kabler er skiftet primo oktober 2020.
Gyllekanaler	02-01-2000			0	560		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	20	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 100,12

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	OK
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Grøften øst for 4.000 m ³ gyllebeholder vurderes ikke til at være vandførende året rundt, og derfor er der ikke krav om alarm i forhold til grøften.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold ved gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 652 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil. Beholderkontrol udført den 25-08-2020 med bemærkninger: 3 elementer til højre for spændelement er der slået en stor skal af et element på indvendig side ca. halvvejs nede på element. Skal støbes ud når beholder er tom. Skaden er udbedret primo oktober 2020.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja fra ejeres andre ejendomme

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Hovervej 81		
Modtage til opbevaring	Grønbjergvej 24		2.600

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2000	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1954	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)			Tanken er afblændet	
		Tank		1990	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Slanger til jordvarme		2010					
		Tank		2004	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietank fra 1954 er afblændet.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1506): 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. Boring tilset i forbindelse med tilsynet. Vurdering: Det blev aftalt med ejer, at boringen beskyttes efter gældende lovgivning.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kadaverkappe og til DAKA
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Ingen erhvervsaffald fra ejendommen.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	01-01-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,66

Vægtet score	1,73
--------------	------

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.