



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20594259
kakje@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Skorstensgaard Haderslev ApS Sverigesvej 4 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	23.09.2024
Til stede ved tilsyn:	Rasmus Bodholt, Skorstensgaard Haderslev ApS Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	73708969	Hjemmeside	www.skorstensgaard.dk
E-mail	rasbod@skorstensgaard.dk	CVR nr.	32290264
Fax		P. nr.	1029999461

Matrikler	Nr. 4122, Haderslev
-----------	---------------------

Acadre sagsnr.:	24/18507
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Den er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse...
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med Rasmus Bodholt fra virksomheden.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor alle miljøforholdene blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der foretages kun autoreparationer på virksomheden.
Driftstider	Værkstedet er åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 - 16.30; fredage fra kl. 7.30 - 15.30.
Antal ansatte	Der er 4 ansatte på værkstedet.
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Når tanken med spildolie skal tømmes, ringer virksomheden til Marius Pedersen. Det sker ca. 1 gang i kvartalet. Virksomheden har ikke gemt kvitteringerne for tømning.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der er 2 miljøskabe, som begge står i værkstedet. I den ene opbevares spraydåser, smørefedt og andre former for kemi. I den anden opbevares 20-30 liter olie. I værkstedet står der sprinklervæske i forskellige størrelse beholdere på en palle. Sprinklervæsken skal stå på en spildbakke som kan indeholde den største beholders indhold.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der findes punktudsugninger til når bilerne står i tomgang. Der slibes sjældent da det er et lille værksted. Skal der slibes, gør de det i hånden og bruger vand for at nedbringe støv. Kræver arbejdet en hurtigsliber, rykker de aktiviteten udenfor.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er opstillet udendørs på vestsiden af værkstedsbygningen.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen gulvafløb i værkstedet, og der foregår ikke vask af køretøjer på virksomheden.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der findes ikke olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>I et lille skur på sydsiden opbevares spildolie i en dobbeltvægget tank på 1.000 liter.</p> <p>Inde i værkstedet findes der også en kombineret arbejdsbænk/olietank til smøreolie. Denne tank kan rumme 1.000 liter olie og er fra 2017.</p> <p>Tanken i skuret er ikke registreret i BBR, og skal anmeldes til kommunen.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Alt affald afhentes af Marius Pedersen.</p> <p>Der er en container til fælge og andet hård plast.</p> <p>Der er to minicontainere til henholdsvis brændbart affald og pap. I containeren til brændbart lå der brugt kattegrus til opsamling af sprinklervæske. Kattegrus der er brugt til at opsamle farligt affald, såsom olie eller sprinklervæske, skal ligeledes behandles som farligt affald. Virksomheden skal sortere brugt kattegrus til opsamling af farligt affald for sig selv i egnet beholder.</p> <p>Der er desuden en åben container til metalskrot. Låget bliver lukket når det regner og når personalet holder fyraften.</p> <p>I containeren lå der spraydåser, som personalet har banket for at udløse trykket i flaskerne. Virksomheden skal sortere spraydåserne for sig selv i egnet beholder.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie opbevares i dobbeltvægget olietank, stående inde i et skur. Brugte oliefiltre opbevares i 2 lukkede stålbeholdere. Spildolie og oliefiltre afhentes af Marius Pedersen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke kortlagt jordforurening på ejendommen (i henhold til Jordforureningsloven).

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Det henstilles at, 1) beholdere med sprinklervæske stilles på en spildbakke, 2) tanken til spildolie i skuret registreres i BBR 3) og at spraydåser og brugt kattegrus sorteres for sig selv i egnede beholdere. Henstillingerne skal være efterkommet senest mandag den 6. januar 2025.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til miljøforholdene, udover det, der er nævnt i punktet 'håndhævelser'.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Karina Kloosterman Jensen
Miljømedarbejder