

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-02-2021 på ejendommen:

Opstrupvej 5
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af ejendommen
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer i den østlige ende: Ingen murafrænsning eller afløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ensilagesiloer skal mod øst have etableret korrekt afløb med mindre der etableres en minimum 1 meter høj mur.**
 - Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 18.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

09-02-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod øst have etableret enten murafgrensning eller afløb.
------------	------------------------	--

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	17-12-2012
Sidste tilladelse	17-12-2012
Tilladte dyreenheder	295,22

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse	Godkendelsen er tidligere udnyttet i forhold til dyrehold. Der er ved tilsynet kvier i ungdyrstald og kvier i øst-side af kostald. <u>Vurdering:</u> Der er kvier i mere end 25 % af staldanlægget, og miljøgodkendelsen er af den grund stadig udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv i kostald.- Dybstrøelsesareal i kostald.- Sengestald med spaltegulv i ungdyrstald.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Der skal være skrabe anlæg i ungdyrstald. Anlægget skal køre minimum 6 gange i døgnet. <u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Skrabning af spaltegulv er ikke længere på teknologilisten, og der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Grovfoderrationen skal bestå af minimum 40 % græsmarksprodukter. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk og grovfoderration består af mere end 40 % græsmarksprodukter.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Vilkår om beplantning	Ingen krav.
-----------------------	-------------

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	2	2,67	17-12-2012
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	162	216,00	17-12-2012
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	4,66	17-12-2012
St.r. årsopdr. 3-26 mdr.	Sengestald m. spalter	144	67,14	17-12-2012
Slagtekalv st.r. 40-120 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	82	4,29	17-12-2012
St.r. stude, 3-26 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,47	17-12-2012

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	3,72	0,00	73,26
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	25	13,71	185,18	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	65	24,19	326,78	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 27-01-2021:</u> 1 ko.</p> <p><u>Ved tilsynet er der ifølge ejer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 kvier (ca. 20 mdr.) og 75 kvier (gennemsnitsalder på 10 mdr.) <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 38 årskøer, 8 kvier (0-6 mdr.), 26 kvier (6 mdr.-kælvning), 26 slagtekalve (43-71 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2010	1.650	3.375	0	Afløb til brønd - pumper til gyllekanal.
Fast mødding	01-07-2010	82	70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Mod vest:</u> afløb til brønd, der pumper restvand til gylle.</p> <ul style="list-style-type: none">- Det skal sikres, at restvand fra ensilagesiloer opsamles korrekt. <p><u>Mod øst:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Fri randbelægning.- Ingen murafrænsning eller afløb. <p><u>Vurdering:</u> Der skal i ensilagesiloer mod øst enten etableres murafrænsning eller afløb til opsamling (3 % fald mod afløb).</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Plads ved ungdyrstald anvendes ikke.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 2000	05-12- 2019	10	750	3.100	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-12-2019.
Gyllekanaler	01-01- 1995			0	200		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2000			0	100	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav til alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav til vold omkring gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.100 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk - ingen kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvis til dræn og grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	155951	Tank	01-5820	2006	Autogas olie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2031

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2006 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald tages med til Skelmosevej 17, hvor der er erhvervscontainer.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Madum Å til vanding: 64.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. <ul style="list-style-type: none">- Der anvendes dieselpumpe.- Markvanding er sammenkoblet med Opstrupvej 6.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	09-02-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.