



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 2033  
Ref. LOPED / PRECH  
Dato: 31.01.2024

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sneglerup Specialdepot A/S
Virksomhedens adresse	Sneglerup Møllevvej 3, 4571 Grevinge
CVR nummer	25539923
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	14.12.2023
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	27.10.2023
Deltagere fra virksomheden	Jens Arre Nord
Øvrige deltagere	Lorenz Volz fra DMR på vegne af virksomheden
Tilsynet udført af	Lone Grunnet og Majbrit Miara
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede en generel rundgang på deponiet samt monitoringsboringerne
Materiale udleveret	-



Kortet viser Sneglerup Specialdepot beliggende Sneglerup Møllevvej 3 4571 Grevinge. Grønne prikker er deponiets monitoringsboringer og egen nummerering.

## Håndhævelser

Der har ikke været nogen håndhævelser siden sidste basistilsyn.

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Monitorering af grundvand	Modtaget marts 2022. Ingen bemærkninger Næste rapport skal modtages senest 1. juni 2024

## Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

## Liste over gældende afgørelser

- Miljøstyrelsens påbud af den 31. oktober 2019 om vilkårsændring vedr. monitorering på Sneglerup Specialdepot

## Generelle forhold

På grund af etableringen af motorvej 21 er der kun adgang til Sneglerup Specialdepot via en sti fra Sneglerup Møllevvej nr. 10.

Miljøstyrelsen fik ved tilsynet forevist grundvandsboring DGU nr. 191. 255, lokal nr. B5, som er beliggende nedstrøms deponiet. Boringen havde cementlåg på, men den var ikke låst.

Miljøstyrelsen fik ved tilsynet desuden forevis boring DGU nr. 191. 251, lokal nr. B3, som er beliggende på toppen af deponiet. Boringen havde låg på, men den manglede skilt til sikker identificering, og den var ligeledes ikke låst.

Selv om det på grund af lokalitetens beliggenhed og karakter er meget begrænset, hvem der færdes på deponiet, skal der jf. bekendtgørelses §7 stk. 1 pkt. 9), §10, stk. 4<sup>1</sup> og vilkår 2 i ovennævnte påbud dels være tætsluttende, fastspændt og aflåselig prop eller dæksel på forerøret og dels skal der være mærkning af boringer. Formålet med aflåselig forerør er at beskytte boringen mod forurening og områdets grundvand mod hærværk.

Boring DGU nr. 191. 252, lokal B4 er beliggende på en anden matrikel i en hestefold. Der var ved tilsynet ikke truffet aftale med ejeren om adgang til hestefolden, så boring 191.252 blev ikke forevist. Det blev ved tilsynet fortalt, at boringen af hensyn til hestene er overdækket med en græstørv. Derfor kan boringen være svær at finde. Af samme årsag var der sat et skilt op på hegnet i umiddelbar nærhed af boringen, for at hjælpe prøvetageren så han ved, hvor i græsset han skal lede. Det blev ved tilsynet aftalt, at Miljøstyrelsen skal have adgang til boring 191. 252 ved næste fysiske tilsyn.

Desuden fik Miljøstyrelsen forevist nedstrøms boring DGU nr. 191.158, lokal nr. B2. Boringen er en gammel vandindvindingsboring. Sneglerup Specialdepot er i sin tid etableret i bunden af en gammel grusgrav. På vej over mod DGU 191. 158 så Miljøstyrelsen skrænten af det gamle deponi med blottede sedimentære aflejringer.

Der blev ved tilsynet ikke observeret tegn på skred eller sprækker i deponiets slutafdækning.

Vi afsluttede tilsynet med at se den nye opstrøms boring DGU nr. 191.303, lokal B1 beliggende på den anden side af motorvejen på en anden matrikel. Boringen fremstod i fin

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr 1260 af 28/10/2013

stand med låg og lås på. Ved tilsynet blev observeret diverse oplag af byggeaffald nær boringen. Der skal i tolkningen af data fra boringen være opmærksomhed herpå.

**Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til at bemærke, at visse boringer manglede aflåsning og skilt med identifikation.

På tilsynet blev det aftalt, at virksomheden ved næste fysiske tilsyn tager kontakt til ejeren af hestefolden, så Miljøstyrelsen kan få adgang til boring DGU nr. 191.252.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.