



HJM Recycling Køge A/S

Nordhavnsvej 24

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - HJM Recycling Køge A/S, Nordhavnsvej 24, 4600 Køge

Virksomhedens navn	HJM Recycling Køge A/S		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 24, 4600 Køge		
CVR nummer	40314377		
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1		
Dato for tilsynet	24.01.2023		
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn i forbindelse m. andet		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
02-07-2020	Påbud	<p>Kommunen meddeler hermed påbud om, at I skal gøre følgende og sende følgende oplysninger til os inden den 9. juli 2020 med henvisning til § 78 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven:</p> <ul style="list-style-type: none">- hvor mange tons affald I har liggende på kajområdet på Køge Havn p.t.,- I skal gennemgå jeres oplag på Køge Havn og oplyse os, hvor mange tons affald ikke er grønt affald,- I skal oplyse os, hvordan I vil håndtere affaldet således, at I overholder eksportreglerne,- I skal komme med et forslag til, hvordan I vil bortskaffe affaldet, som ikke kan eksporteres som grønt affald og som I ikke ønsker at bortskaffe som andet end grønt affald,- I skal fjerne andet affald end rent klippejern fra Køge Havn senest den 16. juli 2020. I må først modtage andet affald end rent klippejern igen, efter I har modtaget en miljøgodkendelse.- I skal fremsende dokumentation på at affaldet er bortskaffet og hvilket modtageanlæg I har benyttet til os senest den 23. juli	Efterkommet



		2020.	
27-11-2020	Indskærpelser	<p>Mine kollegaer Susan Bladt (den 23., 26. og 27. november 2020) og Mette Ørom Dahlin (den 24. november 2020) har besøgt kaj-området, hvor I har jeres metalkrotoplag. De tog vedlagte fotos.</p> <p>Min kollega Mette Ørom Dahlin konstaterede, at I har elektronikaffald (hvidevarer) liggende på kaj-området. Min teamleder Susan Bladt konstaterede desuden, at I opskærer olietanke i området. Hun konstaterede desuden, at der opståede brand.</p> <p>Vi vurderer, at hvidevarerne er farligt affald, fordi de kan indeholde PCB-holdige kondensatorer. Vi vurderer, at olietankene er farligt affald, fordi de kan indeholde olie.</p> <p>Oplag, behandling og afbrænding af disse affaldsfraktioner kræver en miljøgodkendelse ifølge § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. I har ikke en miljøgodkendelse.</p> <p>Vi indskærper derfor, at I stopper med at skære olietanke op på Køge Havn fra nu af.</p> <p>Vi indskærper desuden, at I bortskaffer begge fraktioner ifølge reglerne senest den 14. december 2020.</p>	Efterkommet
25-01-2023	Henstillinger	<p>I har ikke sendt spildevandsanalyseresultater af overfladevand fra kajarealet i 2022 i overensstemmelse med jeres spildevandstilladelse. I bedes sende spildevandsanalyseresultater af overfladevand fra kajarealet til os senest den 24. marts 2023.</p>	Efterkommet
25-01-2023	Henstillinger	<p>Ved besøget placerede I en spildbakke (en spand) under pistolen, som tilhører jeres midlertidige dieseltank. Vi aftalte,</p>	Efterkommet



		at I fremover placerer spanden under pistolen, i forbindelse af påfyldning af køretøjer for at opsamle evt. spild.	

Hvad er der ført tilsyn med	Eksport
Bemærkninger til egenkontrol	Ikke relevant