



Tilsyn med Råkilde Dambrug						
Dato for fysisk tilsyn	07-12-2018					
Navn, adresse, tlf	Råkildevej 75, 9530 Støvring					
Registrerings nr.	CVR	13024286	P-nr.		CHR	103677
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	7/12-2011			Vandindvinding		12/09 2005
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Måleskala ved målebygværket kan ikke anvendes, idet den sidder ca. 8 cm højere end bunden af udskæringen i overfaldet. Måleskalaen skal sidde, så nulpunktet er i vatter med bunden af udskæringen, hvor vandet løber ud over. Der blev målt en vandføring på ca. 30 l/s. Jævnfør vandindvindingstilladelsen må der som middel over året udledes 24 l/s. 5 ud af 8 damme var i drift. Der var ikke fuld produktion på dambruget. Årets produktion af fisk og forbrug af foder indenfor kalenderåret skal indberettes pr. 1. februar. Indkøbt foder skal ikke indberettes Slam fra oprensning af bundfældningsanlæg var i september 2018, ved et uheld, blevet udlagt på et areal uden for slamdepotet.					

	Dambrugets miljøgodkendelse skal revurderes senest i 2021, mens vandindvindingstilladelsen udløber i 2020. Da der er krav om samtidighed i sagsbehandlingen, vil Aalborg Kommune opstarte revurderingsprocessen i 2020. I forbindelse med revurderingen vil der blive som minimum blive stillet skærpede krav til indretning af slamdepot, flowmåling og antallet af egenkontrolprøver.
Egenkontrol	Dambruget har udtaget 2 egenkontrolprøver i 2018. Udlederkravene er ikke overholdt.
Håndhævelser	Det blev aftalt, at måleskala placeres, så nulpunktet er i samme højde som spidsen af overfaldet. Overskridelserne af udlederkravene for organisk stof og kvælstof i 2018 håndhæves ikke i 2018, da der kun er krav om to prøver og produktionen er mindre end det tilladte. Såfremt kravene heller ikke kan overholdes i 2019, vil det indgå i revurderingen, at der skal iværksættes tiltag, for at nedbringe belastningen fra dambruget. Slam skal opbevares i slamdepot og det skal sikres, at der ikke er risiko for, at slam eller overskudsvand kan ledes til den nærliggende grøft, som har forbindelse til Råkildegrøft. Aalborg Kommune vil i 2019 føre det årlige basistilsyn i foråret og samtidig følge op på måleskala og deponering af slam fra dette års tilsyn.
Bæredygtighed	Der anvendes ikke medicin eller hjælpestoffer på dambruget.
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Råkildegrøft nedstrøms Råkilde Dambrug i april 2018. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 4 (noget forurenat). Målsætningen for vandløbet er ikke opfyldt. Udledningen fra Råkilde Dambrug giver anledning til en svag påvirkning af vandløbskvaliteten.