

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Tarpgårdevej 5, 6971 Spjald
CVR:	26244943
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-09-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gl. kostald: Tidligere dybstrøelsesareal er ændret til sengestald med spalter.
  - I §16a-miljøgodkendelse er der godkendt en ændring fra dybstrøelse til sengestald med fast, drænet gulv.
- Kalve: Der er etableret en plads med kalvehytter/kalvebokse langs med kælvningsstalden. "Kalvepladsen" fremgår ikke af §16a-miljøgodkendelsen.
- Ny kalveplads: Afløb til ny fortank. Der er endnu ikke etableret en pumpe fra fortank.
- Der er ikke etableret tagrende på kælvningsstalden, så en del af tagvandet ledes ud på kalvepladsen.
  - Der skal ansøges om udledningstilladelse til regnvandet fra kælvningsstald.
- 4.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder: Luge i teltoverdækning kan ikke lukkes, da telt/luge er skadet.
- **Der skal etableres alarm på gyllebeholderen.**
- Ensilagesiloer:
  - Mod vest: Ingen afløb/mur.
  - Mod øst: Restvand løber uden om afløb. Der skal etableres en vulst mod syd, så restvand mm. ledes til afløb.
- 2 stk. 1.500 m<sup>3</sup>. gyllebeholdere har senest fået udført beholderkontrol i 2011.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ændring foretaget i gl. kostald (spaltegulv i stedet for fast, drænet gulv) samt ny kalveplads skal lovliggøres inden den 01-02-2024.** Dette skal ske ved en ansøgning om godkendelse af produktionsarealet (= tillæg til ejendommens §16a-miljøgodkendelse).
  - Ansøgning skal ske via <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 15-06-2020, vilkår nr. 7, 12 og 13.
- **Der skal etableres tagrende på østsiden af ny kælvningsstald, så overfladevand ikke blandes med husdyrgødning på ny kalveplads/møddingsplads.**
  - **Der skal ansøges om udledningstilladelse af tagvandet.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. Nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8 og § 13.
- **Vandet fra kalvepladsen skal pumpes til gylle.** Vandet må ikke udsprinkles, at det ikke er defineret som restvand.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. Nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8.
- **Ensilageplads/-silo skal mod vest have etableret korrekt afløbsforhold (3 pct. Fald mod afløb), eller murafrænsning (minimum 1 meter høj mur).**
- **Mod øst skal der (mod syd) etableres afgrænsning/vulst, så restvand ledes til afløb.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. Nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.
- **Luge i gyllebeholdere skal repareres hurtigst muligt og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning,** så kravet i vilkår 15 i §16a-miljøgodkendelse fra 15-06-2020 efterkommes.
- **Beholderkontrol af gyllebeholdere på 1.500 m<sup>3</sup> skal udføres hurtigst muligt. Hvis ikke kontrollen er gennemført inden 01-11-2023 må det forventes, at der meddeles forbud mod anvendelse af gyllebeholderne.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Godkendelsespligtig ændring i gl. kostald samt kalveplads skal lovliggøres.
12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Ny kalveplads skal have afløb til gylle. Tagvand fra kælvningsstald og vand fra kalveplads må ikke blandes.
12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal have korrekt afløbsforhold/murafgrænsning
12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Luge skal repareres og lukkes i teltoverdækning.
12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have udført beholderkontrol hurtigst muligt.

### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	15-06-2020
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udnyttet i eksisterende stalde.</li> <li>- Der er foretaget ændringer foretaget i gl. kostald: Tidligere dybstrøelsesareal er ændret til sengestald med spalter.</li> <li>- Ny kostald: Er ikke etableret.</li> <li>- Ny kælvningsstald er etableret mindre end ansøgt: Ifølge Byggetilladelse = 2.222 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Kalvebygning - fællesboks (råvarehus): Anvendes ikke ved tilsynet.</li> </ul> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<p><u>Gl. kostald:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter</li> <li>- Tidligere dybstrøelsesareal er ændret til sengestald med spalter.</li> </ul> <p>I §16a-miljøgodkendelse er der godkendt en ændring fra dybstrøelse til sengestald med fast, drænet gulv.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Ændringen er godkendelsespligtig. Der skal indsendes en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, hvori der ansøges om ændret gulvtype.</b></p> <p><u>Kostald:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delvist sengestald med spalter og sengestald med fast, drænet gulv.</li> <li>- Dybstrøelsesareal i nordøstligt hjørne.</li> </ul> <p><u>Ny kælvningsstald:</u> er etableret mindre end ansøgt i miljøgodkendelse.</p> <p><u>Kalve:</u></p>

	Der er etableret en plads med kalvehytter/kalvebokse langs med kælvningsstalden. <b>"Kalvepladsen" fremgår ikke af miljøgodkendelsen og skal derfor lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.</b>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup> skal have teltoverdækning.</li> <li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li> </ul> <p>Luge kan ikke lukkes, da teltet/luge er skadet.</p> <u>Vurdering:</u> <b>Luger/teltoverdækningen skal repareres, og luger skal lukkes straks efter omrøring/udbringning.</b>
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes løbende af biogasanlæg fra område ved ny kalveplads.
Vilkår om beplantning	Den eksisterende slørende beplantning øst for den nye kostald skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet	I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Gl. kostald	Ja	1.470	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	12-09-2023
1	Renoveret stald	Ja	245	Malkekøer, kvier og stude	<b>Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)</b> <b>Staldanlægget er miljøgodkendt til at skulle være</b> Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	12-09-2023
1	Renoveret stald	Nej	245	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	12-09-2023
2	Kostald	Ja	130	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023
2	Kostald	Ja	610	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	12-09-2023
2	Kostald	Ja	1.216	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	12-09-2023
3	Kalvehytter	Nej	90	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	12-09-2023
4	Ny kostald	Nej	4.100	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	12-09-2023
5	<b>Kalvehytter, ikke Miljøgodk</b>	Ja	<b>Anslået 400</b>	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	12-09-2023
5	Kælvningsstald	Ja	Anslået 2.222	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023
6	Kalvebokse råvarehus	Nej	500	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-09-2023

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<u>Ændringer foretaget i gl. kostald:</u> Tidligere dybstrøelsesareal er ændret til sengestald med spalter.

	<p>I §16a-miljøgodkendelse er der godkendt en ændring fra dybstrøelse til sengestald med fast, drænet gulv.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Ændringen er godkendelsespligtig. Der skal indsendes en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, hvori der ansøges om ændret gulvtype.</b></p> <p><u>Ny kælvningsstald</u> er etableret mindre end ansøgt: Ifølge Byggetilladelse = 2.222 m2. + overdækket foderbord.</p> <p><u>Kalve:</u> Der er etableret en plads med kalvehytter/enkeltbokse til kalve langs med kælvningsstalden. <b>"Kalvepladsen" fremgår ikke af miljøgodkendelsen og skal derfor lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.</b></p> <p>Kalvebygning - fællesbokse (råvarehus): Anvendes ikke ved tilsynet.  Ny kostald: Er ikke etableret.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 08-09-2023:</u> Malkekvægsbesætning: 525 køer, 205 kvier og 6 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 461 årskøer, 164 kvier (0-6 mdr.), 47 kvier (6 mdr.-kælving), 150 slagtekalve (40-66 kg.) og 1 slagtekalv (489-724,7 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Mod vest:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb: Ingen afløb.</li> <li>- Fri randbelægning: Ok.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Der skal enten etableres en minimum 1 meter høj murafrænsning eller afløb fra det/de laveste punkter (3% fald mod afløb/vulst rundt om den fri randbelægning).</b></p> <p><u>Mod øst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb: Til pumpebrønd ved gyllebeholder.</li> </ul> <p><b>Der skal etableres en vulst mod syd, så restvand mm. ledes til afløb.</b></p> <p>Mindre pumpebrønd ved gyllebeholder.  Ved tilsynet var der tegn på, at restvand tidligere er blevet ledt ud rundt om gyllebeholder.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Det skal sikres, at ensilagesaft/restvand altid opsamles korrekt.</b></p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingsplads nord for kalvestald anvendes ikke ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det formodes at der fra pladsen er afløb til gyllekanal i staldafsnit ved råvarehus.</li> </ul>

	<p><u>Afhentningsplads ved ny kælvningsstald:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til: pumpebrønd syd for pladsen.</li> <li>- Afhentningspladsen er tom ved tilsynet.</li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Kalveplads langs gl. kostald anvendes ikke længere.</p> <p>Nyetableret plads til kalvehytter ved kælvningsstald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til ny fortank. Der er endnu ikke etableret en pumpe fra pumpebrønd/fortank.</li> <li>- Der er ikke etableret tagrende på kælvningsstalden, så en del af tagvandet ledes ud på kalvepladsen.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Vandet fra kalveplads/afhentningsplads skal pumpes til gylle. Der skal etableres tagrende på kælvningsstalden, så overfladevand og vand fra kalveplads ikke bliver blandet.</b></p> <p><b>"Kalvepladsen" fremgår ikke af miljøgodkendelsen og skal derfor lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.</b></p>
Drivgang til malkestald	Spaltegulv på gyllekanal.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2000	154	300	0	
Ensilageplansilo	01-01-2008	3.600	7.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	04-04-2011	10	375	1.500	Flydelag Beholderkontrol udført den 04-04-2011
Gyllebeholder	01-01-2000	04-04-2011	10	375	1.500	Flydelag Beholderkontrol udført den 04-04-2011
Gyllebeholder	01-07-2008	02-10-2019	5	1.000	4.000	Teltdug Beholder kontrolleret 02-10-2019.
Gyllekanaler	01-01-1983			0	190	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved at flytte gylle til gyllebeholdere på andre ejendomme.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold ved 4.000 m <sup>3</sup> gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	<p>Krav om alarm på 4.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder, da afstanden til §3-sø er mindre end 100 meter.</p> <p><u>Vurdering:</u> Alarm monteret: Nej. <b>Der skal etableres alarm på gyllebeholderen.</b></p>
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.550 m<sup>3</sup> (syd) Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol er bestilt og forventes udført 02-10-2023.</p> <p><b>Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. Hvis ikke kontrollen er gennemført inden 01-11-2023 må det forventes, at der meddeles forbud mod anvendelse af gyllebeholderen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.550 m<sup>3</sup> (nord) Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol er bestilt og forventes udført 02-10-2023.</p> <p><b>Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. Hvis ikke kontrollen er gennemført inden 01-11-2023 må det forventes, at der meddeles forbud mod anvendelse af gyllebeholderen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol sidst udført i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luger: Luge mod øst kan ikke lukkes, da teltet er skadet.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Luger/teltoverdækningen skal repareres, og luger skal lukkes straks efter omrøring/udbringning.</b></p>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Tarpgårdevej 3		1.500



BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	125317	Tank	01-5313	2002	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2042
		Tank	01-5820	2005		2.500	Indendørs		30-12-2035

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 stk. dieseltanke fra hhv. 2002 og 2005 står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandsboring/boringer er ikke sløjfet ved tilsynet. Påbud om at få boringer sløjfet er givet og fristen for påbuddet er udløbet (08-11-2022). <u>Vær opmærksom på:</u> <b>Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune ikke modtager kopi af sløjfningsrapporten eller besked om hvornår og hvilken brøndborer med A-bevis der sløjfer boringen, vil kommunen indgive en anmeldelse, som anført i påbuddet, til politiet.</b>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vask af kalvebokse/-hytter sker på kalveplads med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Udløb af overflade- og tagvand fra ejendommen er ikke set ved tilsynet. Ny kælvningsstald: <b>Der skal etableres tagrende på kælvningsstalden, så overfladevand og vand fra kalveplads ikke bliver blandet. Der skal ansøges om udledningstilladelse til regnvandet fra kælvningsstald.</b>

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald håndteres via container fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka ved gyllebeholdere.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-09-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*