

CARMO A/S
Att.: Kim Hüttel
Højvangen 19
3060 Espergærde

Sendt til e-mail: kh@carmo.dk

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 04.11.2016
Sagsnr. 16/20852

Sagsbeh.
Annette Vedel

Tlf. 49 28 25 13
ave55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Miljøtilsynet hos CARMO A/S, Højvangen 19, 3060 Espergærde den 27.oktober 2016

Dette brev er også et tilsynsreferat.

Såfremt, I har bemærkninger til indholdet i dette brev, må I kontakte mig inden
21.11.2016.

Virksomhedens navn	CARMO A/S
Virksomhedens adresse	Højvangen 19, 3060 Espergærde
CVR	26987369
Listepunkt	D59 ¹
Virksomhedstype	Sprøjttestøbning af plast under 5 ton pr. dag
Baggrund for tilsynet	Prioriteret
Dato for tilsynet	27.10.2016
Der er ført tilsyn med	Generelt tilsyn og opfølgning på sidste tilsyn
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol	ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser	ingen

Tilstede ved tilsynet var Kim Hüttel fra CARMO A/S og Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand var repræsenteret ved Annette Vedel og Malene Kamstrup.

¹ "Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven"
Nr. 515 af 27. maj 2016, Bilag 1, pkt. D59, Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved
sprøjttestøbning, ekstrudering, herunder kalandring, eller ved termoformning med et forbrug af
plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i
ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag.

Kim udleverede kopi af samtlige fakturaer for afhentning af affald: pap, papir, blandet brændbart, plast til genbrug. Herudover var der 2 enkeltgangs-afhentninger: et limprodukt med fejl, der er farligt affald, som er anmeldt og afhentet af Norfors, samt tømning af en gammel olie - og benzinudskiller på Højvangen 15.
Kim viste rundt.

Affald

I "mellemrummet" ml. bygninger, hvor der opbevares olie og andet farligt affald: Opbevaringen er under tag/låg og over opsamlingsvolumen. Olieønderne står på riste. Dunke med diverse flydende hjælpestoffer står på træpaller. Den store palletank, med vand iblandet glykol og lidt olie har fået plomberet taphanen.

Udendørs - på østsiden af bygningerne er der diverse containere til affald: pap, papir, hård PVC, blandet brændbart og dagrenovation. En enkelt container var mærket brændbart, der var alene rene plastposer i. De skal afleveres til genbrug. Andet plastemballage var presset og bundtet i store enheder og blev opbevaret under tag for afhentning til genbrug.

Virksomheden har træpaller til overs. Kommunen oplyste om, at de skal afleveres til genbrug eller til godkendt forbrændningsanlæg.

Virksomheden har ikke noget processpildevand.

Støjmissionen er ikke ændret siden sidst. Der har ikke været klaget.

Der emitteres ikke stoffer til luften i koncentration af betydning for det ydre miljø.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal ifølge tilsynsbekendtgørelsen² offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk

Med venlig hilsen

Annette Vedel

² Miljøtilsynsbekendtgørelsen, Bek 518 af 27.01.2016, kap 3 og 4