

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Linco Food Systems A/S	Dato for tilsyn: 16. august 2019
Tilsynsadresse: Ebeltoftvej 4, Tirstrup	Postnummer og by: 8400 Ebeltoft
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR nr. 19189511, P-nr.: 1000440731	Matrikel: 14bx Tirstrup By, Tirstrup
Kontaktperson: Brian Hansen	Planforhold: Lokalplan nr. LB158: Erhvervsområde (Gråskegårdevej), Tirstrup
Telefon nr.: 86231455	Tilstede ved tilsynet: Brian Hansen
E-mailadresse: Brian.hansen@linco.com	Tilsynsførende: Kirsten W. Lohmann

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
A53 Maskinværksted der foretager bearbejdning af jern, stål og andre metaller med et produktionsareal på 100 til 1000 m ²	Lager og test af maskiner Maskinværkstedetsaktivitet i begrænset omfang

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering		Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: ---
--	-------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening :
Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Virksomheden fremstår ryddelig og i pæn vedligeholdelsesstand.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 19/24660

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	<i>På tilsynstidspunktet anvendes virksomheden engang i mellem til test af nye ideer til transportbure og vaskemaskiner til transportbure, ellers anvendes virksomheden primært som lager for resten af koncernens maskiner.</i>
Produktionsareal og grundareal	Grundareal: 21.521 m ² <i>Produktionsareal: 800 m² (i 2019 har produktionsarealet været anvendt i 3 måneder)</i>
Indretning	<i>Der er 15 svejsesteder i alt (4 i den lille smedje og 11 i den store), alle TIG-svejsning – ingen er i brug Slibere i sliberummet - ikke i brug Metalsave – ikke i brug Drejebænke – ikke i brug Montagehal – anvendes som lager 1 testhal til test af vaskemaskinefunktioner, den anden testhal anvendes til lager i dag.</i>
Etableret på nuværende adresse	Maskinværkstedet er startet i 2012 på adressen og blev i 2017 lukket næsten ned.
Udvidelse / ændringer	<i>Produktionen er reduceret kraftigt. Ved tilsynet i 2013 var der 25 mand ansat, i dag er der kun 0 -3 ansatte inkl. fabrikschefen.</i>
Antal ansatte	0-3 stk.
Driftstid	<i>Virksomheden er kun i drift få dage om ugen, og i nogle perioder er der ingen drift på stedet. Når der er personale i hallerne er det typisk i tidsrummet: Mandag - torsdag kl. 07.00 - kl. 15.30 Fredag kl. 07.00 til kl. 12.00</i>
Driftsforstyrrelser og uheld	---
Egenkontrol / driftsjournal	---
Bemærkning	<i>Virksomheden er ikke omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen, da arealet der engang i mellem anvendes som produktionsareal, udgør 800 m².</i>

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2016.

Der var ingen bemærkninger ved sidste tilsyn i 2016.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Slibning	Indenfor
2	Ventilation	På taget
3	Godstransport	Udenfor
4	Test af maskiner	Indenfor
Bemærkninger		Der foregår pt. ingen slibning og dermed kører ventilationen heller ikke. Den eneste støj, der forekommer fra virksomheden, er test af maskiner, og når der flyttes rundt med materialer. Test af maskiner sker indendørs for lukkede døre og porte, og flytning af materialer sker kun i meget begrænset omfang. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støjgener siden sidste tilsyn.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Slibning og svejsning	3,5 meter over tag	Cyklon og patronfilter på slibeudtaget
2	Ventilation	1 meter over tag	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Nej – udsugningen anvendes ikke med mindre at der arbejdes i den store smedje.	
Bemærkninger:		I 2019 har der været begrænset arbejde i smedjen i 3 måneder. Det er aftalt på tilsynet, at hvis der skal arbejdes i smedjen igen, skal filtrene tjekkes inden arbejdet startes op. Virksomheden svejser i rustfrit stål med TIG-svejsning. Slibestøv ledes igennem et filter før det samles med svejserøgen og ledes til afkast der er 3,5 meter over tagryg hvor der er jethætte. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	Fjernvarme fra Tirstrup Varmeværk og oliefyr til opvarmning af montagehal

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Procesvand fra test	Intet	---	---	Der udledes kun rent vand fra testhallen.
Bemærkning	Der udledes vand fra test af vaskeanlæggene i testhallerne. Der anvendes udelukkende rent vand til testene som udgangspunkt, der har været anvendt vand med Uranine AP til test en enkelt gang, men det er ikke et produkt man ønsker fremadrettet at anvende. Der anvendes ca. 2.500 m³ vand pr. test og der testes op til 2 gange om året. Vandet ledes via sandfang og olieudskiller til det offentlige kloaksystem. Overfladevand fra produktionsarealer og kontorbygning ledes til kloak og overfladevand fra testbygning ledes til faskine. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. På baggrund af de oplysninger der er givet på tilsynet, vil der blive udarbejdet en tilslutningstilladelse til virksomheden.			

Sandfang og udskillere

Type		Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskiller	1000 liter	På bygningens østlige side
2	Olieudskiller	1.500 liter	På bygningens østlige side
3	Sandfang	750 liter	På bygningens østlige side
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning			Nej
Er der alarm på udskiller			Nej
Sidste tømning			Ikke oplyst på tilsynet
Bemærkning	Olieudskillerene er fra 1991 er gravitationsudskiller. Virksomheden anvender Djursland Kloakservice ApS v. Ulrik Sinding i Trustrup til tømning af olieudskiller. Hvis virksomheden fremadrettet ønsker at anvende Djursland Kloakservice ApS i stedet for at anvende den kommunale tømningsordning for sandfang og olieudskillere, skal der søges fritagelse. Testhallen der anvendes til vaskemaskinen er koblet på den ene olieudskiller. Et udendørs afløb ved den anden testhal er også koblet på olieudskiller.		

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Bemærkning	<i>Der opbevares ingen råvarer på virksomheden. Alt hvad medarbejderne skal anvende af råvare, når de arbejder på virksomheden, medbringer de selv fra hovedfabrikken.</i>
-------------------	--

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabriktionsår	Tankattest	Opfyldes krav i oiletankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Overjordisk	2.500 liter	2004	Ja	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	Tanken fremgår af virksomhedens BBR.					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Øvrig affald:</u>					
Blandet brandbart	Ca. 15 m ³	Container	Udendørs på fast underlag	J. F. Trans	Reno Djurs I/S
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ikke relevant		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ikke relevant		
Bemærkning	<i>Der er opsat en container til blandet brandbart affald på virksomheden. Denne afhentes af J. F. Trans i Trige og afleveres til Reno Djurs i Glatved.</i> <i>Når virksomheden engang skal tømmes helt, er det planen at opsætte forskellige containere til de forskellige fraktioner, der skal fjernes der fra.</i> <i>Paller vil dog med alt sandsynlighed blive kørt til virksomhedens hovedsæde i Trige og bortskaffet derfra.</i>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der er intet oplag af farligt affald udendørs.
- Alle kørearealer er med fast belægning og i god vedligeholdelsesstand.
- Dieseltanken står indendørs på fast gulv.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Der er intet beskyttet natur eller udpegede vandløb indenfor 500 meter af virksomheden.
Følsomme brugerområder	I en afstand af 200-500 meter fra virksomheden er der et område beliggende der er udlagt til boligområde i lokalplanen.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Tirstrup vandværk, områder med særlige drikkevandsinteresser og område for nitratfølsomme indvindingsområder og indenfor 200 meter af virksomheden er der udlagt nitratfølsomme indsatsområder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

1. Tømning af sandfang og olieudskillere på virksomheden.
2. Udarbejdelse af tilslutningstilladelse til offentlig kloak.