



Rapport for miljøtilsyn hos Ajstrupvej 51, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Heltoft Jensen	Ajstrupvej 51	9381 Sulsted	
Tilsynsdato	11-12-2019		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
		CHR nr.	32562
		CVR nr.	49366116
		P. nr.	1001931538
Samkøring	GÅRDEJER JENS HELTOFT JENSEN Bredholtvej 75		

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	125,08 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	88,29 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-12-2019	Aftale	Meddelt	Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes.
11-12-2019	Indskærpelse	Meddelt	Gyllebeholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, da den ligger inden for 100 meter af sø over 100m2.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.100	28,21	25-01-2005	
Smågrise	Fuldspaltegulv	7.150	34,37	25-01-2005	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	275	43,75	25-01-2005	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	275	18,75	25-01-2005	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.522	20,78	601,44	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	190	12,95	317,30	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	70	1,81	37,62	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.522	22,52	497,04	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	47	7,48	187,53	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	143	22,75	566,28	0,00

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1800	0	300		

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning stype	Bemærkning
Gyllebeho- lder	01-06-1988	03-06-2011	0	1.540		Inden for 100 meter af sø.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år da den ligger inden for 100 meter af en sø på over 100m ² . Sidste kontrol var i 2011, så den skulle have haft kontrol i 2016.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav selv om der er under 100 meter til sø mod nordøst, fordi beholderen ikke ligger i risikoområde (terrænet er fladt).
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Vurderes at være ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation udbringer, og har sugetårn på vognene.
Gyllebeholder, tilledning	
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig, idet beholderen på Bredholtvej 75 også anvendes.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	JA
Gyllebeholder, øvrige	Der er et stort træ der vokser op ad gyllebeholderen. Dette skal fjernes.