



Rapport for miljøtilsyn hos Bogtrykkergården Nørresundby ApS, Østre Fælledvej 14, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.11.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98172611	CVR nr.	29774358
E-mail	info@bogtrykkeren.dk	P. nr.	1012501117

Virksomhedstype	E51, Rotations/offset/silke/bogtrykker
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
02-07-2015	Aftale	Efterkommet	Indsendelse af datablad på lim.
02-07-2015	Aftale	Meddelt	Afmelde to olietanke i BBR. Ikke efterkommet.
24-11-2021	Aftale	Meddelt	Frasortere plastikaffald fra brændbart affald.
24-11-2021	Aftale	Meddelt	Service på filteranlæg mv., når offsetmaskinen igen igangsættes. Herefter mindst 1 gang årligt.
24-11-2021	Aftale	Meddelt	Afmelde to olietanke i BBR senest den 1. januar 2022.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden trykker bankoplader, lodsedler og diverse andre tryksager ved hjælp af offset og digitalt tryk. Virksomheden har 1 offset-maskine (2-farve) og 5 bogtrykkermaskiner i drift. Bogtrykkermaskinerne og 2 andre maskiner anvendes udelukkende til perforering. Pt. foregår næsten alt arbejde med trykkeopgaverne digitalt, idet det er uvist, om offset-maskinen igen kommer i brug. Der fremkaldes ikke længere film på virksomheden, men der fremkaldes i begrænset omfang positive og negative offsetplader med vandbaseret fremkalder.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	7.30-15.30		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Afrensning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke foretaget ændringer på virksomhedens afkast fra udsugning fra produktionslokale. I ventilationsanlægget er der isat et EU 7-filter, som betragtes som et finfilter. I anlægget er der etableret en alarm, der registrerer fejl på anlægget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ventilationsanlægget serviceres af Jonassen Ventilation A/S, når offset-maskinen er i gang. Da trykmaskinen ikke pt. bruges, aftalte vi, at såfremt denne kommer i gang igen, skal filteranlægget mv. serviceres inden igangsætning. Herefter skal der foretages servicering af anlægget mindst 1 gang om året. Afkast fra bord, hvor der tidligere blev afrenset med rensebenzin anvendes ikke længere, da der ikke længere trykkes på bogtrykkermaskinerne. Afkastet/udsugningsanlægget er dog ikke taget ned.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
2	Ventilation		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning
4	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Det er uvist, om der fortsat eksisterer en olieudskiller på ejendommen. Iht. en historisk redegørelse fra 2005, udført af Niras, eksisterer der sandsynligvis en udskiller placeret mellem parkeringspladsen og bygningen. Der kan anes et omrids af et dæksel i asfalten, men den var ikke mulig at åbne, da der er asfalteret henover.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
17n			1969	Fyringsgasolie	1.000.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	
17n			1969	Benzin	3.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	30-12-1989
17n	1979	244926	1979	Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I den historiske redegørelse fra 2005, udført af Niras, har man konkluderet, at der sandsynligvis eksisterer 3 nedgravede og afblændede tanke på ejendommen. Den 3000 liters fyringsolietank ligger med sikkerhed fortsat på ejendommen. Det vides ikke med sikkerhed, om de to andre tanke på 15.000 liter og 6000 liter til henholdsvis diesel og benzin fra 1965 fortsat eksisterer på ejendommen. Hvis de gør, ligger de under asfalten på arealet mellem parkeringspladsen og bygningen. Ifølge BBR-registret er der registreret 3 nedgravede olietanke. 1: 1.000.000 l fra 1969, afblændet 2: 3000 l fra 1969, afblændet 3: 10.000 l fra 1979 Nr. 2 eksisterer fortsat på adressen, jf. Niras' rapport. Ifølge den historiske redegørelse samt øvrigt materiale om olietanke på adressen, ser det ikke ud til at de to øvrige tanke på hhv. 10.000 liter og 1.000.000 liter har eksisteret. Nr. 1 og 3 skal derfor anmeldes. Anmeldelse af olietanke kan ske på følgende link: https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejerbolig/olietanke

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Papir				Ingen beholder		Indendørs	2015
Rensevæske				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2015
Lim				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2015
Trykfarve				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2015
Karton				Ingen beholder		Indendørs	2015
Fugtevandstilsætning				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2015
Sprit				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2015
Toner				Beholder - lukket		Indendørs	2015

Fremkalder				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2015
------------	--	--	--	----------------------	--	--	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alle råvarer opbevares indendørs i produktionslokalet/lageret, hvor der ikke er afløb til kloak.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Forbrændingsegenet			Beholder		Indendørs	Stena Recycling A/S	I/S Reno-Nord	
Papir			Container - lukket		Udendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	I containeren med brændbart affald blev der konstateret en del plastikaflald, som stammer fra indpakningen rundt om papiret. Vi aftalte, at plastik fremover frasorteres og bortskaffes som særskilt affaldsfraktion til genanvendelse. Det registrerede affald i Miljøstyrelsens Affaldsregister stemmer overens med virksomhedens registrering over det bortskaffede affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Der er ikke vedtaget en indsatsplan for området. Ejendommen har ikke egen vandboring.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening
Planforhold	Virksomheden er placeret i kommuneplanramme 2.2.H5, som er udlagt til erhverv. Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden er ikke omfattet af krav om udarbejdelse af driftsjournal.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden har fokus på energiforbruget, både hvad angår vand, varme og el. Virksomheden skifter løbende alle pærer til LED-pærer. Der er for nylig skiftet termostater på radiatorer.