

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Brosbølvej 5, 6893 Hemmet
CVR:	28181051
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-05-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Ejendommens to gylletanke på hhv. 600m³+ 2328 m³ mangler beholderkontrol**
- For hjælp til indberetning af oppumpet vandmængde kan Susanne Plesner kontaktes på 9974 1363 eller susanne.plesner@rksk.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **600m³ + 2328 m³ gyllebeholdere skal have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol hurtigst muligt.** o Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 544 af 22. maj 2025, § 1.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

04-05-2026	Indskærpelse, Miljø	Ejendommens 2 gyllebeholdere skal have lavet beholderkontrol
------------	---------------------	--


Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-03-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Stald 1: Drænet gulv + spalter (33/67) Stald 2: Delvis spaltegulv: 25-49 % fast. Stald 3: Delvis spaltegulv: 50-75 % fast. Stald 4: Delvis spaltegulv: 25-49 % fast. Stald 5: Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. Oplyst af ejer: Der anvendes fasefodring – tilsat fytase.
Antal stipladser - vilkår	Mere end 2.000 stipladser til slagtesvin = IE-husdyrbrug.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse
Beplantning	Ingen vilkår
Miljøledelse IE-husdyrbrug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: Krav om miljøledelsessystem. Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Særlige krav ved ophør af IE-brug. Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Kan indsendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK Vurdering: Der er indsendt for 2024 IE-indberetning for 2025 skal indsendes senest 31/12-2026.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning.

<p>Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.</p> <p>Den ansvarlige for driften skal føre logbog over hyppig udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed.</p> <p>Vurdering: Der skal fremadrettet føres logbog over udslusningen.</p>
--

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	77
2	Stald 2	408
3	Stald 3	219
4	Stald 4	1.101
5	Stald 5	640

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem

1	Stald 1	Ja	76	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
2	Stald 2	Ja	315	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
3	Stald 3	Ja	192	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
4	Stald 4	Ja	965	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
5	Stald 5	Ja	608	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 01/05-2026: Frilandssvinebesætning: ophørt 28/11-25 Svin, produktionsbesætning: 2.700 svin over 30 kg.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab 2024/2025: 8675 slagtesvin (26 - 124,45 kg) 2023/2024: 8.837,9 slagtesvin (27-120,5) 2022/2023: 7.893,2 slagtesvin (29 - 121,8 kg) 2021/2022: 10.504 slagtesvin (33-122,5 kg.)</p> <p>Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke set ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	11-12-2015	10	0	600	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-12-2015, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2001	11-12-2015	10	582	2.328	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-12-2015, ingen bemærkninger.

Gyllekælder	05-01-1800			0	36		
Gyllekanaler	03-01-1800			0	150		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 5,90

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Intet krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 600 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Flydelag: Tom ved tilsyn Beholderen skal have lavet 10-års beholderkontrol hurtigst muligt.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.328 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Flydelag: Tom ved tilsyn Beholderen skal have lavet 10-års beholderkontrol hurtigst muligt.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie-/dieseltank på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Maskinstation påfylder vand på anden adresse. Kemikalier påfyldes i marken. Ingen godkendt plads til påfyldning af kemikalier på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr 102.307 og 102.793): 74.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. Zone rundt om boringer: Ok. Boringer overdækket: Ok. Der mangler indberetning af oppumpet vandmængde for 2022-2025.

	For hjælp til indberetning af oppumpet vandmængde kan Susanne Plesner kontaktes på 9974 1363 eller susanne.plesner@rksk.dk
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvandet fra tagene ledes via dræn til Hemmet Bæk syd for ejendommen.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald køres på genbrugsplads. Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe. Hentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i 2020.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-05-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Emma Mikkelsen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.