

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

VESTAS MANUFACTURING A/S  
E F Jacobsens Vej 3  
6950 Ringkøbing

**NATURENS  
RIGE**

Sagsbehandler  
Pernille Nielsen  
Direkte telefon  
99 74 17 21  
E-post  
pernille.nielsen@rksk.dk  
Dato  
18. december 2023  
Sagsnummer  
23-004860

## Miljøtilsynsrapport

Adresse:	E F Jacobsens Vej 3, 6950 Ringkøbing
Virksomhed:	Vestas Nacelles, Montageafdelingen
Cvr.nr.:	28118589
Type:	A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m <sup>2</sup> .
Miljøtilsyn:	12. december 2023 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

### Olietanke

- Ved tilsynet talte vi om status for olietanke på virksomheden sammenholdt med de oplysninger, der er i filarkiv og BBR.

Konklusionen var, at de to store udendørs tanke til henholdsvis gearolie og hydraulikolie/køler væske er registreret som Tek 3 og Tek 4 i BBR. Tek 1 er ikke længere på virksomheden og skal afmeldes i BBR. I oplyste og fremviste, at den lille olietank til diesel er flyttet fra vaskepladsen til en container udenfor, hvor den står i en spildbakke. Tanken skal anmeldes, så den kan blive registreret i BBR. Sammen med anmeldelsen skal indsendes foto af tankemblem samt kort med placering af tanken. Udleveret skema kan anvendes dertil.



Vi aftalte, at I vil foretage afmeldelse/anmeldelse af tankene til Kommunen.

Ved tilsynet oplyste jeg, at der iht. Olietankbekendtgørelsen er krav til inspektion af store overjordiske tank anlæg (6.000 l – 200.000 l) af en sagkyndig hver 10. år (overjordiske tanke og rør, dobbeltvæggede, epoxy indvendig, ingen overvågning af trykforholdet i rummet mellem de dobbelte vægge).

Vi aftalte, at I vil undersøge, om I har en aftale om inspektion af tankene.

### **Tømning af olieudskiller**

- Vi aftalte ved tilsynet, at I eftersender dokumentation for seneste tømning af sandfang og olieudskiller til vaskepladsen.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

### **Eventuelle håndhævelser**

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

### **Øvrige bemærkninger**

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

### **Baggrund for tilsynet**

Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og dens afledte bekendtgørelser.

- Der er ført tilsyn med følgende:
  - Virksomhedsaktiviteten
  - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
  - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
  - Luftforurening
  - Støj
  - Overholdelse af vilkår i spildevandstilladelse
  - Affaldshåndtering
  - Spildevandshåndtering

### Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
<b>A</b>	Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	<b>1</b>
<b>B</b>	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	<b>1</b>
<b>C</b>	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	<b>3</b>
<b>D</b>	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	<b>3</b>
<b>E</b>	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	<b>5</b>

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

**Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag d. 8. januar 2024.**

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

### Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Du skal betale 2.708,16 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 451,36 kr., og jeg har brugt 6 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	8/12, 11/12	1,5
Fysisk miljøtilsyn	12/12-2023	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	12/12, 15/12, 18/12	3,0

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen  
Civilingeniør

**Bilag**

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).