



Center for Teknik og Miljø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
H www.lejre.dk

Sanne Boeskov Christensen
Natur & Miljø
D 4646 4947
E sabc@lejre.dk

Dato: 24. januar 2019
J.nr.: 18/13939

Miljøtilsynsrapport 2018

Virksomhed	Lyndby Renseanlæg Hornsherredvej 165 4070 Kirke Hyllinge
Virksomhedstype	Slammineraliseringsanlæg
CVR. Nr. / P. Nr.	33055072 / 1016161973
Dato for tilsyn	03.12.2018
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (rutinemæssigt miljøtilsyn)
Tilsynet omfattede	Hele anlægget
Jordforurening	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelse til virksomheden?	Ingen
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Bemærkning

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Lejre Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.