

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**6. juli 2021**

**Miljøtilsyn med Stagstedhedevej 4 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 5. juli 2021 tilsyn med miljøforholdene på Stagstedhedevej 4, 9352 Dybvad.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Krav om etablering af beholderbarriere

Grundet din gyllebeholder er placeret i et risiko-område, er der krav om etablering af beholderbarriere, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 1176 af 23. juli 2020, § 21, stk. 3.

Barrieren skal etableres som en vold af jord eller af samme materiale som beholderen og barrieren skal mindst kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.

Det indskræpes derfor, at beholderbarriere skal være **etableret senest 1. november d.å.**

- Krav om 5-års beholderkontrol

Din gyllebeholder er placeret mindre end 100 meter til et åbent vandløb og er derfor omfattet af krav om 5-års beholderkontrol, jf. beholderkontrolbekendtgørelsen nr. 1322 af 14. december 2012, § 9, stk. 2.

Den seneste beholderkontrol er foretaget i 2013.

Det indskræpes derfor, at der ansøges om 5-års beholderkontrol **senest den 1. august d.å.**

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2018-05341

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Etablering af læhegn

Jf. ejendommens miljøtilladelse af 16. november 2018, vilkår 1, skal der være etableret læhegn syd og øst for gylletanken.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der mangler at blive etableret læhegn på en strækning.

Det indskræpes derfor, at manglende læhegn etableres **senest 1. november d.å.**

- Jobservice-ordning

Ved tilsynet vidste du interesse for, at blive kontaktet af Frederikshavn Kommunes jobservice-ordning m.h.t. mulgi ansættelse af arbejdskraft.

Din henvendelse er videresendt til min kollega Steffen Larsen, som vil kontakte dig.

Kontaktperson: Steffen Larsen, mail [swsl@frederikshavn.dk](mailto:swsl@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 72 57

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt



# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 5. juli 2021

Stagstedhedevej 4, 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Peter Aage Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	425,82

Ejer	
Adresse	

Telefon	27 84 11 15	Mobil	
E-mail	<a href="mailto:Moelholm_cp@hotmail.com">Moelholm_cp@hotmail.com</a>	CVR nr.	41633255
Fax		P. nr.	

## Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Jf. miljøtilladelsen går køer på fast drænet gulv med skraber og ajlefløb i staldafsnit A, B, I og J, køer på dybstrøelse i staldafsnit C og D, kalve og kvier i staldafsnit E og F og ligeledes kalve og kvier i staldafsnit G. Produktionsareal i alle staldafsnit er overholdt. Der er ikke dyr i staldafsnit H
Dyrehold	Dyreholdet består af 271 køer, 1212 kvier og 4 handyr.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøtilladelse af 16. november 2018. Vilkår i miljøtilladelsen blev gennemgået. Ejer skal etablere manglende læhegn senest 1. november 2021.

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen
Gyllebeholder	Godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog er ført og godkendt. Ejer har etableret gylle-alarm på beholder, men der er ikke etableret beholderbarriere. Forholdet indskærpes. Beholderkontrol senest udført i 2013, men er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol. Forholdet indskærpes.
Markmød./kompoststak	Godkendt markstak med overdækning
Ensilageoplag	Staldafsnit H anvendes pt. som siloplads. Ligeledes er der ensilageoplag i marsktakke med korrekt overdækning. Ejer giver udtryk for ønske om at etablere ensilageplads på sigt, så staldafsnit H også kan anvendes til dyr.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Afsætter dybstrøelse til Sindal biogas.

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 172,70  
Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opb. sprøjtemidler	Mørkledet Maskiner står for sprøjtning og ejer har derfor intet sprøjteudstyr eller oplag af sprøjtemidler
--------------------	--

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedslivningsanlæg, som fungerer tilfredsstillende.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	2500 l overjordisk plasttank fra 2007 til dieselolie

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald opbevares korrekt og afleveres på kommunal genbrugsplads
Affald, generelt	Plast afleveres via dagrenovation

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Varmegenvinding fra mælkeproduktion opvarmer både stald og stuehus. Ved overskud af varme lagres det i jordvarmeslanger og anvendes i kolde perioder
Beskyttet natur	Ejer er enig i CTM registrering af beskyttet natur på ejers matrikler
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Produktion startet op oktober 2020. Ejer ønsker at blive kontaktet af Jobservice