

DSI Freezing Solutions A/S
Parkvej 5
9352 Dybvad
Att.: Peter Andersen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

E-mail: petera@dsi-as.com

5. december 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos DSI Freezing Solutions A/S beliggende Parkvej 5 og 2, 9352 Dybvad

Sagsnummer: GEO-2018-05399

Frederikshavn Kommune har den 04. december 2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Peter Andersen (produktionschef) og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type MVB Maskinværksteder >1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard

Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98864299	CVR nr.	10701732
Fax	98864660	P. nr.	1000120298

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	<p>Virksomheden blev på tilsynet introduceret til NBE - Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling og har fået udleveret et fakta-ark herom.</p> <p>Frederikshavn Kommune har lige ansat en medarbejder, som skal beskæftige sig med NBE i kommunen og skal være med til at finde de områder i en virksomhed, hvor NBE kan være med at optimere virksomhedens produktion, drift og økonomi.</p> <p>Anette Quistgaard kontakter Peter Andersen for en uforpligtende snak ift. NBE.</p>
Indretning & drift	<p>Virksomhedens hovedproduktion finder sted på Parkvej 5. Der er en mindre produktion på Parkvej 2, som ligger på den anden side af vejen.</p> <p>På virksomheden produceres køle/fryseanlæg til industrien. 98 % af produktionen går til eksport.</p> <p>Processerne er svejsning, slibning, metalbearbejdning, afvaskning af aluminiumplader, montage m.v.</p> <p>På virksomheden foretages metalbearbejdning med køle/smøremiddel (Parkvej 5). MIC og TIC svejsning samt slibning (Parkvej 2 og 5). Materialerne er aluminium, stål og rustfrit stål.</p> <p>Der pt. 51 timelønnede (i produktionen) og 30 funktionærer (på kontoret) ansat.</p> <p>Der arbejdes i 3 holdskift. Driftstiden er man.-tors. 24 timer i døgnet og fredag er der kun daghold fra kl. 06-14.30 på lokaliteterne.</p> <p>Flydende råvarer (køle-smøremiddel, olie, osv.) opbevares i tætte kar både i produktionen og på lagret.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Vilkår om egenkontrol fremgår af vilkår 5.1 og 29 i miljøgodkendelserne fra henholdsvis den 24. april 1996 og den 3. april 2013.</p> <p>Af vilkår 5.1 fremgår, at virksomheden skal føre kontrol med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtre ved ventilationsafkast (kontrol og udskiftning) - Ændring i produktionsprocesser

	<ul style="list-style-type: none"> - Bortskaffelse af affald - Resultatet af oliefykntrollen <p>Af vilkår 29 fremgår, at virksomheden skal føre kontrol med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årligt forbrug af råvarer (kan skaffes ved bogholderen, hvis kommunen ønsker tallene) - Beskrivelse af hændelser, hvor omgivelserne har været udsat for væsentlige gener eller forurening - Tidspunkt for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling - Resultatet af den rutinemæssige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende - Årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenede absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler (sprit, slibevoxs m.m.) og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale <p>Virksomheden fører egenkontrol med ovenstående.</p> <p>Der blev på tilsynet udleveret en liste over den mængde affald virksomheden har afleveret i 2018 indtil slutningen af november.</p> <p>Virksomheden oplyste at de ses efterser og tjekker filtrene og anlæggene efter behov. Ca. 1 gang om måneden tømmes skuffer i anlæggene for støv. Desuden blev det på tilsynet oplyst, at alle filtre efterses årligt af en ekstern servicemontør. Der er alarm på alle anlæg (ventilation, filtre, osv.).</p> <p>Der er ifølge virksomheden ikke sket uheld i mange år, formentlig på baggrund af det årlige eksterne eftersyn med filtre, luftanlæg, maskiner, osv.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden på Parkvej 5 er miljøgodkendt den 24. april 1996.</p> <p>Virksomhedens afdeling på Parkvej 2 er miljøgodkendt den 3. april 2013.</p>
Forurenede jord	<p>Det vurderes, at produktionen ikke giver anledning for forurening af jorden.</p> <p>Farligt affald opbevares på dertil indrettet overdækket plads med bassin/grav under, således evt. spild opsamles.</p>
I øvrigt	<p>Virksomheden fremstod pæn og ordentlig på tilsynet.</p> <p>Virksomheden er opvarmet med fyringsolie i produktionshallerne og fjernvarme i kontoret.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er følgende udsugningsanlæg på Parkvej 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 stk. Udsug med filter fra slibeproces 1 stk. Højtryks svejseudsug med patronfilter 2 stk. Lavtryks svejseudsug med patronfilter 2 stk. Udsugning fra metalbearbejdningsmaskiner med filter.

	<p>Der er følgende udsugningsanlæg på Parkvej 2:</p> <p>1 stk. Udsug med filter fra slibeprocess</p> <p>1 stk. Svejseudsug med patronfilter</p> <p>Alle afkast er ført mindst 1 m over taget på det sted, hvor afkastet er placeret.</p> <p>Oliefyrene kontrolleres årligt.</p> <p>Der er alarm på filtrene. Filtrene tilses årligt af en ekstern servicemontør.</p>
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Kilder der kan give anledning til støj på virksomheden er:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ventilationsanlægget -Kompressor -Transport og truckkørsel -Af- og pålæsning af rå- og færdigvarer -Svejsning og slibning. <p>Den egentlige produktion foregår indendørs bag lukkede døre.</p> <p>Der er etableret ekstra lyddæmpning på ventilationen. Produktionen vurderes til ikke at være et problem for omgivelserne og virksomheden oplyser, at de har et godt samarbejde med naboer - virksomheden forsøger at tilpasse sig til naboerne, så der ikke opstår klager.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er ikke afløb i produktionshallerne.</p> <p>Der er afløb fra gl. vaskeplads på Parkvej 5 via olieudskillere. Pladsen anvendes pt. i et begrænset omfang.</p> <p>Der er afløb fra ny vaskeplads på Parkvej 2 via olieudskillere. Her anvendes den eksisterende olieudskillere fra autoværkstedets tid.</p> <p>Stæten tømmer olieudskillerne 1 gang årligt.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Stæten tømmer begge udskillere 1 gang årligt.</p> <p>Den sidste tømning var den 31. oktober 2018.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 1 aktiv olietank på Parkvej 2: Størrelse: 1200L Placering: Indendørs, overjordisk Indhold: Fyringsgasolie År: 2015</p> <p>Der er registreret 1 aktive olietank på Parkvej 5: Størrelse: 5000L Placering: Udendørs, overjordisk Indhold: Fyringsgasolie År: 2015</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det er oplyst på tilsynet at de forskellige affaldstyper afleveres således:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: Modtagestation Vendsyssel - Spraydåser: Modtagestation Vendsyssel - Plast plader med PVC (anvendes som isolering i maskinerne): begrænset mængder afleveres på genbrugspladsen <p>Der er etableret plads til opbevaring af farligt affald og metalspåner med køle/smøremiddel. Pladsen er overdækket med bassin/grav under, således evt. spild opsamles.</p>
Affald, generelt	<p>Det er oplyst på tilsynet at de forskellige affaldstyper afleveres således:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forurenede klude: Returordning med Berendtsen - Papir: Spejdere - Blandet brandbart/dagrenovation: Peter Sørig - Pap: Uniscrap - Plast: Uniscrap - Metaller: Uniscrap