

Bangsbo Auto
Gærumvej 85
9900 Frederikshavn

Sendt via: esbenseverinsen@live.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. oktober 2015

Rapport efter miljøtilsyn med Bangsbo Auto beliggende Gærumvej 85, 9900 Frederikshavn

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: 12/916

Frederikshavn Kommune har den 13. oktober 2015 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. Tilsynet var varslet med brev af den 23. september 2015.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
makl@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Esben Severinsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er ligeledes omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v..

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser og bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Etablering af afkast på udsug fra udstødningsgasser

I henhold til § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., skal udstødningsgas udsuges fra indendørs lokaliteter og afkast skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Det **indskærpes** hermed, at der etableres afkast jf. ovennævnte **senest den 11. december 2015**.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

- Opbevaring af farligt affald

I henhold til § 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes** hermed, virksomheden ikke har kemikalier og motorer til at stå direkte på grusbelægningen. Tingene skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet, jf. ovennævnte **senest den 11. december 2015**.

- Frasortering af virksomhedens pap/papir

I henhold til § 64 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Frederikshavn Kommune planlægger at lave et opfølgende tilsyn med virksomheden. Tilsynet forventes gennemført **mandag den 14. december 2015 kl. 10**, hvor der vil være fokus på, at ovenstående indskærper er efterkommet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet på virksomheden.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Vedlagt bilag:

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet.

Dato: 13. oktober 2015

Bangsbo Auto, Gærumvej 85, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn		Esben Severinsen, Bangsbo Auto Maria Klitgaard, Frederikshavn Kommune	
Telefon	96214799	Hjemmeside	
E-mail	esben@bangsbo-auto.dk	CVR nr.	18647001
Fax	96214791	P. nr.	1016015764

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Det er en enkelt-mands virksomhed, hvor ejer går alene. Åbningstid fra ca. kl. 7.00-16.00. Virksomheden er placeret på lejet grund. Ejer af virksomheden ejer ikke grunden.
Egenkontrol (journal)	Der er ikke etableret filtre på udsug, da der udelukkende er tale om udstødningsgas. Der slibes ikke på virksomheden - kun i yderst sjældne tilfælde.
Miljøgodkendelse	Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenede jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Ejendommen er opvarmet med oliefyr, hvilket også står registreret i BBR.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	<p>Det blev ved sidste tilsyn i 2012 konstateret, at der ikke var udsugningsanlæg i værkstedet. Ejer fik indskærpelse om, at der skulle etableres udsug og afkast til udstødningsgasser.</p> <p>Indskærpelsen er delvist efterkommet. Der er etableret udsug men IKKE afkast.</p> <p>Ejer får ny indskærpelse, om at der skal etableres afkast jf. autobekendtgørelsen. Indskærpelsen skal efterkommes indenfor 2 mdr.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs - virksomhedens kompressor er placeret i grav.</p> <p>Pladearbejde og slibning foregår yderst begrænset (maksimalt 1-2 gange årligt).</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer ingen processpildevand. Der er tre afløb i værkstedet og alle afløb passerer olieudskillere.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden oplyser, at olieudskillere og sandfang fungerer tilfredsstillende og tømmes ½-årligt af Stæten efter fast aftale.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to aktive tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: <6000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Størrelse: <6000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Ejer af virksomheden kender ikke til tankene andet end at der er en 2500 l tank til fyringsolie.</p> <p>Virksomheden har en tank til spildolie, som er placeret i værkstedets grav.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Spildolien opbevares i en tank, som er placeret i grav, hvor afløb er proppet. Spildolien afhentes når tanken er fuld.</p> <p>Virksomheden fik ved seneste tilsyn i 2012 en indskærpelse på følgende: Kølervæske, bremsevæske, olie m.v. opbevares i korrekte beholdere, men er placeret, hvor der mulighed for afløb til kloak. Det blev aftalt, at beholdere med farligt affald placeres på spildbakker.</p> <p>Virksomheden har fået spildbakker og indskræpelsen er efterkommet.</p> <p>Det blev under tilsynet observeret, at virksomheden har kemikalier stående udenfor i store dunke på grusbelægning med risiko for læk/spild til undergrunden. Dersuden stod der ligeledes en motor på grusbelægningen ved siden af jerncontaineren.</p> <p>Det indskræpes, at virksomheden ikke har kemikalier og motorer til at stå direkte på grusbelægningen. Tingene skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til undergrund eller afløb til kloaknettet. Indskræpelsen skal efterkommes inden for 2 mdr.</p> <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: MV Spildolie: Gunnar Lund Miljøklude: Til brændbart Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ</p> <p>I tilfældet af, at virksomheden fremover selv afleverer noget farligt affald på genbrugspladsen skal virksomheden have en kvittering for afleveringen. Dette påkræves.</p>



Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S Dæk: Helstrup Dæk ApS Plast kofanger: Leveres på genbrugspladsen Bilruder: Leveres på genbrugspladsen Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap: Peter Sørig Renovation A/S via dagrenovationen</p> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Virksomheden oplyser, at 80 % af affaldet, der genereres, er pap/papir. Pap/papir skal fremover frasorteres og afhentes særskilt, da det er genanvendeligt.</p> <p>Pap og papir må gerne komme i samme container.</p>
------------------	---