



Rapport for miljøtilsyn hos Motorgården Svenstrup A/S, Mosevangen 12, 9230 Svenstrup.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03.10.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	98383947	CVR nr.	10029961
E-mail	mail@motorgaarden-mc.dk	P. nr.	1007740472

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-10-2018	Affald		Der mangler kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald.
11-10-2013	Affald	Ok	Opbevaring af råvarer og farligt affald.
11-10-2013	Affald	-	Mangler kvittering for bortskaffelse af akkumulatorer og spildolie

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden forhandler og udfører reparationer af motorcykler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	8.00 - 17.00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsugning af udstødningsgas.
Luft, afkast	Afkastet er 2 meter over tag.
Luft, støv	-
Luft, filtre	-
Lugt	-

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Indendørs i bygning
3	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støjkilder vurderes ikke at give anledning til støjgener for naboer.
Støjklde, indendørs	Motorstøj, kompressor, ventilation.
Støjklde, udendørs	Kørsel til og fra virksomheden.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Husspildevand og vaskevand.
Spildevand, procesvand	Der er afledning af processpildevand fra indendørs vaskeplads til vask af motorcykler.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er separatkloakeret.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Tæt belægning

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	1 stk
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olie- og benzinudskilleren tømmes én gang årligt af 3B Kloakrensning.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke olietanke på ejendommen, der forsynes med fjernvarme.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	-
Råvarer, opbevaring	Råvarer i form af motorolie, sprinklervæske og kølervæske opbevares på fast bund indendørs. Sprinklervæske og kølervæske opbevares desuden med spildbakke under. Der er siden det seneste tilsyn også etableret spildbakke under tønder med motorolie.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Ok

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Blandet brændbart, dæk, metal, pap, dagrenovation.
Affald, farligt	Spildolie, akkumulatorer, spraydåser, oliefiltre.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Ok
Affald, sortering	Ok
Affald, opbevaring	Ok
Affald, bortskaffelse	Blandet brændbart og pap afleveres til HCS. Metalskrot afhentes af Nibe Produkt. Dæk afleveres til Villadsen Dækfabrik. Spildolie afleveres til Gunnar Lund Olieservice.
Farligt affald, belægninger	Ok

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Virksomheden har ikke foretaget væsentlige driftsændringer siden det seneste tilsyn.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Der er overvejet LED-belysning, men umiddelbart fundet for dyrt.