

Snedkergaarden Them A/S
Knudlundvej 21
8653 Them

Att.: Erik Skovgaard
Mail: erik@snedergaarden.com

13. januar 2017

Miljøtilsyn hos Snedkergaarden Them A/S, Knudlundvej 21, 8653 Them

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer den 19. december 2016.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med stor fokus på bl.a. miljøforholdene.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Aflevering af farligt affald på genbrugspladsen

Jf. §12.3 i Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal virksomheden ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen medbringe en udfyldt blanket for farligt affald, som underskrives af pladspersonalet på genbrugspladsen som kvittering/dokumentation for afleveringen. Blanketten kan printes fra Silkeborg Genbrug og Affald A/S' hjemmeside. Det er også muligt at rekvirere en blanket på genbrugspladsen. Kvitteringen er ligeledes vedhæftet i den fremsendte mail.

Kvitteringen kunne ikke fremvises ved tilsynet. Det indskræpes derfor, at kvitteringen kan fremvises ved næste tilsyn.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration"

<https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller dd@miljoeinform.dk.

Med venlig hilsen

Louise Horn
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	19. december 2016
Virksomhed	Snedkergaarden Them A/S
CVR-nummer	12124309
P-nummer	1000335196
Adresse	Knudlundvej 21
Postnummer og by	8653 Them
Kontaktperson	Erik Skovgaard
E-mail	erik@snedkergaarden.com
Telefonnummer	22195650
Virksomhedstype:	E52 - Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Erik Skovgaard
Tilsynsførende	Dorthe Dahl, MiljøInform
KS	Louise Horn

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med fremstilling af møbler. Hovedsagligt designmøbler fremstillet i massivt træ. Derudover fremstilles der stole og borde med stålstel. Stålstellet produceres af underleverandør, hvorefter virksomheden modtager dem og færdiggør møblerne.

Der fremstilles desuden bordplader i krydsfinér.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se situationsplan i bilag 2.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Virksomhedens processer:

- Forskellige former for forarbejdning af træ og plader (laminat og krydsfinér).
- Fremstilling af stolesæder i krydsfinér, som monteres med skumpuder og stof eller læder
- Polering af stålstel i rustfrit stål med pudsemiddel til rustfrit stål
- Overfladebehandling af træemner:
 - manuel sprøjtelakering
 - manuel sæbebehandling
 - manuel oliebehandling

Virksomhedens maskiner og anlæg:

- Diverse træbearbejdende maskiner
- Lakanlæg til sprøjtelakering
- Oliebehandlingsmaskine (anvendes sjældent)
- Spånsugningsanlæg
- Kompressor
- 2 trucks

Virksomhedens areal

Virksomhedens produktionsareal er på ca. 1.100 m² herud over kontorfaciliteter.

Antal ansatte

Der er på virksomheden beskæftiget 10 personer i alt.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 6.30 – 16.00

Fredag kl. 6.30 – 12.00

Lørdag - søndag drift kan undtagelsesvist forekomme

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Mængde/år i 2016	Opbevaring
Træ	Ca. 50 m ³	Indendørs på lageret
Bordplader	Ca. 100 plader	Indendørs på lageret
Lim (Prefere 4103)	< 500 kg	I produktionslokalet i originalbeholdere
Limhærder (Prefere 5223)	Ca. 100 kg	I produktionslokalet i originalbeholdere
Lak	Ca. 875 l	I lakrummet
Hærder	Ca. 50 l	do
Fortynder	Ca. 150 l	do
Sprøjtebejdse	Ikke oplyst	do
Olie	50 l	do

Opbevaring og håndtering

Virksomheden har skiftet leverandør og anvender produkter fra Hesse fra Aalborg Farve og Lak A/S.

VOC-opgørelse over de indkøbte produkter i 2016 blev udleveret ved tilsynet.

AFFALD**Virksomhedens affaldsproduktion:**

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Transportør	Modtager
Træafskær med max indhold af lim på 1 %	I beholder uden-dørs	25 m ³	De ansatte selv	De ansatte til fyring
Spåner af rent træ	I silo	Ca. 20 m ³ afhentes 4 - 5 gange årligt	Steens Bio-brændsel	Steens Bio-brændsel
Spånplade/MDF-pladeaffald	Container til brændbart affald	Ikke oplyst		
Lakslibestøv	Container til brændbart affald	Meget lidt		
Lak/malings-affald inkl. en smule fortynder	I spand med låg på i lakrummet	Ca. 100 l	Ejer selv	Them Genbrugsplads
Stål og stålbånd	I beholder uden-dørs	50 - 60 kg	Ejer selv	Them Genbrugsplads
Partikelfiltre (maling)	-	Skiftes 1-2 gange årligt	Ejer selv	Them Genbrugsplads
Lysstofrør	Indendørs på lager	Ca. 10 stk.	Ejer selv	Them Genbrugsplads
Pap	I container indendørs	1100 l container tømmes ca. 15 gange årligt	Marius Pedersen	
Plast/papir	Container til brændbart affald	Ikke oplyst		
Brændbart erhvervsaffald	I lukket container udendørs	Ca. 6 t	Marius Pedersen	
Dagrenovation	Container til brændbart affald			
Limaffald	Container til brændbart affald			

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Farligt affald i form af lak- og malingsaffald samt fortynder opbevares i lakrummet i en 20 l spand med låg på.

Affald i øvrigt

Virksomheden benytter genbrugspladsen og er tilmeldt genbrugspladsordningen. Der kunne ikke fremvises kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret punktudsugning på virksomheden.

Punktudsug foretages fra:

- Spångivende maskiner
- Sprøjtelakering
- oliebehandling (anvendes sjældent)

Træspåner transporteres via spånsugningsanlæg ved hjælp af luft til silo. Overskudsluft udsendes til det fri via posefilter.

Overfladebehandlingsanlæg:

Der lakeres emner ved manuel sprøjtelakering. Der anvendes langt under 6 kg opløsningsmidler pr. time.

Lakeringen foregår fordelt over dagen/ugen i mindre serier, og enkelte gange over en hel formiddag.

Der er etableret partikelfilter på lakanlægget. Dette skiftes efter behov.

Afkast fra lak- og oliebehandling er begge ført 7-8 meter over terræn, hvilket er ca. 3 meter over tag.

Der er ikke etableret udsug fra limprocessen.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgasfyrede kaloriferer

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Registreret i BBR?
1		Nedgravet	<6000 l	1979	Ja
2		Nedgravet	<6000 l	?	Ja

Da de afblændede tanke ikke er fjernet fra grunden, forbliver de registreret i BBR.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af:

- Vand fra vask af valser på limanlægget. Valserne vaskes i gennemsnit 2 gange pr. uge.

Virksomheden har ingen tilslutningstilladelse. Ved tilsynet i 2010 blev det vurderet, at det ikke er nødvendigt med en tilslutningstilladelse. Silkeborg Kommune skal have oplyst, hvis der sker ændringer i virksomhedens spildevandsmængde og sammensætning.

STØJ OG VIBRATIONER

Virksomheden har følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Spånsugningsanlæg
- Kompressor (er placeret indendørs)
- Til- og frakørsel (foregår i virksomhedens driftstid)
- Produktionsmaskiner (står alle indendørs)
- Truckkørsel med dieseltruck udendørs i driftstiden

Virksomheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomhedens aktiviteter.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

1. Det årlige forbrug af lakker, fortynder, hærder, bejdse m.m.
2. Mængder og tidspunkt for aflevering af farligt affald.
3. Tidspunkt for kontrol med filtre mv.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægges Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet. Derudover oplyses virksomhedstype, CVR-nummer og virksomhedens navn og adresse.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærper	Der er meddelt 1 indskærpe.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærper.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.