Teknik og Miljø
Klima og Energi
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

AARHUS KOMMUNE

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme

Oplysninger			
Adresse	Nordvejen 1	8355	Solbjerg
Ejer af dyrehold	LC Gris ApS		
Mobil nr.	24610694		
CVR- nr.	32942164	**P-nr.**	
CHR- nr.	83898		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	**Godkendelsesdato**	28-10-2021
Bedriftstype	H16bm		
Samkøring			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Frank

Tilsynsdato	15. oktober 2026	**Tilsynsførende**	Mette Olesen

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
25-11-2019	Indskærpelser	produktionens størrelse	Efterkommet	
17-08-2023	Henstillinger	Rep af gyllebeholder efter kontrol. Arbejdet udført jf. mail fra entreprenør.	Efterkommet	07-09-2023
27-11-2024	Indskærpelser	Flydelag ikke tilstrækkeligt.	Efterkommet	02-12-2024
22-08-2025	Henstillinger	Olietønder skal være placeret på spildbakke eller bag opkant.	Andre forhold	19-09-2025

Registreret dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.825	99,55
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	220	7,00
Dyreenheder registreret i alt	106,55		

Bygninger

Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m^2)	Bemærkninger
1	BBR 4 Stald 5 + udlevering	305	
2	BBR 8 Stald 6 + 7	447	
3	BBR 6 Stald 2 + 3	545	
4	BBR 2 + 7 Stald 1	187	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato

Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m^2)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	1	42	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
1	2	157	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
2	1	363	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
3	1	429	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
4	1	134	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	28-10-2021	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m^2)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	1	Ja	42	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024
1	2	Ja	157	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024
2	1	Ja	363	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024
3	1	Ja	429	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024
4	1	Ja	134	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	19-12-2024

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Ingen nye produktionsarealer taget i brug.
Læskure	

Opbevaringsanlæg

Gylle- og ajlebeholdere

Type	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækning	Kontroldato	Kontrolinterval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1985	200	1.017	Halm	08-05-2018	10	
Gyllebeholder	01-06-1994	550	2.553	Halm	08-08-2023	10	
Gyllekanaler	01-06-1994	1	300				
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1985	1	20	Fast låg			
Gyllebeholder	01-06-1997	500	2.000	Halm	14-05-2018	10	Tidligere tilhørende Hvilstedvej 4, men tilhører i dag Nordvejen 1.

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Den store gyllebeholder var der etableret godt flydelag. Den lille gyllebeholder var tømt og der var vand i bunden.
Logbog over flydelag	ok
Fortanksniveau og spjæld	Ok
Pumper og rør på gyllebeholder	Ok

Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav.
Bemærkninger til gyllebeholder	

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	**Vægt i beregningen**	**Score**
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		**3,14**