



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos MB Landbrug v/Mikkel Jensen, Nyrup Mark 21, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32623
Mobiltelefon		CVR nr.	27644066
E-mail		P. nr.	1002038815
Miljørisikoscore	3,14		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	16-04-2021

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Indløbet på gyllebeholderen skal være dykket.
26-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Dokumentation for udbringningsmetode for flydende husdyrgødning skal indsendes.
26-09-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over udslusning af svinestald. Dette følges op på ved næste tilsyn.
26-09-2023	Aftale	Efterkommet	Logbog for flydelag skal indsendes.
26-09-2023	Aftale	Andre forhold	Erhvervsaffald skal sorteres (tjek på tilsyn), samt bunke med foderrester og andet affald fra svinestald skal sorteres og fjernes (er gjort)
25-06-2026	Aftale	Efterkommet	Overløb af gylle ved fortank og spild ved gyllebeholder skal fjernes.
25-06-2026	Aftale	Efterkommet	Foderspild omkring støbt areal under fodersiloer skal fjernes.
25-06-2026	Aftale	Meddelt	Logbog for flydelag skal indsendes.

Bygningsoversigt


Bygn.nr	Navn	Areal (m²)	Bemærkning
1	stald	424	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	378	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)		19-04-2021	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	§16b husdyrtilladelse fra 16-04-2021 er udnyttet. Tilladelsen omfatter ikke nybyggeri.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at stemme overens med miljøtilladelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsareal ikke opmålt ved tilsynet, men vurderes at stemme overens med miljøtilladelsen.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Ugentlig udslusning. Logbog over dette blev fremvist på Binderupvej 11. Foregår ved afkrydsning i tabel.

Billeder



Hyppig udslusning svinestalde, dok.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	30-05-1991	08-09-2016	0	915		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	168		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ingen bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget vurderes tæt. Der var blæst halm på for nylig. Det blev aftalt, at logbog over flydelag tilsendes kommunen.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ikke fastmonteret anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes OK.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholder sidst kontrolleret i 2016. Næste kontrol senest i 2026. Beholderkontrollant er anmodet om beholderkontrol, og dokumentation i form af mail fremvist. Kommunen afventer modtagelse af anmodningsskemaer fra beholderkontrollanten. Dato for kontrol endnu ikke fastlagt.
Gyllebeholder, øvrige	Der blev observeret gylle på jorden omkring fortanken, hvorfra der pumpes til gyllebeholderen, hvilket kan skyldes overløb. Derudover blev der konstateret gyllespild på jorden i nærheden af indløbsrøret til gyllebeholderen. Gylle på jorden skal fjernes, og anlægget skal indrettes og drives således, at spild fremadrettet forebygges. Dette er i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, hvorefter husdyranlæg skal indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand, der via tætte og lukkede ledninger ledes til gyllebeholder.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Maskinstation udbringer gylle. Faktura fremvist. Anvendelse af sortjordsnedfælder.

Billeder



Gyllebeholder, flydelag og logbog

Billeder



Gyllebeholder, øvrige

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Spredning af stalosan i staldene hjælper på fluer, ifølge ejer. Regelmæssig rengøring ligeså. Rovfluer anvendes ikke længere pga. kravet om hyppig udslusning, som forhindrer formering af rovfluer. Rottebekæmpelse ved Ewers Skadedyr.
Olietanke	Ingen olietanke på ejendommen.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Den befæstede plads under fodersiloerne var rengjort, men foderspildet var skyllet ud over kanten og ud på jorden omkring pladsen. Det blev observeret, at der var et betydeligt antal fluer i foderet. Ifølge vilkår 21 i husdyrbrugets miljøtilladelse skal opbevaring og håndtering af foder ske på en måde, der forebygger risiko for tilhold af skadedyr. Spildet skal fjernes, og fremtidigt foderspild skal løbende fjernes efter behov, så der ikke opstår forhold, der kan tiltrække skadedyr. Det er aftalt, at der indsendes fotodokumentation, når forholdet er bragt i orden.
Øvrige bemærkninger	Husdyrbruget er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser.

Billeder



Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Nej.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ingen planlagte tiltag på denne ejendom, bl.a. pga. staldbygningens alder. Ejer nævner, at der er etableret telt på flere af virksomhedens øvrige gyllebeholdere.