



# Rapport for miljøtilsyn hos Øster Vase 48, 9280 Storvorde

## Overordnede oplysninger

Ejer				
Palle Siggaard	Øster Vase 48	9280 Storvorde	Kærsholm	
<b>Tilsynsdato</b>	14-11-2018			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet			
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>		
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	18381176	
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1014272158	
<b>Samkøring</b>				

<b>Godkendelsestype</b>	Uden godkendelse
<b>Godkendelsesdato</b>	27-03-2006
<b>Tilladte dyreenheder</b>	158,34 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-04-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende flydelag (måske pga omrøring i forbindelse med tilsyn)
28-05-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres flydelag inden 7 dage, og der skal indsendes redegørelse for årsager til manglende flydelag. Fremover skal logbogen føres efter gældende regler.
28-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal hurtigst muligt laves beholderkontrol på den ældste beholder. Træer op ad begge beholdere bør fjernes.
22-11-2017	Aftale	Meddelt	Olietank skal registreres i BBR.
14-11-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på begge beholdere inden 7 dage
14-11-2018	Indskærpelse	Meddelt	Olietank skal registreres i BBR.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.650	158,34	27-03-2006	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	200	320		Pladsen anvendes ikke længere som møddingsplads

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholdere	01-03-2001		0	50		
Gyllebeholdere	01-01-1994	14-10-2015	300	1.508	Flydelag	
Gyllebeholdere	01-06-2006	14-10-2015	405	1.611	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Intet flydelag på nogen af beholderne, og på den østlige beholder var overfladen helt blank. Det indskræpes, at der skal etableres flydelag på begge beholdere inden 7 dage

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

## Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Ingen olietanke er registreret i BBR. Ejer fik udleveret et skema til anmeldelse af olietanke. Olietankens placering skal oplyses på anmeldeskemaet (maskinhuset har bygningsnr. 6 i BBR). Hvis der ikke er nogen tankattest, kan foto af tankskiltet vedhæftes.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ikke drøftet, da ejer ikke deltog på tilsyn. Punkterne om bæredygtighed blev drøftet på basistilsyn i 2017

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Staldbygningerne er lejet ud, og lejer oplyste pr. telefon, at der er en kontrakt vedr. ejers forpligtigelser. Det er bl.a., at det er ejer, der har ansvar for flydelag og logbog for gyllebeholderne.