

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	30.10.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	11250793
P-nummer	1000206026
Virksomhed	Solbjerg Biler ApS
Adresse	Solbjerg Hovedgade 19
Postnummer og by	8355 Solbjerg
Telefon	86927800
Mobil	
e-mail	grethe@solbjerg-biler.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.07.1987
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Grethe Juhl Pedersen og Jørgen Boier Pedersen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1321 af 21/12/2011.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Den 25.10.2012 har Odder Kloak service sløjfet tanken på virksomheden og det fremgår af OIS.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Traditionel service og reparation af primært personbiler</p> <p>Karosseri- og pladearbejde</p> <p>Manuel vask med børste og brug af autoshampoo. Vask foregår i klargøringshallen med afløb til olieudskillere. Der vaskes få biler pr. uge.</p>
------------------	---

	<p>9 stk. lifte (1-, 2- og 4-søjlelifte)</p> <p>1 stk. kompressor placeret i åbent ikke-støjisoleret skur bag værkstedet</p> <p>1 stk. dækmaskine</p> <p>1 stk. afbalanceringsmaskine</p> <p>3 stk. svejseapparater</p> <p>1 stk. vaskehal</p> <p>Diverse håndværktøj</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 10 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>For området hvor Solbjerg Biler er beliggende gælder:</p> <p>Matrikel nr. 9ap Solbjerg By, Tiset</p> <p>Ingen lokalplan</p> <p>Kommuneplanramme 33.01.10BL</p> <p>Virksomhedsklasse 1-2. Autoværksteder er virksomhedsklasse 4</p> <p>Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværksopland</p> <p>Grundvandsklasse: ingen fastlagt</p> <p>Grunden er V1-kortlagt angående jordforurening</p>
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 07.30-17.30
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Motorolie Forbrug ikke afklaret ved tilsynet. Størrelse: 1.500 l Opbevaring: Filbænk i værkstedet</p> <p>Motorolie Forbrug ikke afklaret ved tilsynet. Størrelse: 2.000 l Opbevaring: Filbænk i værkstedet</p> <p>Sprinklervæske Forbrug ikke afklaret ved tilsynet. 5 stk. Størrelse: 60 l Opbevaring: Plastdunke</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Andre olier Forbrug ikke afklaret ved tilsynet. 2 stk. Størrelse: 50 l Opbevaring: Tromler

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er < 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomhedens væsentligste støjkloder er Kompressor i åbent skur bag værkstedet. Der er ikke nogen egentlig støjafskærmning omkring kompressoren, der er placeret kun ca. 20 m fra nærmeste beboelse.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at støje og er meget opmærksomme på at holde døre og porte lukkede.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Slibestøv og svejserøg Filter: nej Afkasthøjde vurderet ok. Udstødningsgasser Filter: Nej Afkasthøjde vurderet at være ok.
Rumopvarmning	Fjernvarme.

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant for virksomheden.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Solbjerg Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Området er fælleskloakeret.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen spildevandstilladelse: Virksomhedens samlede vandforbrug de seneste år har været omkring 100 m ³ pr. år inklusivt vandforbrug til sanitet og lignende. Vandforbruget i vaskehallen er lavt.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Den gamle udskiller blev fjernet ifm. byggesagen i 2010. Den nye koalescensudskiller er helstøbt og med automatisk flydelukke. Den er ikke etableret med alarm for høj væskestand.
Tømning / kontrol af udskiller	Virksomheden har én olieudskiller tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sidst tømt 02.07.2018.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har ét sandfang tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sidst tømt 02.07.2018.
Tømning / kontrol af sandfang	Virksomheden har ét sandfang tilmeldt den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Oliefiltre-små mængder Mængde 2011: 155 kg Opbevaring: Plastcontainer Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Spildolie Mængde i 2011: 2.500 l Opbevaring: 1.500 l nedgravet tank Modtager: Avista Oil</p> <p>Olieholdigt fast affald Modtager: Stena</p> <p>Affald fra partikelfiltre-små mængder Opbevaring: Plastcontainer Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Kølvæske-små mængder Opbevaring: Metalbeholder Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Bremsevæske-små mængder Opbevaring: Metalbeholder Modtager: Stena</p> <p>Bremsevasker-vand-små mængder Opbevaring: Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Blyakkumulatorer (bilbatterier) 635 stk.** Opbevaring: I værksted Modtager: Dan brit kommer ca. en gang om måneden eller oftere og levere nye batterier og tage de brugte med.</p> <p>Lysstofrør : små mængder Spraydåser: små mængder Airbags (ikke udløste): små mængder Affald fra olieudskillere: små mængder Affald fra sandfangsbrønde (olieholdigt): små mængder</p> <p>*Ikke afklaret til tilsynet. Det drejer sig hovedsageligt om relativt små mængder. **Bilbatterierne står i en lukket plastkasse udendørs bag værkstedet. Det oplyses, at mange batterier stjæles fra kassen.</p>
Øvrigt affald	<p>Affald: Brændbart affald Mængde: små mængder</p> <p>Affald: Papir/pap (sorteringskrav hvis >50 kg/mdr.) Mængde: små mængder</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Affald: Plastemballage (sorteringskrav hvis >25 kg/mdr.)</p> <p>Mængde: små mængder</p> <p>Affald: Aluminium</p> <p>Mængde: små mængder</p> <p>Affald: Jern</p> <p>Mængde: små mængder</p> <p>Opbevaring: Åben container bag værkstedet</p> <p>Affald: Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.)</p> <p>Mængde: små mængder</p> <p>Opbevaring: Bag værkstedet Udendørs</p> <p>Affald: Autoruder</p> <p>Mængde: små mængder</p> <p>Opbevaring: Bag værkstedet Udendørs</p> <p>Affald: Dæk.</p> <p>Mængde: *</p> <p>Opbevaring: Åben container bag værkstedet</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Spildolie</p> <p>Størrelse: 1.200 l</p> <p>Årstal: 1998</p> <p>nr: 41101</p> <p>Opbevaring: Filbænk i værkstedet</p> <p>Skal ikke registreres i OIS.</p> <p>Motorolie</p> <p>Forbrug ikke afklaret ved tilsynet.</p> <p>Størrelse: 1200 l</p> <p>årstal: 1998</p> <p>nr. 8041001</p> <p>Opbevaring: Filbænk i værkstedet</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Denne er ikke registreret i OIS og der er ikke nogen tank attest på den da den i sin tid er købt brugt. Jeg afventer afklaring fra OIS hvad vi gør i denne situation.</p> <p>Motorolie Ny filebænk str: 1000x2(to rums) Årstal: 2006 nr: 164755 Opbevaring: Filbænk i værkstedet</p>
Rørføringer til olietanke	

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevaringen af spildolie opfylder kravene i Autibranchebekendtgørelsens § 13. Det blev ikke afklaret til tilsynet, om Solbjerg Biler opbevarer andre typer flydende farligt affald. Hvis det er tilfældet, skal opbevaringen opfylde kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.
Opbevaring af flydende råvarer	Opbevaringen af fx kølervæske, hydrauliske olier i tromler ol. i værkstedet opfylder kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Virksomheder og Jord anser opbevaringen af motorolier i de to filebænke som tilstrækkelig sikker opbevaring.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Værkstedet er belagt med tæt betongulv. Udendørs arealer er belagt med SF-sten, der ikke anses som tæt belægning. Virksomheder og Jord vurderer dog, at belægningen er i orden set i forhold til de udendørs aktiviteter.
Jordforurening	Virksomhedens drift udgør ingen væsentlig trussel mod jord- og grundvandsforurening.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk