

KBS Genbrugsplads og Komposteringsanlæg

Ølandsvej 3  
4681 Herfølge

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn      | <b>KBS Genbrugsplads og Komposteringsanlæg</b> |
| Virksomhedens adresse   | Ølandsvej 3, 4681 Herfølge                     |
| CVR nummer              | 18234947                                       |
| Virksomhedstype         | Kompostering op til 100 tons/år                |
| Dato for tilsynet       | 28.11.2024                                     |
| Baggrunden for tilsynet | kampagnetilsyn 1 2024                          |
| Tilsynsførende          | MGB                                            |
| Talt med                | Jan O Pedersen                                 |

| håndhævelse(r) | Håndhævelser  | Bemærkninger                                                      | Status      |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21-05-2019     | Henstillinger | Indsendelse af affaldsoversigt 2018                               | Efterkommet |
| 21-05-2019     | Henstillinger | dokumentation af overholdelse af vilkår<br>herunder driftsjournal | Efterkommet |
| 22-09-2022     | -             | Ingen                                                             | -           |
| 28-11-2024     | -             | Ingen                                                             | -           |

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilsynet omfattede          | <b>Kampagnetilsyn 2024 – Lithiumbatterier i metalskrot</b>                                                                      |
| Jordforurening              | På tilsynet sås ingen synlige tegn på jordforurening udendørs. Vi så dog ikke alle områder på virksomhedens areal på rundgangen |
| Konklusioner på egenkontrol | Tilfredsstillende – ingen yderligere bemærkninger                                                                               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | Omlastepladsen på Ølandsvej er kun åben for pladsfolkene som henter affaldsfraktionerne i hhv. Solbakken, Hastrupparken og Klemens Torp. Cykler og større metalskrot samt batterier håndteres af personalet her og kommer ikke videre til Ølandsvej. Der modtages kun mindre mindre typer metalskrot på Ølandsvej – se fotos næste side |
| Skiltning    | Ingen skiltning nødvendig da pladspersonalet på Ølandsvej er instrueret<br>Køge Kommune eftersender dog forslag til piktogram til inspiration og evt. ophængning ved metalskrottet på hhv. Solbakken, Hastrupparken og Klemens Torp.                                                                                                    |
| Sortering    | Sortering<br>Fin – Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fotos        | Elektronikaffaldet for alle 3 indsamlingssteder samles på Ølandsvej – Intet at bemærke                                                                                                                                                                                                                                                  |

Foto metalskrotcontainer



Foto Elektronikskrot

