



Rapport for miljøtilsyn hos Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13.10.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CVR nr.	52796628
E-mail	smu@vela.dk	P. nr.	1001993976

Virksomhedstype	A53, Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden producerer el-kørestole og arbejdsstole i metal med polstring, samt designstole. Hovedaktiviteten på virksomheden er montage. Maskinværksted og polsterværksted (limning) udgør en mindre del. Virksomheden har primo 2023 udvidet med 2 nye bygninger på Skelagervej 11, hvor der er henholdsvis lager og montageaktivitet.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	75	06.30-16.30		
Miljøledelse				
	ISO 14001 ISO 9001			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og slibning	Støv		
2	Malekabine	Malestøv		
3	Limning			
4	Slibning	Støv		
5	Svejsning og slibning	Støv		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		3,0	0,05				
2		2,0	0,03				
3		1,0	0,05				
4		3,0	0,03				
5		1,0	0,03				

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har et værksted hvor der kan slibes og svejdes. Værkstedet anvendes kun til specialproduktion. Der er 1 deltidsansat, der anvender værkstedet. Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at der max. sker slibning cirka 10 min. om dagen. Der sker ikke svejsning hver dag og max. 1 time om dagen. Virksomheden vurderer dog, at dette tidsestimater er meget konservativt, og reelt ses noget lavere. Dette skyldes, at virksomheden har haft fokus på at få så gode komponenter hjem som muligt. Det

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	er derfor ikke i samme omfang nødvendigt at tilpasse (slibe eller svejse) komponenterne.
Luft, afkast	Slibninger og svejsning foregår i hver sin kabine, og hvis det ønskes, er der et punktudsug der også kan benyttes. Der er også en malekabine på virksomheden. Denne benyttes til at sprøjte farvede lim. Der er alarm på udsugningsanlæg, og de bliver tilset af Kemp og Lauritzen 1 gang om året. Anlæggene blev sidst tilset og serviceeret den 16-09-2025.
Luft, støv	Ved tilsynet fremstod virksomheden ren og ryddelig, også ved malekabinen samt svejse og slibe stationen. Der var en i gang med at bruge malekabinen ved tilsynet, og der opstod hverken støv eller lugt gener. Det samme gjorde sig gældende for slibe og svejse kabinen.
Lugt	Ved tilsynet var der ikke noget, der gav anledning til lugtgener.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener
Støjkilder, indendørs	Virksomheden har en kompressor. Denne står i den del af bygningen der benyttes som lager. Derudover opstår der en lille smule støj når de ansatte skal hæfte stoffet fast.
Støjkilder, udendørs	Ventilationsanlæg samt til- og frakørsel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden.
Spildevand, procesvand	Det vand som blandt andet komme ved gulvvask bliver afskaffes som farligt affald via Marius Pedersen.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
33a a	1980	264987	1980	Fyringsgasolie	5.900	Nedgravet	1996	Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	
33a a			1984	Mineral-ske olie-produkter		Ukendt		Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke olietanke på virksomheden.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Delkomponenter, som produceres i Kina, Polen mv. Af råvarer anvendes der blandt andet vandbaseret lim, spraymaling, kølesmøremiddel, alkalisk rensesvæske til rensbar.
Råvarer, opbevaring	Indendørs. Lim, spraymaling, smøremidler mv. opbevares i skab i begrænset oplag. Rensesvæske opbevares i 4 x 200 liter tønder på opsamlingsbakke. Det var ved tilsynet uklarerhed om der var tilstrækkelig kapacitet til opsamling. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at det ikke er tilfældet og har indkøbt en større bakke.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er tæt belægning og langt fra afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden er nået virkelig langt i forhold til at sortere de forskellige affaldsfraktioner. For at få et nærmere overblik over det affald virksomheden producerer, kan der findes data i Affaldsdatasystemet (ADS).
Affald, farligt	Virksomheden har en mindre andel af farligt affald. Dette er blandt andet: spraydåser, batterier, blyakkumulatorer, lysstofrør,
Affald, sortering	Virksomheden er virkelig nået langt i forhold til at sortere deres affald. Dette gælder både det husholdningslignende affald og virksomheden affald. Virksomheden har forsøgt at gøre det så nemt som muligt for de ansatte at sortere, ved at opsætte en masse affaldsstationer, samt påsat i aktuelle piktogrammer, så de ansatte kan se hvad der må komme i de enkelte skraldespande.
Affald, opbevaring	Der var ikke noget at bemærke i forhold til hvordan virksomheden opbevare deres affald.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden har en aftale med Marius Pedersen, der henter stort set alt virksomhedens affald.
Farligt affald, belægninger	Affaldet står på en tæt belægning langt fra et afløb.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ikke drikkevandsinteresser i området.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Virksomheden var ved tilsynet undervejs til at blive miljøcertificeret efter ISO 14001.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 3.5.H3. der er udlagt til erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om driftsjournal.
Jordforurening	Jordforurening på matrikelniveau - JAR - Lokaliseret (uafklaret)
Bæredygtighed*	Virksomheden arbejder med at reducere mængden af affald, særligt mængden af brændbart affald. Der er LED belysning alle de steder hvor det giver mening. Der er investeret i en maskine der klipper stoffet, der beregner stykkerne, så der kommer så lidt spild som muligt. Virksomheden har også fokus på at optimere produktionen og produkterne så meget som muligt, for at mindske Co2 aftrykket på hvert enkelt produkt.