

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hovervej 63, 6950 Ringkøbing
CVR:	18633205
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllekøling: Ud fra driftstimer i det seneste år på gyllekølingsanlæg (og anlæggene køleydelse) opnås der gennemsnitligt ca. 16% ammoniakreduktion fra stalde med gyllekøling.
 - Ejendommen har vilkår om 20% ammoniakreduktion.

Vurdering:

- Der opnås ikke tilstrækkelig ammoniakreduktion med den nuværende drift. Anlægget, der køler ved slagtesvinestalde, skal have flere driftstimer pr. år, for at der opnås tilstrækkelig ammoniakreduktion på ejendommen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	25-05-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet: Stald til slagtesvin (stald 10): Er etableret.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår:</u> - Gyllekanalerne i staldafsnit 1, 4, 6, 9 og 10 skal være forsynet med køleslanger, som er forbundet med en varmepumpe. - NH³-reduktionsprocenten for gyllekøleanlægget skal som årsgennemsnit være mindst 20%, for alle staldafsnit med gyllekøling. <u>Anlæg oplyst:</u> - <u>Diplomat Optimum G2 12</u> (stuehus) – Køleydelse 8,75 kW (på 838,7 m² gyllekumme). ○ Driftstimer 08-09-2025: 31.658 timer ○ 08-10-2024: 29.610 timer ○ Forskel i dage = 335 dage ○ Forskel i antal timer = 2.048 ○ Omregnet til driftstimer på 365 dage = 2.231 - <u>DHP-R35 (Robust)</u> - Klimadan oplyser 08-10-2025 telefonisk, at DHP-35 ved gyllekøling forventes at have en varmeydelse på 35 kW minus et strømforbrug på ca. 9 kW = køleydelse på ca. 26 kW (på 838,7 m² gyllekumme) ○ Timetal 08-09-2025: 63.608 timer ○ 08-10-2024: 56.369 timer ○ Forskel i dage = 335 dage ○ Forskel i antal timer = 7.239 ○ Omregnet til driftstimer på 365 dage = 7.887 - <u>Thermia Mega XL 83</u> – køleydelse på 69,32 kW (på 1.690 m² gyllekumme) ○ Timetal ved 07-10-2025: 39.257 timer ○ 08-10-2024: 35.314 timer ○ Forskel i dage = 364 dage ○ Forskel i antal timer = 3.943 ○ Omregnet til driftstimer på 365 dage = 3.954 Ejer oplyser, at anlæg i slagtesvinestalde pga. et tilstoppet filter har kørt færre timer end tidligere år (anlæg ved søer har delvist kompenseret). Filteret ved Thermia bliver skiftet. <u>Beregning:</u> Ud fra ovenstående oplysninger opnås der gennemsnitligt ca. 16% ammoniakreduktion i stalde med gyllekøling. <u>Vurdering:</u>

	Der opnås ikke tilstrækkelig ammoniakreduktion med den nuværende drift. - Anlægget, der køler ved slagtesvinestalde, skal have flere driftstimer/år, for at der samlet for ejendommen opnås tilstrækkelig ammoniakreduktion.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning af begge gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok
Foder	<u>Generelt krav til IE-husdyrbrug:</u> - Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Fodring, slagtesvin: Der anvendes fasefodring tilsat fytase (og foderet tilsættes Beta xylanase).
Antal stipladser	Mere end 2.000 stipladser til slagtesvin = IE-husdyrbrug.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gyllekøling, logbog for gennemført kontrolplan og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. Indsendt til kommunen, februar 2025: - Miljømål 2024: At stoppe med at vaccinere for PRRS, da udgifter til vacciner udgør en stor del af de veterinære udgifter. - o Evalueret miljømål 2024: Udgift til dyrlæge og medicin er større end i 2023. Desværre lykkedes det ikke at skubbe PRRS

	ud i 2024 og i stedet er udgifterne til PRRS-vacciner steget, da vi er begyndt at vaccinere alle dyr. Desuden medfølger der udgifter til blodprøvning som følge af den nationale PRRS reduktionsstrategi. ○ Vi forventer at skubbe PRRS ud i løbet af de næste år. - Der er opsat solcelleanlæg + udskiftet ventilation (frekvensstyret) - Kontrolplan: Ok. - Fodring, slagtesvin: Der anvendes fasefodring (og tilsættes Beta xylanase). - Lys er skiftet til led. - Støv: Der anvendes primært vådfodring. Gyllekøling: - 2024: Ok. - 2025: Anlægget, der køler slagtesvinestalde, skal have flere driftstimer/år, for at der samlet for ejendommen opnås tilstrækkelig ammoniakreduktion.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin/polte skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> Gylle udsluses ugentligt. Logbog føres på kalender.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Stald 1, drgt. stald	Ja	603	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
1	Stald 1, polte/gylte	Ja	221	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
2	Stald 2, polte/gylte	Ja	88	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
3	Stald 3, fare	Ja	275	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
3	Stald 3, løbe	Ja	309	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
3	Stald 3, smågris	Ja	299	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
4	Stald 4, fare	Ja	163	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
4	Stald 4, klima	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Stald 5, slgt. svin	Ja	344	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
6	Stald 6, slgt. svin	Ja	168	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
7	Stald 7, smågrise	Ja	159	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
8	Stald 8, slgt. svin	Ja	720	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
8	Stald 8, smågrise	Ja	72	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
9	Stald 9, slgt. svin	Ja	1.531	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
10	Stald 10, slgt. svin	Ja	765	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Produktionsarealer er i drift.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 01-10-2025:</u> 460 søer, 3.300 svin over 30 kg. og 1.900 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024:</u> - 450 årssøer, 252 sopolte (31-116 kg.), 18.823 smågrise (6,7 til 30 kg), 12.580 slagtesvin (30-119,9 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- interval	Dato/	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	21-06-2016	10	754	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-06-2016.
Gyllebeholder	15-07-2016		10	1.034	4.400	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1983			0	15	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2006			0	15	Fast låg	
Gyllekanaler	01-01-1992			0	747		

Beholdere	
Fortank	Fortanke ved staldanlæg: Ok.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. - Der anvendes gyllebeholdere på Stadilvej 10/Holstebrovej 78.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Vær opmærksom på, at der er afstandskrav på 15 meter fra gyllebeholder til dræn/grøft.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.400 m ³ . - Gyllebeholderen er etableret i 2016. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholdere på Stadilvej 10: - Beholderkontrol sidst udført i 2016.
Gyllebeholder 4	Fremadrettet anvendes 3.000 m ³ gyllebeholder ved Holstebrovej 78.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Stadilvej 10		6.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2004	144689	Tank	01-5323	2004	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2044
2004		Tank	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.300	Over terræn, udendørs		30-12-2029
2004	144084	Tank	01-5023	2004	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2044
2008	0626164	Tank	51-5423	2008	Mineralske olieprodukter	1.300	Over terræn, udendørs		29-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på fast bund (plastiktank fra 2004, ståltanke fra hhv. 2004 og 2008) og ståltank fra 2004 (stald).
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på beton i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	I aflåst container i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved maskinhus. <u>Til information:</u> - Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler må kun foretages på det areal, der skal sprøjtes, eller på en vaskeplads med opsamling af spildevandet. - Rengøring af sprøjte nu kun må ske i marken eller på vaskeplads med opsamling af vaskevandet. Ifølge ejer: Marksprøjte påfyldes kemikalier i markareal.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfalder i 2035. 2 boringer DGU nr. 83.1379 (Hovervej 63) og 83.1368 (Hovervej 61). - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen. - Maskiner vaskes på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes via dræn til grøft/vandløb nord/nordvest for ejendommen. Vær opmærksom på, at der er afstandskrav på 15 meter fra gyllebeholder til dræn/grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelses-/regnvandsbassin.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger under kadaverkappe til afhentning ved vejen ned til gården.

Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Farligt affald køres til genbrugsplads: spraydåser, medicin, kanyler. Der anvendes erhvervscontainer til "brændbart": Affaldsfraktioner skal sorteres bedst muligt, så genanvendelse kan ske: - Bigbags for sig - Plast for sig - Pap/papir for sig - Træ for sig. - Osv. Vedr. affaldsfraktioner og containere til håndtering af fraktioner: Du/I kan tage kontakt til "Genbrug - drift" på tlf. nr. 99 74 10 14 - De kan vejlede om, hvad der er muligt ift. erhvervsaffald.
---	---

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer/miljøfluer.
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-10-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.