

Q8 Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
att.: Claus Holtum - chn@q8.dk

Afdeling: Erhverv og Miljø
Dato: 27. januar 2016
Reference: Bente Christensen
Tlf.: 89 59 40 19
E-mail: bc@norddjurs.dk
Journalnr.: 07/32693

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos F24, Vestergade 43, 8963 Auning.

Tilsynsdato: 7. december 2015
Fra virksomheden deltog: Susanne og Svend Erik Lønstrup
Fra Norddjurs Kommune deltog: Lisbeth Røge og Bente Christensen
Virksomhedens kontaktperson: Svend Erik Lønstrup
Virksomhedens CVR-nr.: 69390315
Virksomhedens telefonnr.: 23 35 09 59
Virksomhedens mail-adresse: sus.lon@hotmail.com
Antal ansatte i virksomheden: 2
Virksomhedstype: Benzinsalg og autovaskeanlæg

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Virksomheden er ejet af Svend Erik Lønstrup, som lejer ud til F24. Svend Erik Lønstrup holder opsyn med tankanlægget.

På virksomheden er der et benzinsalgsanlæg etableret i 1946. Der sælges ca. 2.000.000 l brændstof pr. år.

Endvidere er der en vaskehal, som er etableret i 1987. Vaskehallens åbningstid er fra kl. 06.00 - 22.00. Der vaskes mellem 800-1.000 biler pr. måned.

Vaskehal

Ved tilsynet blev det oplyst, at vaskehallens åbningstid var fra kl. 06.00 - 22.00.

I bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. § 9, stk. 2 står der følgende:

"I en afstand af 20-100 meter fra forureningsfølsomt område, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet 07.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 07.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt."

I samme bekendtgørelse defineres stærkt støjende aktivitet som: Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.

Norrdjurs Kommune **indskærper herved, at ovennævnte straks overholdes**, således at vaskehallen først åbner kl. 07.00.

Afgørelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Affald

Der er opstillet 2 containere til brændbart affald, som afhentes af HCS Industrirenovation en gang om ugen.



2 containere fra HCS

Råvarer

Sæbe til vask af biler. Til orientering kan det oplyses, at sæbe skal opbevares i henhold til [Norrdjurs Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikaler](#).

Støj

Virksomheden er ifølge lokalplan nr. 168 beliggende i område til erhvervsformål.

Der er ikke registreret klager over støj fra virksomheden.

Olieudskiller

Virksomheden har en olieudskiller på 1.000 l.

Olieudskilleren blev tømt af Marius Pedersen i januar 2015.

Sandfanget blev tømt af Marius Pedersen 5. august 2015.

Det fremgår ikke af kommunens dokumenter, at der er søgt dispensation til, at Marius Pedersen kan tømme olieudskiller og sandfang.

Såfremt Marius Pedersen fortsat skal tømme, skal I, i henhold til affaldsbekendtgørelsens §§ 47 og 48, fremsende en ansøgning om dispensation **senest den 1. marts 2016** til Norddjurs Kommune.

Det er ved tilsynet i 2007 oplyst, at der ikke forefindes en magasinbrønd.

Jævnfør benzinstationsbekendtgørelsens § 11, stk. 5 gælder følgende, for anlæg etableret efter den 30. september 2001:

"Der må ikke tilføres afløbsvand fra vaskehaller eller vaskepladser for motorkøretøjer til benzin- og olieudskillere, jævnfør stk. 1 og stk. 3."

Ved tilsynet blev det oplyst, at der kun er én benzin- og olieudskiller på stedet. Hertil ledes overfladevand fra salgspads samt vand fra vaskehal.

Salgsanlægget er etableret før 2001 og vaskehallen er etableret i 1987.

Vær opmærksom på, at der i henhold til benzinstationsbekendtgørelsens § 14 gælder følgende:

"Ved udvidelse, udskiftning eller væsentlige ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgslæg efter den 30. september 2001, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele opfylde kravene om indretning og drift i kapitel 2."

Det betyder, at når benzin- og olieudskilleranlægget eller afløbssystemet i øvrigt skal udskiftes, bliver kravet om særskilt benzin- og olieudskiller gældende.

Alarm


Der er installeret automatisk alarm på olieudskilleren.

Lovkrav til olieudskillerens alarm

Jævnfør benzinstationsbekendtgørelsen § 13, stk. 1 nr. 6 gælder det, at *"Alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgspads, skal have påmonteret alarm for væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Er systemet uden magasinbrønd og tillige modtager afløbsvand fra påfyldningspladsen, skal lagtykkelsesalarmen senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af benzin- og olieudskillerens opsamlingskapacitet"*.

Jævnfør benzinstationsbekendtgørelsen § 12, stk. 2, gælder det, at *"alarmer i benzin- og olieudskillere og i magasinbrønde skal funktionsafprøves hvert år"*.

OK har i brev af 24. januar 2005 meddelt, at der på anlægget på Vestergade 43, 8963 Auning, er gennemført miljøinitiativer jf. benzinstationsbekendtgørelsens kapitel 3, herunder at *"alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgspads, er monteret med alarm for væskestand og lagtykkelse"*.



Norrdjurs Kommune har dog ikke dokumentation for at *Lagtykkelsesalarmen senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet og at lagtykkelsesalarmen senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af benzin- og olieudskillerens opsamlingskapacitet*". Norrdjurs Kommune har endvidere ikke dokumentation for, at alarmen på olie- og benzinudskilleren er funktionsafprøvet hvert år. I bedes hurtigst muligt og **senest den 1. marts 2016** fremsende denne dokumentation.

Spildevand

Virksomheden har ingen spildevandstilladelse. Når Norrdjurs Kommune igangsætter arbejdet med dette, vil virksomheden blive kontakte.

Benzin-/dieseltanke

Der er etableret følgende tanke, som ikke er registreret i BBR:

En 12.000 liters tank fra 1985. Der blev ved tilsynet udleveret en tankattest på denne.

En 40.000 liters 2 rums tank fra 2004. Der blev ved tilsynet udleveret en tankattest på denne.

Det er lovpligtigt at anmelde olietanke til kommunen ved etablering. Da dette ikke er sket, skal Norrdjurs Kommune anmode om, at det sker hurtigst muligt og **senest den 1. marts 2016**.

For anmeldelse af de 2 tanke bedes skemaer udfyldt via dette link: <https://www.bygogmiljoe.dk/>. Der skal anvendes nemID for at tilgå systemet.

Kontrol af tanke

Jævnfør olietankbekendtgørelsens § 43 skal tanke, der er indvendig beskyttet med offeranode, kun inspiceres og tæthedsprøves hvert 10 år. Tæthedsprøvning kan dog undlades, såfremt der er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, jævnfør olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 2.

På tilsynet blev det oplyst at alle tankene på stedet har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.

For så vidt angår tæthedsprøvning har Norrdjurs Kommune kun modtaget rapporter over tæthedsprøvning af tre tanke på hver 20.000 l fra Thorkild Madsen, Smede- og Maskinværksted, på udført beholderkontrol den 22. september 2004. Det fremgår ikke af rapporten, hvilke tanke der er tale om, idet der ikke er anført årstal.

Inspektionsrapporter over seneste udførte tæthedsprøvning på de tanke, der p.t. er i drift, bedes fremsendt **senest den 1. marts 2016**.

Enkeltvæggede påfyldningsrør

Ifølge olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 4, gælder det, at rørsystemer skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år.

Jævnfør benzinstationsbekendtgørelsen § 15, stk. 3, gælder det, at *"Enkeltvæggede rør må kun anvendes, hvis de er tæthedsprøvet senest den 31. december 2004, dog senest den 31. december 2007*

for benzin og dieselsalgsanlæg med et samlet salg af benzin i 2003 på ikke over 500 m³ og et samlet salg af dieselolie på ikke over 300 m³, og derefter mindst hvert tiende år".

Norrdjurs Kommune har ikke dokumentation for, hvor der er enkeltvæggede rør og hvor der er dobbeltvæggede rør. Norrdjurs Kommune skal bede om en redegørelse herfor, herunder om evt. dobbeltvæggede rør er tilsluttet overvågningsystemet eller ej. Såfremt rørene eller nogle af dem er tæthedsprøvet, bedes I redegøre for hvilke det er og hvornår det er sket. Redegørelsen skal foreligge hurtigst muligt og **senest 1. marts 2016**.

Lovkrav til tankenes alarmer


Dobbeltvægget tank: Jævnfør olietankbekendtgørelsen skal automatiske overvågningsanlæg på dobbeltvæggede tanke funktionsafprøves mindst en gang årligt.

Enkeltvægget tank: I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, hvis der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr.

Det blev oplyst ved tilsynet, at tankene er etableret med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.

Norrdjurs Kommune har ikke dokumentation for, at overvågningsanlægget på den dobbeltvæggede tank er funktionsafprøvet en gang om året (for tanke og væskeførende rør fra tank til stander). Der foreligger heller ikke dokumentation for, at der føres beholdningsregnskab en gang om måneden. I bedes snarest muligt og **senest den 1. marts 2016** fremsende dokumentation herfor.

Belægning



Påfyldningssted



Visende placering af 3 mandehuller

Påfyldningsplads og salgsplads har fald mod afløb, som er koblet på olieudskiller. Salgsplads er overdækket.

Belægningen vurderedes på tilsynstidspunktet at være i orden.

Dampretur

Da der sælges mere end 500 m³ benzin pr. år, er virksomheden omfattet af dampreturbekendtgørelsen.

Jævnfør dampreturbekendtgørelsens § 11 gælder, at “den ansvarlige for tankstationen skal løbende påse, at genvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende, og at værdierne i §§ 3 - 6 overholdes”.

Stk. 2. Kontrollen skal gennemføres mindst en gang i kvartalet. På automatiske overvågnings-systemer kontrolleres benzindampgenvindingsgraden dog mindst hvert tredje år.

Stk. 3. Egenkontrollen skal mindst omfatte de aktiviteter, som er angivet i [bilag 2](#), afsnit I. Den ansvarlige for tankstationen kvitterer for hver gennemført egenkontrol. Kvitteringerne opbevares mindst fem år.

Der bedes senest den 1. marts 2016 fremsendt dokumentation for egenkontrol.

Jævnfør dampreturbekendtgørelsens § 12 gælder, at “Den ansvarlige for tankstationen skal mindst hvert andet år lade gennemføre en inspektion som beskrevet i [bilag 2](#), afsnit II. Denne inspektion skal gennemføres af et firma, som er akkrediteret i henhold til kravene i DS/EN ISO/IEC 17020 som type A eller C inspektionsorgan. Inspektionsrapporten opbevares i minimum fem år”.

Ved tilsynet blev det oplyst at Wennstrom laver den regelmæssige inspektion af genvindingudstyret på standere hvert 2. år. Der kunne ses mærkater på standere om viste at sidste verificering var sket i 1. kvartal 2014 og er gyldig til 1. april 2016.



Dokumentation for kontrol hvert 2. år

Jordforurening

Ejendommen er V1-kortlagt. Der blev ved tilsynet ikke visuelt konstateret noget, der kunne være tegn på en jordforurening. Der blev ikke foretaget undersøgelser for jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Egenkontrol

Egenkontrolvilkårene er beskrevet i de andre afsnit.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser

Der er ingen tidligere henstillinger, påbud eller indskærpelser.

Tegninger

Senest den 1. marts 2016 bedes fremsendt opdateret tegning over placering af tanke, olie- og benzinudskiller, påfyldningsplads, salgsplads, rørføringer samt en kloakplan.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2015 kr. 308,70 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på grund af de nye regler for miljøtilsyn¹. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 10. februar 2016 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen
miljømedarbejder

c.c. Svend Erik Lønstrup - sus.lon@hotmail.com

¹ Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015

² Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger