## Bilag 1 Tilsynsrapport

| | |
|---|---|
| Virksomhedens navn | Haslev autoværksted |
| Virksomhedens adresse | Finlandsgade 8 |
| Virksomhedens CVR nr. | 40801987 |
| Dato for tilsyn | 16. april 2026 |
| Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.) | Basistilsyn |
| Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden) | Autoværksted |
| Hvad er der ført tilsyn med? | Hele virksomheden |
| Er der konstateret jordforurening? | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden? | Nej |
| Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indskærpelser) | Ikke relevant |