



RMIG A/S  
Industriparken 38-40  
2750 Ballerup

Sendt via e-mail: [pbo@rmig.dk](mailto:pbo@rmig.dk)

BALLERUP KOMMUNE

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
[www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk)

Dato: 2. november 2022

Tlf. dir.: 4175 0123  
E-mail: [hbay@balk.dk](mailto:hbay@balk.dk)  
Kontakt: Heidi Uttenthal Bay  
Sagsid: 09.02.01-K08-2-22

## Miljøtilsyn udført 2. november 2022

Virksomhedens navn	<b>RMIG A/S</b>
Virksomhedens adresse	Industriparken 38-40, 2750 Ballerup
CVR nummer	64113119
P- nummer	1002183473
Virksomhedstype	MVB – Maskinværksteder større end 1000 m <sup>2</sup>
Matrikel	19dq Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4420 8800
E-mail	<a href="mailto:info.dk@rmig.com">info.dk@rmig.com</a>
Hjemmeside	<a href="http://rmig.com/dk">http://rmig.com/dk</a>
Deltagere på tilsynet	Peter Bøgh Andersen fra RMIG og Heidi Uttenthal Bay fra Ballerup Kommune
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 2. år)
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

### Håndhævelser

På baggrund af tilsynet udført den 2. november 2022 er givet en henstilling for det udendørs oplag af spildolier og andet flydende farligt affald.

- Pladsen skal være overdækket og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, som indeholder den største mængde.

Forholdet skal være bragt i orden senest 16. februar 2023 og dokumentation herfor skal fremsendes til [mt-miljo@balk.dk](mailto:mt-miljo@balk.dk) gerne i form af billeder.

I forhold til ændringer af indretningen af den udendørs oplagsplads, henvises der til Ballerup Kommunes regulativ for erhvervsaffald: <https://ballerup.dk/erhverv/affald-jord-vand-miljoe/erhvervsaffald/gebyr-og-regler-erhvervsaffald#paragraph-48373> Håndtering af farligt affald er beskrevet side 9-11.

Derudover gøres der opmærksom på, at der ikke må være risiko for spild af farligt affald til jord, grundvand eller det omkringliggende miljø. Her påpeges især det udendørs område, hvor der håndteres flydende farligt affald.



**Figur 1** Oversigtsfoto af Industriparken 38-40. Rød skravering angiver kortlagt areal på V2 (konstateret forurennet) og blå skravering angiver kortlagt areal på V1 (muligt forurennet).

## **Generelt vedrørende RMIG A/S**

### *Aktiviteter*

Præsentation af virksomhedens produktion og rundvisning.

På virksomheden foregår metalforarbejdning. Virksomhedens produktion omfatter værksted, produktionsområde, lager, svejseområde, samt oplag af

råvarer og affald. Produktionsmæssigt eller indretningsmæssigt er der ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn.

Der er kommet spildbakke under oplag i værktøjsværkstedet. Derudover er der mindre bakker under flere maskiner i værktøjsværkstedet, som opsamler spild fra maskinerne. Dette suges op af støvsuger og hældes på palle-tanke.

I udstansningsværkstedet er de fleste oplag (tønder og ibc-palletanke) kommet op og stå på opsamlingsbakker. Der er flere, hvor der sker aftapning og der er indrette løbebakke til eventuelle spild, som ledes til spildbakken.

Der er sket flere tiltag i forhold til energiforbedring.

#### *Jordforurening*

Ejendommen Industriparken 38-40 er registreret som både muligt forurenset (mistanke) på vidensniveau 1 (V1) og som forurenset på vidensniveau 2 (V2). Region Hovedstaden har planlagt en oprensning af en del af grunden for chlorerede opløsningsmidler.

#### *Kloakering*

Ejendommen er separatkloakeret.

#### *Opvarmning*

Bygningerne opvarmes ved fjernvarme.

### **Gennemgang af miljøforhold**

#### *Vand*

Virksomheden er beliggende i område med særlige, regionale drikkevandsinteresser og indvindingsopland, men ikke i BNBO eller nærheden af drikkevandsboring.

Ejendommen vandforsynes ved den almene vandforsyning, Novafos.

#### *Spildevand*

Fra virksomheden udledes alm. sanitært spildevand og regn- og overfladevand.

På ejendommen er et sandfang, som er koblet til de udendørs kloakker.

#### *Spild*

Der er observeret flere mindre spild ved maskinerne rundt om i produktionen. Det er derfor, vigtig at gulvene vedligeholdes, så de er tætte og så spild kan opsamles, når det sker. Der er ingen afløb i hverken værksted eller produktion.

Spild opsamles med miljøklude eller kattegrus og bortskaffes i særlig container.

Der er siden sidste tilsyn opstillet spildbakke under olieopbevaringen i værkstedsafdelingen.

#### *Luft*

Virksomheden bruger firmaet Caverion Danmark A/S til at skifte og vedligeholde filtre, udsugning og aircondition. Virksomheden har fremsendt dokumentation herfor inden tilsynet.

#### *Støj*

Ved tilsynet er der ikke konstateret støj fra virksomheden. Ballerup Kommune har ikke modtaget støjklager fra naboerne. Ejendommen er beliggende i erhvervsområde.

#### *Opbevaring/afhentning af affald*

Den udendørs container til metalaffald er blevet lukket med elektronisk låg.

Køle/smøremiddel afhentes af FJ-separation. Dokumentation herfor er fremsendt inden tilsynet.

Spildolie og andet farligt affald afhentes af SMOKA. Dokumentation herfor er fremsendt inden tilsynet.

Virksomheden ønsker, at forbedre deres affaldssortering. Det er aftalt, at Ballerup Kommunes erhvervsaffaldskonsulent vil tage fat i virksomheden for at hjælpe dem videre.

#### *Miljøledelse*

Virksomheden har fået miljøledelsessystem, ISO 14001.

#### *Miljøvurdering af virksomheden*

Dato for vurdering	02-11-2022
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	<b>3,27</b>

*Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):*

*Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.*

*Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.*

*Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.*

*Se nærmere forklaring risikovurderingen <https://miljotilsynsvejledning.dk/3-for-myndigheder/33-miljoerisikovurdering/>*

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

### **Offentliggørelse af miljøtilsynet**

Det er fastsat i bekendtgørelsen om miljøtilsyn, at vi skal offentliggøre udvalgte oplysninger fra vores miljøtilsyn på virksomheder senest 4 måneder efter miljøtilsynet. Oplysningerne bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

### **Der er brugerbetaling på tilsynet**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2022 er timeprisen 440,78 kr. pr. time. Ved brug af eksterne konsulenter betales 57,79 procent af regningsbeløbet ekskl. moms og kørsel. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

### **Spørgsmål**

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay  
Miljøsagsbehandler