



# Rapport for miljøtilsyn hos Ejdrupvej 55, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Boe Holger Jørgensen	Ejdrupvej 55	9240 Nibe	Ejdrup
<b>Tilsynsdato</b>	10-12-2021		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98387357	<b>CHR nr.</b>	97874
<b>Mobiltelefon</b>	20205809	<b>CVR nr.</b>	26933188
<b>E-mail</b>	boejoergensen@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1004452344
<b>Samkøring</b>	Landmand Boe Holger Jørgensen Borupvej 100 Landmand Boe Holger Jørgensen Langmøllealvej 9 Landmand Boe Holger Jørgensen Kyømarksvej 6 Landmand Boe Holger Jørgensen Hvalpsundvej 11		

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrgodkendelse §16a, 2
<b>Godkendelsesdato</b>	02-01-2020

<b>Kategori</b>	1a
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-09-2016	Aftale	Efterkommet	Der skal foreligge kapacitetserklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
31-01-2017	Aftale	Efterkommet	1 olietank skal anmeldes til kommunen og 1 anden skal "sløjfes"
10-04-2019	Aftale	Meddelt	Dokumentation af køleeffekten af gyllekølingsanlægget skal indsendes
31-01-2017	Aftale	Efterkommet	Effekten af gyllekøling skal kunne dokumenteres (driftstimer og køleeffekt)
10-04-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol af den lille gyllebeholder
06-07-2019	Indskærpelse	Meddelt	Indskærpelse reparationer på den lille gyllebeholder - frist udsat til forår 2020
26-11-2020	Aftale	Meddelt	Ny olietank skal anmeldes til Aalborg Kommune.
26-11-2020	Aftale	Meddelt	Effekten af gyllekøling skal dokumenteres (driftstimer og køleeffekt)
26-11-2020	Indskærpelse	Meddelt	Skaderne på gyllebeholder på 820 m3 fundet ved beholderkontrol i 2019 er stadig ikke lavet. Ny frist for reparation sat til forår 2021.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	farestald 2	405	
10	drægtighedsstald	1.486	
11	farestald 5	368	
12	hestestald	874	
2	farestald 3	310	
3	farestald 4	54	
4	drægtighedsstald 2	307	
5	drægtighedsstald 3	299	
6	babystald	196	
7	babystald 2	37	
8	løbestald	734	
9	farestald	1.328	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
----------	--------	------------	----------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

1	1	210	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		02-01-2020	
1	2	90	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		02-01-2020	
10	1	1.200	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		02-01-2020	
11	1	202	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		02-01-2020	
12	1	63	Heste	Dybstrøelse		02-01-2020	
2	1	183	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		02-01-2020	
3	1	40	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		02-01-2020	
4	1	91	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		02-01-2020	
5	1	207	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		02-01-2020	
6	1	132	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		02-01-2020	
7	1	35	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		02-01-2020	
8	1	567	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		02-01-2020	
9	1	142	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		02-01-2020	
9	2	661	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		02-01-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Søer og smågrise. De har 4 heste (500-700 kg) og 2 ponyer (under 300 kg).

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1987	02-07-2019	200	820	Flydelag	PERSTRUP-elementbeh.

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	02-07-2019	380	1.550	Flydelag	
Gyllekana- ler	01-01-1982		0	100		
Gyllekana- ler	14-03-2007		0	573	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1982		7	21		
Fortank t. gyllebeh.	14-03-2007		7	21	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2018		858	4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Gyllebeholderen på 820 m <sup>3</sup> har nogle fuger og revner der skal reparerer. De blev observeret ved beholderkontrol d. 02-07-2019. Reperationerne er lavet, og ejer har taget billeder af det. Billederne skal sendes ind til kommunen, se info i tilsynsbrev
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er kommet telt på alle beholderne.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Der er intet spjæld på beholderne.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Tømmes med sugetårn på gyllevogn.
Gyllebeholder, tilledning	Kun fra stalde.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beholderne er ikke beliggende i risikoområde, og derfor er der ikke krav om gyllealarm.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderne på 820 m <sup>3</sup> og 1550 m <sup>3</sup> er kontrolleret i 2019. Den nye gyllebeholder blev opført i 2018. Der er krav om 10 års kontrol på alle tre beholdere.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er ingen spildolie på ejendommen. Olieskift på maskinerne sker ved service.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af andet affald	Neonrør, varmelamper mv. samles sammen og afhentes med klinisk risikoaffald efter aftale med Aalborg Kommune Renovation.
Affald, øvrige	Jern bliver frasortering

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er en samlet aftale med Kiltin mod rotter for alle ejendomme.
Olietanke	Autodiesel 1200 liter, år 2008, Nr. 008906 Fyringsolie 2500 liter, år 2008, Nr. 008908 Der er endnu en tank på gården på 4000 liter, år 2018. Den skal registreres i BBR, anmeldelse skal ske via <a href="https://www.borgeronline.dk/851/dl0447ff">https://www.borgeronline.dk/851/dl0447ff</a>
Støjkluder	Ingen væsentlige ved tilsynet.
Vilkår i miljøgodkendelse	På tilsynet blev der talt om vilkår for gyllekølingsanlægget. Begge anlæg var koblet til og var i drift ved tilsynet. Anlægget er forsynet med timetæller og genererer al varme i stalde og stuehus. Der skal være en logbog for gyllekølingen hvor antallet af timer bliver logget. Det behøves ikke være månedligt, men nogle gange om året. Herudover skal det noteres hvis der er driftstop og årsag. Vilkår 11: Ventilationen renses ved nye hold (hver 4. uge) eller mindst en gang årligt i resterende stalde.

## Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der er vedhæftet ark om miljøledelse på landbrug og ark om mini miljøledelse som inspiration. Det er et krav at IE-brug skal have miljøledelse i form af et miljømål og en handlingsplan for hvordan denne mål kan opnåes.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold	Der skal laves en kontrolplan for vedligeholdelse og reparationer for 2020. Et eksempel er vedhæftet.
Foder, indhold protein og fosfor	Foderrecepter for 2020 skal indsendes som en del af indberetningen til Aalborg Kommune.
Logbog miljøteknologi	Der skal holdes en logbog for antallet af timer for gyllekølingen. Det behøves ikke at være en månedlig logbog, men antallet af timer skal logges et par gange om året. Herudover skal det skrives ned hvis gyllekølingen ikke kører i perioder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Årlig indberetning til kommunen	Som en del af IE-særregler så skal der årligt laves en indberetning til kommunen. Indberetningen skal inkludere logbøger for kontrol og vedligeholdelse, logbøger for gyllekøling, foderrecepter, og opfølgning for miljøledelse. Indberetningen skal laves næste år og Aalborg vil sende mere information ud og en tjekliste.
Beredskabsplan	Beredskabsplanen blev ikke tjekket. Den skal kunne findes på ejendommen og telefonnumre skal være opdateret.
Energieffektiv belysning	Der udskiftes til LED, når der udskiftes.
Støv (foder, strøelse, ventilation)	Ingen problemer med støv.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	De leverer gylle til Vesthimmerland Biogas.
Klima- og energitiltag	Der skiftes til LED, når de gamle armaturer skal skiftes. Opvarmning via gyllekølingsanlæg.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Der var fokus på IE-særregler, derfor blev der ikke snakket bæredygtighed i dybden.