



Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Bilpleje v/Dennis Lindstrøm, Mosevangen 2, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20.12.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98160170	CVR nr.	29033935
E-mail	Dennis Lindstrøm [den- nis_lindstroem@hotmail.com]	P. nr.	1011773954

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	17-11-2022

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-04-2023	Aftale		Det aftales, at når sandfang og olieudskiller anlæg er færdig etableret i henhold til tilslutningstilladelse, anmeldes det til Aalborg Kommune. Der gives under alle omstændigheder en statusrapport inden 15. maj 2023.
05-04-2023	Aftale		En enkelt reol med plejemidler i dunke på 10-25 ltr. var ikke på spild. Det aftales at når spildbakke er indkøbt og opstillet gives besked til Aalborg Kommune.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Nordjysk Bilpleje er først og fremmest et bilplejecenter med muligheder for manuelle såvel som automatisk bilvask. Vaskeanlægget omfatter en fuldautomatisk vaskehal og 5 selvbetjeningsvaskepladser (SB-anlæg) til manuelle vaskeprogram med svamp, børste samt vand fra lav- og højtryksrensere. Den fuldautomatiske bilvask udføres i en vaskehal, hvor bilvaskeanlægget af typen Istobal M'Start er installeret, som udfører fuldautomatisk vask og tørring af personog varebiler. Istobal M'Start er et vaskeanlæg af roll-over typen, hvor bilen placeres i vaskehallen og anlægget kører frem og tilbage under udførelsen af vaskeprogrammerne. Vaskeanlægget vil være i drift fra kl. 08.00 til kl. 23.00. Nordjysk Bilpleje tilbyder ikke længere DINITROL undervognsbehandling, sådan som angivet i tilslutningstilladelsen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ingen bemærkninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår bag lukkede porte. Ligesom kompressorer er lukket inde. Der kunne ikke konstateres støjgener ved tilsynet, ligesom der ikke er modtaget klager over støj.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har modtaget tilslutningstilladelse den 17. november 2022. ➤ Jf. vilkår 7 skal det samlede afløbssystem fra vaskepladsen til og med olieudskilleren tæthedsprøves inden ibrugtagning. ➤ Det første år skal der i perioden oktober til februar og marts til september udtages en stikprøve som skal udtages til analyse, jf. vilkår 14. (Dog tidligst 8 uger efter tømning af sandfang, jf. vilkår 17).

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er sandfang og olieudskilleranlæg på virksomheden. Der skal udføres regelmæssig tilsyn og tømning med udskilleranlægget i henhold til tilslutningstilladelse.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
4fq			1993	Mineral-ske olie-produkter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, uden-dørs			
4fq	1997	69395-01	1997	Fyringsgasolie	2.500	Over terræn, uden-dørs			
4fq	1973	166626	1973	Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet	1999	Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen bemærkninger.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Sæbemidler og rensesrej er opstillet i reoler på opsamlingsbakke, særligt midler i beholdere på mere end 10 ltr. Der skal være mulighed for opsamling. En enkelt reol med sæbe- og plejemidler var ikke på reol.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald forekommer ikke almindeligt. Virksomheden skal anmelde farligt hvis det opstår, så retmæssig klassificering af affald og lovlig modtager kan findes.
Affald, øvrige	Affald sorteres og bortskaffes retmæssigt.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er i god drift, og med pæn hensyntagen til nærmiljøet både i forhold til støj og spildevand.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i spildevandsplanens kloakopland 4.0.01 og oplandet er separatkloakeret. Området ligger i rammeområde 6.1.H1, let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger. Der føres driftsjournal over: antal bilvask, vaskehallens forbrug af vand samt tømning af vaskehallens udskiller og sandfangs brønd.
Bæredygtighed*	Virksomheden har fokus på bæredygtighed, særligt i forhold til vandforbrug har der være stor fokus på recirkulering af brugsvandet. Det indkøbte anlæg levede dog ikke levet op til forventninger. Derfor forsøges nu andre tiltag. Derudover er der fokus på at holde energiforbruget lavt.