

Rørbæk Biler A/S, Frederikshavn
Gl. Skagensvej 109A
9900 Frederikshavn
Att.: Søren Christensen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

E-mail: frh@roerbaekbiler.dk

19. november 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Rørbæk Biler A/S, Frederikshavn beliggende Gl. Skagensvej 109A, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2020-00182
Dokumentnummer: 8211051

Frederikshavn Kommune har den 19.11.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
9845 6279

Fra virksomheden deltog Søren Christensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard (MAKL)


Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98435420	CVR nr.	28324537
		P. nr.	1003971351

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden er bilforhandler og fungerer som et autoværksted for primært Hyundai samt sælger reservedele. Derudover sælger virksomheden også andre brugte biler i forskellige mærker. Virksomheden har et pladeværksted, som beskæftiger en mand. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:  Værkstedets driftstid: man-fredag kl. 07.30-15.30. Antal ansatte: 15 stk. inkl. kontor.

Egenkontrol (journal)	Der er ikke etableret filtre på udsug fra udstødningsgas. Der slibes og svejses kun i yderst sjældne tilfælde på virksomheden. Virksomheden oplyser, at der kun er filter på afkast fra kabinen med undervognsbehandling. Kabinen til undervognsbehandling anvendes kun til klargøring og virksomheden har ingen planer om, at skulle til at undervognsbehandle igen. Filteret i klargøringen skiftes, når det syner beskidt. Der er alarm på udsug.
Miljøgodkendelse	Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Værkstedet opvarmes med naturgas. Gasoliefyret oplyses at være placeret i kælder og bliver serviceeret en gang årligt. 

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har punktudsug fra udstødning, svejsning og limning - der er ikke filter på afkastet. Virksomheden oplyser, at der kun foretages slibning og svejsning i et begrænset omfang i pladeværkstedet. Pladeværkstedet foretager primært adskillelse og montering af kofanger. Der er udsug med filter fra rum med undervognsbehandling. Filteret tjekkes løbende, da det er synligt. Filteret udskiftes efter behov af værkstedet selv, men pt. meget sjældent, da der ikke forekommer undervognsbehandling på lokaliteten længere. Rummet anvendes i stedet til klargøring. Der er placeret en damprenser i klargøringen, hvor dysen kan anvendes udendørs i vaskehallen. Udsuget fra damprenseren er koblet på udsugningen fra undervognsbehandlingen.

	Rumventilation er etableret foråret 2009. Der er alarm på udsugningsanlæg og ventilation. Alle afkast er ført mere end 2 meter over tagryg. Antal afkast: 4 stk. (1 stk. fra rumventilation og 3 stk. fra punktudsug).
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs. Støjklender på virksomheden: Ventilationsanlæg og kompressor. Virksomhedens kompressor er placeret indendørs på pladeværkstedet. Der er installeret en ny kompressor, som er mere støjsvag.  Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Sanitært spildevand ledes til off. kloak. Virksomheden har processpildevand fra værkstedet i forbindelse med regn og sne fra bilerne, som ledes til kloak via sandfang og olieudskiller. Frederikshavn Kommune modtog i sep. 2017 en byggeansøgning om etablering af en uopvarmet vaskehal. Der er i juni 2020 meddelt tilslutningstilladelse til afledning af spildevandet fra vaskehallen til off. kloak via sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd. 

	Der i tilladelsen stillet krav om: - tæt belægning i vaskehal og opkant til omkringliggende arealer - OK ved tilsyn. - ikke foretages motorvask eller opbevares kemikalier i vaskehallen - OK ved tilsyn. - olieudskiller skal være forsynet med alarm og skal tilses min. en gang om året - dette gør Stæten. - sandfang skal tømmes min. 1 gang om året - dette gør Stæten. Virksomhedens udendørs vaskeplads anvendes ikke længere efter der er kommet vaskehal.
--	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Afløb fra værksted og indendørs vaskeplads løber gennem koalescensudskiller og 4 m3 sandfang. Tømning foretages af Stæten efter behov ca. 2 gange årligt. Sidste tømning var i sep. 2024.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 2 aktiv olietank i BBR: Størrelse: 1200L Placering: Over terræn, indendørs Indhold: Spildolie År: 2006 Udløb: 2036 Størrelse: 2400L Placering: Over terræn, indendørs Indhold: motorolie År: 1996 Udløb: 2026 Tank til spildolie står placeret på fast bund uden afløb og med opkant. Tanken til motorolie er en bord-olietank placeret i værkstedet til to slags motorolie. Tanken skal sløjfes inden udgangen af 2026, da tanke fra før 2000 maksimalt må blive 30 år. 

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: -Oliefiltre/spraydåser: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation -Kølvæske: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation -Bremservæske: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation -Lysstofrør: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation -Spildolie: Avista Oil -Akkumulatorer/batterier: Returordning med FTZ. Farligt affald opbevares i rum på støbt bund med opkant og ingen afløb. Det farlige affald er ligeledes opbevaret i godkendte beholdere. 
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Peter Sørig Dæk: Øksendal Dæk Plast kofanger: Sæby Produkthandel Bilruder: Sæby Produkthandel Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap og plast: Peter Sørig - virksomheden har en særskilt container til hver fraktion. Affaldet opbevares miljømæssigt forsvarligt på tilsynet. 