

Henning Jensen  
[vesterhale@mail.dk](mailto:vesterhale@mail.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
[tf@frederikshavn.dk](mailto:tf@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**22. november 2016**

### **Miljøtilsyn med Stenhøjvej 610 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 22. november 2016 tilsyn med miljøforholdene på Stenhøjvej 610, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- 10-års beholderkontrol udført 6. november 2014

Ved eftersyn af gyllebeholder fra 1979 var der følgende anmærkning. "*De øverste 4 skifte må ikke bruges. Der laves et hul i det 4. skifte på ca. 20 x 20 cm. Når dette er gjort, er tanken godkendt. Foreslået tidsfrist er 1. maj 2015*"

Du bedes dokumentere, at anmærkning fra 10-års beholderkontrol udført 6. november 2014 er opfyldt.

Dokumentationen skal foreligge undertegnede **senest den 8. december 2016**

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2012-06786

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 22. november 2016

Stenhøjvej 610, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Henning Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	44,77

Ejer	Henning V Jensen
Adresse	Stenhøjvej 610, 9900 Frederikshavn

Telefon		Mobil	
E-mail	vesterhale@mail.dk	CVR nr.	63772968
Fax		P. nr.	

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fast gulv	78	2,00	25,75	7,36
Smågrise	Fast gulv	78	0,37	5,78	1,46
St.r. ungtyre	Bindestald, m. Grebning	1	0,26	1,43	1,97
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	26	34,67	768,18	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	3	0,48	14,16	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	3	0,20	5,10	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	12	5,71	38,04	54,12
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	0,00	12,85

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer har blandet dyrehold - kvægbrug og svinebrug - og forventer at reducere dyrehold over tid

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	20	45	0	

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800	06-11-2014	0			
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1979	27-04-2000	0	300		Beholder er kontrolleret i 2000. Styr på spjældstang monteres. Betj. mekanisme med lås monteres. Er rep. 5/10 01
Gyllebeholder	01-01-1994	02-04-2004	205	820		Kontrol i 2004 gav ikke anledning til bemærkninger

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,13

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 3,08

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er to gyllebeholdere på ejendommen fra 1979 og 1994. Begge beholdere er godkendt med flydelag og dykket indløb. Der føres kun godkendt logbog for beholder fra 1994, da beholder fra 1979 kun anvendes som fortank ifølge ejer. 10-års beholderkontrol er også overholdt for begge gyllebeholdere. Tidligere indskærpelse er opfyldt Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om barriere og alarm, da beholderen er placeret mere end 100 m fra åløb og sø og hældningen er mindre end 6 grader.
Markmød./kompoststak	Ejer har markstak, som er korrekt overdækket og som overholder gældende afstandskrav
Tilstræk. kapacitet	Det er registreret, at kapaciteten er tilstrækkelig.
Møddingsplads	Godkendt møddingsplads med opkant, fald og afløb til gyllebeholder. Møddingen anvendes på egne arealer 2 gange årligt. Tidligere indskærpelse om mødding uden for pladsen er opfyldt

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer anvender alt gødning selv og har ingen leveringsaftaler

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 13,20  
Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Maskinstation sprøjter ejers arealer og der er derved ikke noget oplag af sprøjtemidler. Maskinstation påfylder sprøjter hjemmefra og ikke på ejers areal. Ejer har ikke sprøjteudstyr og bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr blev ikke gennemgået

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har et godkendt nedsivningsanlæg fra 2001.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1200 l overjordisk tank fra 1999 til traktordiesel. Tanken er placeret udendørs

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er ingen farligt affald på ejendommen og ejer er bekendt med, at farligt affald kan afleveres på genbrugsplads
Affald, generelt	Alt affald (undtagen dagrenovation) afleveres på genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen vandboring, men denne anvendes kun som reserve. Vand fra boring har for højt indhold af jern i vandet. Ejer har fået indlagt vand fra vandværk i 2016.
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring i relation til ejendommen
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået