

Bodavejens Auto
E-mail: info@bodav.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. marts 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos Bodavejens Auto, Bodavej 5, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 27. marts 2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Ole Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

Sagsnummer: GEO-2013-19704

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98464198	CVR nr.	86836912
Fax		P. nr.	1002757753

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Virksomhedens aflevering af farligt affald blev gennemgået p.b.a. oplysninger i MST ADS-portal og derfor blev kravet om egenkontrol efter gældende autobekendtgørelse ikke gennemgået
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenede jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord og grundvand
Indretning & drift	Alm. reparation og vedligeholdelse af biler. Plade- og karosseriarbejde, men ingen lakerings- og undervognsarbejde

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Punktudsug fra udstødningsgasser to steder i værksted. Afkast er ført korrekt over tag. Ingen filtre i udsug

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen støjpåvirkning af omgivelserne. Alt arbejde foregår indendørs og kompressor er ligeledes placeret indendørs

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Kun sanitært spildevand i værksted. Vaskeplads, som anvendes yderst sjældent, men der er afløb til olieudskillere.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieudskillere og sandfang tømmes årligt af Sæby-Rørholt Kloakservice. Alle 3 afløb i værksted passerer samme olieudskillere

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1800 l overjordisk tank til opbevaring af spildolie fra 2008. Denne tank er placeret på fast underlag med opkant og afløb til olieudskillere på vaskeplads.

	Spildolien afhentes af Avista Oil. Nedgravet 4000 l olietank til fyringsolie fra 1978. Ejer er bekendt med, tanken skal sløjfes senest i år 2018.
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oliefiltre og spraydåser indsamles af MV og opbevares i deres beholdere. Akkumulatorer indsamles af Dan-Brit
Affald, generelt	Dæk og jern/metalskrot afleveres til genanvendelse