

## TILSYNSRAPPORT

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basis tilsyn
<b>Navn, adresse og CVR-nr.</b>	Shell service, Køgevej 7, 4700 Næstved,
<b>Virksomhedstype</b>	Q01
<b>Tilsynsdato</b>	02.12. 2019
<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Intet egentlig tilsyn, da tanken er under ombygning!
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Nej
<b>Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Er det relevant med egenkontrol?</b>	Nej